

บทที่ 3

หลักการและทฤษฎี

3.1 หลักการ

การทำงานของเครื่องคัดผลมะม่วง โดยใช้น้ำหนัก เป็นเกณฑ์และควบคุมระบบการทำงานด้วย Microprocessor นี้ ปฏิบัติการ โดยใช้ค่าน้ำหนักของผลมะม่วงลงบนถาดซึ่งหีดคละผล และระบบควบคุมจะวัดน้ำหนักของมะม่วงเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนักมาตรฐานเกรดต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ หลังจากนั้น จึงส่งงานให้ Stepper Motor หมุนถาดซึ่งไปยังชุดรองรับที่ตรงกับเกรดมะม่วงนั้น ๆ แล้วจึงส่งงานให้ Motor หมุนขับลูกเบี้ยวให้ถาดซึ่งยกขึ้นเพื่อให้ผลมะม่วงไป落在ไปยังที่รองรับที่เหมาะสม หลังจากนั้น Stepper Motor จะหมุนถาดซึ่งกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่ พร้อมที่จะรับมะม่วงลูกต่อไป





รูปที่ 1 เครื่องคัดผลมะม่วงโดยใช้น้ำหนัก เป็นเกณฑ์

3.2 ทฤษฎี

3.2.1 วิเคราะห์ความเค้นในคาน

เมื่อคานรับแรงกระทำได้ ๆ จะเกิดการแย่งตัวขึ้นและพร้อมกันนั้น ในแต่ละตำแหน่ง แต่ละชั้นของคานจะเกิดการยืดการหดขึ้น พิจารณาตามรูป A (ก) จะเกิดการแย่งตัวตามเส้นประเมื่อนำมือส่วนซ้ายไปมาพิจารณาจะเห็นว่า ตาม



ลักษณะส่วนโถงนี้ fiber ด้านบนของคานจะหดเข้าและ fiber จะมีแรงมากกระทำและนั่นคือ ในแต่ละ fiber จะมีความเค้นเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาให้มากขึ้นไปอีกจะเห็นว่า การยืด การหด แต่ละตำแหน่ง ความลึกของคานนั้น ก็ไม่เท่ากัน ย่อหมายถึงค่าความเค้นจะเปลี่ยนไปแต่ละตำแหน่งด้วย แต่ก่อนที่จะหาสูตรความเค้นนั้นมีข้อสมมุติฐาน ดังต่อไปนี้


ข

รูป A

1. คานพิจารณาเป็นคานตรงไม่โค้งงอ ก่อนที่จะรับโหลด
2. คานเป็นวัสดุที่มีเนื้อคลุมกลืนสม่ำเสมอ (homogeneous material) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎของสุค
3. ค่า MODULUS OF ELASTICITY ของคานมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเกิดการยืดหรือหด
4. แนวระนาบหน้าตัดของคาน หลังจากรับโหลดแล้ว ยังคงเป็นแนวระนาบเรียบ
5. แรงที่มากระทำอยู่ในแนวตั้งจากกันแนวแกนของคาน

จากข้อสมมุติฐานนี้งต้น เริ่มพิจารณาเมื่อการรับโลดกระทำ สมมุติอยู่ในรูป B

(ก) ชิ้นจะทำให้เกิดการแอลด์ตัวเป็นไปตามเส้นประ



ตัด section ได ๆ ที่มีความยาว dx ของคานมาพิจารณาดังในรูป B (ข) จะเห็นได้ว่า จากลักษณะการแอลด์ตัวของคาน, fiber ของคานส่วนบนจะเกิดการหนดตัว ในขณะที่ fiber ของคานส่วนล่างจะเกิดการยืดตัว นั่นคือ จะมีบางตำแหน่งที่ fiber ยังคงยาวเท่าเดิม แนวระนาบในแนวนอน ณ ตำแหน่งนี้ เรียกว่า neutral surface ในรูปแสดงด้วยเส้นที่ผ่านจุด ab

โดยให้เส้น ab คงรับนุมที่แอลด์เท่ากับ $d\theta$ ซึ่งมีค่าน้อยมาก โดยรัศมีของการโค้งของเส้น ab เท่ากับ ρ



พิจารณา fiber ของคานที่ตำแหน่ง y ได ๆ ที่ต่ำกว่า neutral surface (เส้น ab) จากรูป B (ข) จะเห็นว่าเส้น cd ซึ่งยาวเท่ากับเส้น ab นั้น ยืดออก = de นั่นคือ strain ของ cd มีค่า,

$$\epsilon = \frac{de}{cd} = \frac{de}{ab} = \frac{y d\theta}{\rho d\theta} = \frac{y}{\rho}$$

$$\text{จาก } \sigma = E\varepsilon$$

$$\text{ให้ } \varepsilon = \frac{y}{\rho} \quad \text{นั่นคือ } \sigma = \frac{E}{\rho} \cdot y \quad (\text{a})$$

สมการ (a) แสดงว่าความเค้นแปรผันตามตำแหน่งที่ห่างจากแกน y เท่าใดค่า E/ρ ณ ตำแหน่งใด ๆ ในหน้าตัดนั้นมีค่าคงที่ตลอดตามข้อสมมุติฐานที่กล่าวไว้ตอนต้น จากสมการ (a) เราเขียนลักษณะการกระจายของความเค้นที่เกิดขึ้น ที่หน้าตัดใด ๆ ที่รับโน้มเนตตัดเป็นแบบใดดังแสดงในรูป C (อย่าลืม : โน้มเนตตัดเป็น บางคราแย่อนลง fiber บนสุดของควรรับแรงดึง fiber ต่ำสุดรับแรงดึง โดยที่ neutral axis เป็นตำแหน่งที่ความเค้นเป็นศูนย์ - ไม่มีทิ้งแรงดึง, แรงกด)



ในรูป D (แสดงแรงภายในที่กระทำต่อ พก. dA ที่จะห่างจาก N.A. (neutral axis) เป็นระยะ y , แรงนี้ คือ $dP = \sigma \cdot dA$

เนื่องจากแรงภายในออกที่กระทำต่อคานในแนวแกน x ไม่มี (ตามข้อสมมุติฐาน)

รูป D

$$\text{นั่นคือ} \quad \sum F_x = \int_A \sigma \cdot dA = 0$$

$$\int_A \frac{E}{\rho} \cdot y dA = 0$$

$$\frac{E}{\rho} \int y dA = \frac{E}{\rho} \cdot \bar{y} \cdot A = 0$$

$$\frac{EA}{\rho} \neq 0; \quad \bar{y} = 0$$

* แสดงว่า N.A คือเส้นที่ลากผ่าน centroid ของหน้าตัดนั้นเอง ในรูป C นี้จะเห็นว่า ความเค้นที่กระจายไปหน้าตัด จะมีลักษณะเป็น couple ซึ่งรวมกันแล้ว จะเป็นโมเมนต์ภายใต้ด้านโน้มเนตต์ตัดภายนอก หรือ ก็คือ โมเมนต์ตัดที่ทำให่น้ำหนักนี้ นั่นเอง


$$\begin{aligned} \text{จากรูป C} \quad M &= \int y \cdot dP = \int y \cdot \sigma \cdot dA \\ &= \int \frac{E}{\rho} \cdot y^2 dA = \frac{E}{\rho} \int y^2 dA \\ &= \frac{E}{\rho} \cdot I \end{aligned} \tag{b}$$

* เมื่อ $I = \int y^2 dA$ หรือ โมเมนต์ความเดี่ยวของพื้นที่หน้าตัดรอบ N.A
แทนค่า $\frac{E}{\rho}$ จาก (a) ลงใน (b)

$$M = \frac{\sigma I}{y}$$

$$\text{หรือ} \quad \sigma = \frac{My}{I}$$


ตัวอย่างเบื้องต้น คานหน้าตัดสี่เหลี่ยมดังในรูป E ความเค้นที่มากที่สุด เกิดที่ตำแหน่ง h จาก N.A (แต่จะได้ความเค้นเดิงหรือกด แล้วแต่ลักษณะของโน้มเมนต์ตัดที่หน้าตัดนี้) และ $I_{N.A} = \frac{bh^3}{12}$ จะทำให้เกิดความเค้นมากที่สุดมีค่า ,¹²



$$\sigma_{max} = \frac{\frac{M(h)}{2}}{\frac{bh^3}{12}} = \frac{6M}{bh^2}$$

รูป E

ถ้าค่า c_1, c_2 เป็นระยะจาก N.A ดึงขอบบนและขอบล่างของคาน ดังรูป F จะได้ความเค้น กดสูงสุดกับความเค้นดึงสูงสุดที่ขอบบนและล่าง ตามลำดับ (ถ้าโน้มเมนต์ตัดที่หน้าตัดนี้ เป็นยก)



$$\sigma_{max} = \frac{MC_1}{I} = \frac{M}{Z_1} \quad (\text{ความเค้นกด})$$

$$\sigma_{max} = \frac{MC_2}{I} = \frac{M}{Z_2} \quad (\text{ความเค้นดึง})$$

รูป F

ค่า $Z = \frac{I}{c}$ นี้เรียกว่า section modulus ซึ่งในตารางของหน้าตัดคานจะมีค่านี้

อยู่ด้วย เพื่อช่วยให้การคำนวณรวดเร็วขึ้น

3.2.2 เกจวัดความเครียดแบบใช้ความต้านทานทางไฟฟ้า (resistance strain gages)

ผิวสารสามารถใช้ไฟฟ้าที่มีค่าคงที่ A และความยาว L ทำจากวัสดุที่มีความสามารถในการต้านทานกระแสไฟฟ้า ค่าความต้านทานของสื่อไฟฟ้านี้จะได้จากการ

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad (3.1)$$

ถ้าหากว่าสื่อไฟฟ้านี้ถูกยืดหรือถูกอัด ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนไป เพราะขนาดเกิดการเปลี่ยนแปลง และเพราะคุณลักษณะพื้นฐานของวัสดุ เรียกว่าความต้านทานทางปีอีไซ (pieoresistance) ซึ่งหมายความถึงความสามารถในการต้านทาน ρ จะเปลี่ยนไปตามความเครียด ในการทำการเปลี่ยนแปลง dR ใน R เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เราจะดิฟเฟอเรนเชียลสมการ (3.5) จะได้

$$dR = \frac{A(\rho dL + L d\rho)}{A^2} - \rho L dA \quad (3.2)$$

และเมื่อปริมาตร $V = AL$, $dV = AdL + LdA$ และ

$$dV = L(1 + \epsilon) A(1 - \nu \epsilon)^2 - AL \quad (3.3)$$

เมื่อ ϵ = หน่วยความเครียด (unit strain) และ ν = สัดส่วนของ泊อยซอน (Poisson's ratio) เมื่อ ν มีค่าอยู่ $(1 - \nu \epsilon)^2 \approx 1 - 2\nu\epsilon$ และสมการ (3.3) ก็จะกลายเป็น

$$dV = AL\epsilon (1 - 2\nu) = AdL + LdA \quad (3.4)$$

$$\text{และ เมื่อ } \varepsilon = dL/L$$

$$\Delta dL (1-2\nu) = AdL + LdA \quad (3.5)$$

$$-2\nu AdL = LdA \quad (3.6)$$

แทนค่าเข้าไปในสมการ (3.2) จะได้

$$\frac{dR}{A^2} = \frac{\rho A dL + LA d\rho + 2\nu\rho A dL}{A^2} \quad (3.7)$$

$$\text{และตั้งชื่อ } \frac{dR}{A} = \frac{\rho dL(1+2\nu)}{A} + \frac{L d\rho}{A} \quad (3.8)$$

หารด้วยสมการ (3.1) จะได้

$$\frac{dR}{R} = \frac{dL}{L} (1+2\nu) + \frac{d\rho}{\rho} \quad (3.9)$$

และ ไนท์สูด

$$\text{Gage factor} = \frac{dR/R}{dL/L} = 1 + 2\nu + \frac{d\rho/\rho}{dL/L} \quad (3.10)$$

ทางด้านขวาของสมการ (3.10) สามารถจะแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้คือ ส่วนที่การเปลี่ยนแปลงของความต้านทานจากการเปลี่ยนความยาว (1) ส่วนที่ความต้านทานเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยน

แปลงพื้นที่ (2v) และ เทอมสุดท้าย คือส่วนที่ความต้านทานเปลี่ยนแปลงจากผลของ piezoresistance

ดังนี้ ถ้าเราทราบปัจจัยของเกจ การวัด dR/R จะทำให้เราดูความเครียด $\frac{dl}{L} = \epsilon$ ซึ่งมีคือรากฐานของการใช้เกจวัดความเครียด เทอม $(d\rho/\rho)/(dL/L)$ อาจเรียกได้ว่า $\Pi_1 E$ เมื่อ

Π_1 = สัมประสิทธิ์ของ piezoresistance ในพิเศษทางยาว

E = modulus of elasticity

ลักษณะของวัสดุ Π_1 อาจเป็นยกหรือลบก็ได้ สัตส่วนของพอยชอนจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 0.5 เสมอสำหรับวัสดุทุกชนิด

ในที่นี้จะกล่าวถึงการใช้เกจโลหะแผ่นแบบยึดติดกันเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะจะเป็นชนิดที่วิศวกรรมมักจะใช้ในการวิเคราะห์ความเค้น หรือสร้างเครื่องมือวัดที่จำเป็น ใช้ด้วยตัวเอง เกจเหล่านี้จะติดตั้งบนหน่วยอ่อนตัว เช่น polyimide หรือ glass reinforced phenolic หนาประมาณ 0.001 นิ้ว ดังนั้นแผ่นโลหะหนา 0.0002 ก็จะยืนที่จำเป็นไม่เกิน 0.001 นิ้วจากพื้นของขึ้นส่วนที่ต้องการวัด ซึ่งผลของความพยายามต่อการวัดจะมีไม่มาก นอกเสียจากว่าจะวัดการตัดบันทวย่างที่มากนัก ๆ เพราะในกรณีนี้ เกจจะรับรู้ถึงความเครียดแต่ก่อต่างไปจากที่เกิดบนพื้นส่วน ในกรณีความเค้น จุดมุ่งหมายก็คือวัดความเค้นบนจุดทางขวาคอมิต และที่เป็นสิ่งที่เกจวัดความเครียดทำไม่ได้ เพราะตัวเกจเองจะต้องใช้พื้นที่บางส่วน และสิ่งที่วัดก็คือความเค้นโดยพื้นที่ ถ้าหากว่าการเพิ่มขึ้นของความเครียดเป็นเส้นตรง ค่าเฉลี่ยก็อาจกล่าวได้ว่า เกิดขึ้นที่ตรงกลางของแกจ แต่ถ้าหากว่าไม่เป็นเส้นตรง ก็ไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเกิดขึ้นที่ตรงกลางของเกจ ก็ไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเกจวัดความเครียดที่จุดไหน แต่ความไม่แน่นอนนี้จะลดลงตามขนาดของเกจ ดังนั้นเมื่อกำลังต้องการ เกจขนาดเล็ก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเค้นมาก เช่น จุดความเค้นสูงต่ำ ๆ ขนาดเกจเล็กที่สุด จะขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต และข้อจำกัดของการติดตั้ง เกจที่เล็กที่สุดจะขนาดประมาณ 0.015 นิ้ว (0.38 มม.) การติดตั้งอาจทำให้เกิดก็ได้ในเกจบางชนิด รัศมีความโค้งที่ยอมได้อาจมีอยู่ถึง 0.06 นิ้ว


ความต้านทานของเกจจะมีค่า 120, 350, และ 1000 โอห์ม และกระแสไฟฟ้าที่จะผ่านเกจได้ จะขึ้นอยู่กับลักษณะการพาความร้อนออก และโดยทั่วไปจะใช้ค่าประมาณ 5 ถึง 40 mA ปัจจัยเกจจะมีค่าระหว่าง 2 ถึง 4 ความต้านทานของเกจแต่ละตัวนั้นต้องได้รับการวัดปัจจัยเกจจะต้องติดตัวเกจกับชิ้นส่วน ซึ่งสามารถจะคำนวณความเครียดได้ในทางทฤษฎี เกจวัดความเครียดไม่สามารถจะถอดออกมาใช้ใหม่ได้ ปัจจัยเกจที่ได้มามีเมื่อชื้อ ไม่ได้วัดที่ละตัว แต่เป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างของเกจชนิดนี้ ดังนี้ความแผล่อนของปัจจัยเกจ จะขึ้นอยู่กับการควบคุมคุณภาพของบริษัทผู้ผลิต ความแผล่อนระดับ ± 1 เปอร์เซนต์เป็นค่าปกติ และมักจะใช้ค่านี้เป็นค่าจำกัดของความแผล่อน เมื่อทำการวิเคราะห์ความเค้น สังเกตว่าค่าที่นี้ไม่ใช้ค่าจำกัดของเครื่องมือวัด เพราะเครื่องมือวัดสามารถปรับสเกลได้ หลังจากสร้างเสร็จแล้ว โดยการปรับข้อมูลขาออกกับข้อมูลขาเข้า ดังนี้เราอาจไม่ต้องรู้ปัจจัยเกจด้วยซ้ำไป ความเครียดสูงสุดที่วัดได้จะอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 4 เปอร์เซนต์ แต่ถ้าใช้เกจแบบที่ออกแบบมาให้วัดความเครียดหลังจากรากแล้ว (postyield) ก็อาจวัดความเครียดได้ถึง 0.1 นิวตัน/ตารางเมตร อายุการล้าของเกจจะขึ้นอยู่กับหลายอย่าง แต่ค่า 10 ล้านครั้งที่ $\pm 1,500$ microstrain เป็นค่าปกติที่ใช้กัน เกจแบบเช่นค่อนตักเตอร์ยิดติดกัน² อาจใช้งานได้ที่ค่าสเกลเต็มที่ต่ำกว่าได้มาก (20 με) ซึ่งก็ทำให้ออกแบบเครื่องมือวัดที่แข็งแรง ได้รับความแผล่อน โลหะบางจะต้องใช้กับชิ้นส่วนพิเศษ ได้มาก

การที่ใช้ยิดเกจวัดความเครียดนี้ มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน วิธีการยิดเกjmีได้ดังนี้ อุณหภูมิจาก -452°F (-296°C) ไปถึง 1500°F (816°C) การยิดเกจที่อุณหภูมิสูงอาจต้องใช้วิธีเชื้อมหรือพ่นไฟ (flame-spraying) แทนที่จะใช้กาลา กระบวนการชนิดนี้บึ้งตัวที่อุณหภูมิห้องแต่บางชนิดต้องอบ เวลาในการบึ้งตัวของความตึงแต่ สองสามนาที ไปจนถึงสองสามวัน คุณภาพของเกจที่ใช้ส่งผลถึงการทำงานของเกจมาก เนื่องจากใช้การส่งผ่านความเครียดของชิ้นส่วนไปยังเกจ สภาพของความสำคัญมาก เมื่อใช้ในที่อุณหภูมิสูง ความชื้นสูงหรือใช้งานเป็นเวลานาน บางครั้งก็อาจเคลือบเกจด้วยสารกันหน้า เพื่อเพิ่มความไว้วางใจ


นอกเหนือจากเกจอันเดียวแล้ว ก็ยังมีเกจที่ใช้งานเป็นชุดเรียกว่า โรเชต (rosettes) ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 2 ซึ่งก็ทำขึ้นให้หลายรูปแบบ แล้วแต่ว่าจะใช้งานแบบไหน ถึงแม้ว่าจะใช้เกจเดียว ๆ ติดกาวลงไปให้เป็นรูปแบบเหมือนกับโรเชตได้ แต่ว่าการวางแผนของเกจแต่ละตัวมักจะสำหรับในการวัดต่าง ๆ ดังนั้นควรจะใช้เกจแบบโรเชตติกว่า เพราะมักจะผลิตมาให้

มีความเที่ยงในการวางแผนกว่าที่มือคนจะทำได้ โรเชตชนิดหนึ่งใช้ในการวิเคราะห์ความเกินที่ไม่ทราบทิศทางและความแรง ทดสอบก็ออกไว้ว่าวัตถุด้วยโรเชตซึ่งประกอบด้วยเกจสามตัว จะทำให้เราสามารถคำนวนทิศทางและความแรงของความเกินได้ การวัดแบบนี้มักจะต้องการวัดความเกินที่จุด ดังนั้นเกจทั้งสามอันควรจะหันกันบนจุดที่ต้องการจะวัด เกจแบบนี้เรียกว่า โรเชตช้อน (stacked rosette) ก็หมายใช้ได้ แต่ว่าเกจอันไหนจะไก่จากผิวของวัสดุที่ต้องการวัด และการกระจายความร้อนสูงเนื้อวัสดุจะทำไม่ได้ดี ซึ่งอาจทำให้การวัดผิดพลาดได้ ถ้าหากว่าผลเสียงของการใช้เกจแบบช้อนกันมีมากกว่าผลตี่ เราอาจต้องใช้โรเชตที่แผ่นไปแทน ซึ่งก็หาซื้อได้ง่าย (ดูรูปที่ 2)

อุณหภูมิเป็นสัญญาณรบกวนตัวสำคัญในการใช้เกจวัดความเครียด เนื่องจากความต้านทานของเกจ เปลี่ยนไปตามความเครียดและอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงความต้านทานเนื่องจากความเครียดมีค่าน้อย ดังนั้นผลของอุณหภูมิอาจทำให้การวัดไม่ได้ผล ความไวต่ออุณหภูมิอาจมีผลมาจากการขยายตัวที่แตกต่างกันกับอุณหภูมิของวัสดุที่เป็นตัวอย่างและวัสดุที่ทำเกจ ซึ่งอาจทำให้เกิดความต้านทานเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความเครียดถึงแม้ว่าวัสดุจะไม่รับแรงเลยก็ตาม ผลของอุณหภูมนี้ สามารถจะลดลงโดยการวัดที่อุณหภูมิคงที่ในรูปที่ 3 จะเห็นเกจที่ไม่ใช้งาน (dummy) ซึ่งเหมือนกับเกจที่ใช้วัดทุกประการ จะติดตั้งไว้ใกล้กับเกจที่ใช้วัด เพื่อให้เป็นอุณหภูมิเดียว เกจ dummy นี้จะต่อให้อุณหภูมิที่ติดกันในสะพานวีสโตน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงความต้านทานเนื่องจากอุณหภูมิไม่มีผลต่อกลางความสมดุลของสะพาน แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานเนื่องจากแรงจะมีผลตามปกติกรรมวิธีอีกอย่างหนึ่งคือ ใช้เกจที่ไม่ไวต่ออุณหภูมิ เกจชนิดนี้จะออกแบบมาให้ใช้กับวัสดุบางชนิด เท่านั้น โดยออกแบบให้ผลจากการขยายตัวและอุณหภูมิลบล้างกัน และไม่ต้องใช้เกจที่ไม่ทำงานเข้าช่วย



รูปที่ 2 เกจวัดความเครียดแบบโรเชต



รูปที่ 3 วิธีลับล้างผลของอุณหภูมิในการวัดความเครียด

ตั้งไว้ใกล้กับเกจที่ใช้วัด เพื่อให้เป็นอุณหภูมิเดียว เกจ dummy นี้จะต่อให้อยู่บนขาที่ติดกันในสะพานวีสโตร์ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงความต้านทานเนื่องจากอุณหภูมิไม่มีผลต่อความสมดุลของสะพาน แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานเนื่องจากแรงจะมีผลตามปกติกรรมวิธีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ใช้เกจที่ไม่ไวต่ออุณหภูมิ เกจชนิดนี้จะออกแนวมาให้ใช้กับส่วนบางชนิดเท่านั้น โดยออกแบบให้ผลจากการขยายตัวและอุณหภูมิบันล้ำกัน และไม่ต้องใช้เกจที่ไม่ทำงานเข้าช่วย

อุณหภูมิ สามารถจะเป็นสัญญาณปรับแต่งโดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยเกจสำหรับเกจโลหะนั้น ผลกระทบจากอุณหภูมิในลักษณะเช่นน้อย ยกเว้นที่อุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก เกจแบบเซมิคอนดักเตอร์จะถูกปรับแต่งมากกว่าด้วยอุณหภูมิ ถึงแม้ว่าจะพอแก้ไขได้ แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป เกจวัดความเครียดนั้น มีบางชนิดที่ใช้ได้ผลดีที่อุณหภูมิของธีเดียมเหลว (7°R) จนถึง 2000°F แต่จะต้องใช้เทคนิคหลายอย่างช่วย และถึงอย่างนั้น ผลที่ได้รับก็ไม่สามารถทำได้เท่ากับการวัดปกติที่อุณหภูมิห้อง ปัญหามักจะเกิดมากในเฉพาะที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น

เมื่อใช้เกจแบบยึดติดกันโดยตรง การใช้งานมักจะจำกัดอยู่ที่ความเครียดน้อย ๆ เท่านั้น ถ้าหากต้องการวัดระยะทางมาก ๆ ก็อาจทำได้โดยติดเกจกับข้อส่วนเทียดหยุ่นได้ เป็นต้นว่าความแบบ cantilever และกดสิ่งที่เคลื่อนไหวเข้ากับปลายของ杆 ดังแสดงไว้ในรูปที่ 4 ในการใช้งานแบบนี้ เราไม่จำเป็นที่จะต้องรับปัจจัยเกจ เพราะเราสามารถปรับสเกลของทั้งระบบโดยการกดปลายของ杆 ให้เคลื่อนที่เป็นจำนวนที่รู้อยู่ แล้วและวัดแรงดันไฟฟ้าที่ออกจากระหว่างรูปที่แสดงไว้ เป็นการลบล้างผลของอุณหภูมิโดยไม่ต้องใช้เกจที่ไม่ทำงานและมีความไว 4 เท่าของเกจเดียว ซึ่งทำได้โดยการวางแผนจะสะพานให้เหมาะสม เครื่องวัดแบบนี้อาจแห้งเสื่อม 0.1 เปอร์เซนต์ของสเกลที่ใช้วัด

การตอบสนองทางเคมีมีค่าคงที่ของเกจวัดความเครียด มักไม่มีปัญหาจนถึงความถี่ประมาณ $50,000\text{ Hz}$ ผลของความและเส้นลวดที่ใช้มักจะมีน้อย ยกเว้นในกรณีที่ข้อส่วนที่ใช้วัดบางมาก ๆ แรงดันไฟฟ้าที่ออกมายากกว่าจะรบกวนเกจแบบโลหะมักจะน้อยมาก ($\text{ไม่เกิน } 1\text{ microvolt}$ ถึง 1 millivolt) ดังนั้นมักจะต้องมีการขยายสัญญาณ ยกตัวอย่าง เช่นการวัดความเค้น $1,000\text{ lb/in}^2$ ในเหล็กด้วยเกจอันเดียว โดยมีความต้านทาน 120 โอม และปัจจัยเกจเป็น 2 ถ้าหากว่าใช้วงจรสะพานที่มีความต้านทานเท่ากันแรงดันไฟฟ้าที่ยอมได้สำหรับกระแส 30 mA ก็จะเป็น

$$e_{ex} = (240) (0.030) = 7.2 \text{ V} \quad (3.11)$$

ความเครียด ϵ เป็น $1,000/30 \times 10^6 = 3.33 \times 10^5 \text{ in/in}$ ตั้ง $\frac{\text{ชั่ว}}{\text{วินาที}}$

$$\delta R = (\text{ปัจจัยเกจ}) (E)(R) = (2)(3.33 \times 10^5) (120) = 7.79 \times 10^3 \text{ โอห์ม} \quad (3.12)$$

และ เมื่อใช้ในส่วน




$$e_o = e_{ex} \frac{1}{4R} \Delta R = \frac{(7.2)(7.99 \times 10^{-3})}{4.80} = 0.12 \text{ mV} \quad (3.13)$$

ถ้าเรา拿起ข้อจำกัดของเกจเท่านั้น ความเครียดน้อยที่สุดที่วัดได้จะเป็นอยู่ลักษณะ
รบกวนของอุณหภูมิหรือที่เรียกว่า Johnson-noise ซึ่งเกิดขึ้นในความต้านทานทุกชนิด เพราะการ
เคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน แรงดันที่เกิดขึ้นแบบ random นี้จะเป็นเสียงขาว (white noise)
โดยมีความหนาแน่น 4 kTR โวล์ทยกกำลังสองต่อเอิร์ช เมื่อ

$$k = \text{ค่าคงที่ของ Boltzmann} = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K} \quad (3.14)$$

$$T = \text{อุณหภูมิที่พบจากศูนย์ของตัวต้านทาน K} \quad (3.15)$$

$$R = \text{ความต้านทานเป็นโอห์ม} \quad (3.16)$$



รูปที่ 4 เครื่องวัดการยุบตัวของคาน

ตั้งนี้ถูก安排ด้วยเครื่องมือทางอุตสาหกรรมที่ไม่มีสัญญาณรบกวนเลยด้วย bandwidth Δf Hz ค่าโวลต์ rms ที่วัดได้จะเป็น

$$E_{\text{noise, rms}} = \sqrt{4kTR \Delta f} \text{ volts} \quad (1.17)$$

ยกตัวอย่างเช่น เกจวัดความเครียดที่มี $R = 120$ โอห์มที่อุณหภูมิ 300 K โดยมี bandwidth $1000,000\text{ Hz}$ จะทำให้เกิดสัญญาณรบกวนประมาณ 0.45 mV เมื่อเปรียบเทียบกับการคำนวณที่ผ่านมา เนื่องจากความเค้น $1,000\text{ lb/in}^2$ แล้วจะพบว่าสัดส่วนระหว่างสัญญาณที่ต้องการ กับสัญญาณรบกวนเป็น $120:0.45 = 267:1$ แต่ถ้าเราต้องการวัดความเค้น 1lb/in^2 แทนที่จะเป็น 1000 สัญญาณที่ออกมาก็จะเป็น 0.12 mV ซึ่งน้อยกว่าสัญญาณรบกวน ดังนั้นสัญญาณที่ส่งออกมาได้ ก็จะหายไปในสัญญาณรบกวนการขยายสัญญาณในลักษณะนี้ ไม่มีประโยชน์ เพราะการขยายจะต้องขยายทั้งสัญญาณที่ต้องการ และสัญญาณรบกวน ตัวอย่างง่าย ๆ นี้ไม่ได้รวมไปถึงเทคโนโลยีในการลดข้อจำกัดนี้ แต่ก็ควรจะเข้าใจว่า ข้อจำกัดนี้เป็นข้อจำกัดพื้นฐาน ซึ่งสามารถลดลงได้แต่ทำให้หายไปไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงแบบ random นี้จำกัดการวัดประเทืองทุกชนิด ไม่ใช่เกิดขึ้นในการวัดความเครียดอย่างเดียว ในกรณีของระบบวัดความเครียดพื้นที่ สัญญาณรบกวน Johnson จากตัวต้านทานแหล่งอื่น ๆ หรือสัญญาณรบกวนจากทรานซิสเตอร์ มักจะเป็นตัวจำกัดความละเอียดของการวัด มากกว่าที่จะเป็นสัญญาณรบกวนจากตัวเกจเอง


3.2.3 ลักษณะการทำงานของสเต็ม เปอร์มอ เทอร์

สเต็ปเบอร์มอเตอร์ หรือบางครั้งก็เรียกว่า สเต็ปมอเตอร์ หรือสเต็ปบีบมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ขับเคลื่อนทางกลที่ทำงานด้วยไฟฟ้า โดยการขับเคลื่อนกระทำเป็นชั้น มอเตอร์แบบนี้จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นการหมุนทางกล การหมุนของเพลามอเตอร์จะหมุนเป็นบันทึ้งมีนาคมุน การหมุนเท่ากัน เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านค oy ล์นถ่ายอัน cavity ในมอเตอร์ โดยการส่งกระแสผ่านค oy ล์กอั่ห์ที่eng ก่อน และตัดกระแสจากค oy ล์กันนี้ แล้วจึงจ่ายกระแสให้ค oy ล์ต่อไปอย่างเป็นลำดับ สเต็ปเบอร์มอเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปมักจะเป็นแบบที่มีค oy ล์ภายใน 4 ชุดหรือเรียกวันว่าเป็นมอเตอร์แบบ 4 เฟส ลักษณะการขับเคลื่อนแบบนี้จะทำได้โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์หรือไมโครprocessor เตอร์ในการควบคุมการจ่ายไฟให้แต่ละเฟส ซึ่งก็จะทำให้สามารถควบคุม ทิศทาง ความเร็ว และอัตราการเร่งของมอเตอร์ได้ด้วยโปรแกรม การขับมอเตอร์อาจทำได้ทั้งเฟสในระบบที่ใช้กำลังน้อย หรืออาจกระทำที่ลํะสองเฟสเพื่อให้ได้กำลังมาก ในบางสถานการณ์ การขับมอเตอร์อาจทำโดยการขับแบบหนึ่งและสองเฟสสลับกันไปเพื่อให้ได้ความลํะ เอียงทางลงมือขับสองเป็นสองเท่า แรงบิดที่ได้จากมอเตอร์ซึ่งจะลดลงเมื่อความเร็วลงมอเตอร์เพิ่มขึ้น การลอกแนววงจรขับ


เกลี่อเมօเตօร์ที่ความเร็วต่ำสามารถจะกระทำได้ง่าย แต่เมื่อต้องการใช้มอเตօร์ที่ความเร็วสูง วงจรขับจะต้องซับช้อนหนึ่งเพื่อไม่ให้แรงบิดของมอเตօร์ลดลงมากเกินไป เมื่อความเร็วสูงขึ้น ถ้าหากว่ามอเตօร์ใช้ในการขับอุปกรณ์ที่มีความเรียบง่าย โปรแกรมในการควบคุมควรจะมีการเร่งและเบรค มอเตօร์อย่างช้า ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระชากและทำให้มอเตօร์ไม่สามารถหมุนไปตามที่ต้องการได้

โครงสร้างของสเตปเปอร์มอเตօร์


มอเตօร์แบบหรือที่ใช้กันมาก เรียกว่ามอเตօร์แบบ Variable Reluctance (VR) จะใช้สเตเตอර์ที่มีค้อยลับน้อย เพื่อให้เกิดกระแสแม่เหล็กและตัวโรเตօร์จะไม่มีการกระตุนด้วยกระแสไฟฟ้า ในรูปที่ 5 แสดงให้เห็นโครงสร้างภายในของมอเตօร์ VR แบบสามเฟส ซึ่งมีสเตเตอර์ 12 ฟัน และโรเตօร์ 8 ฟัน ในรูปจะแสดงให้เห็นค้อยลับทุกอันที่ถูกกระตุนด้วยไฟฟ้าตามขั้นตอน และสำหรับค้อยล์ที่ไม่ถูกกระตุน จะหาดให้ดูเพียงอันเดียวเพื่อความสะดวกต่อการทำความเข้าใจ ในรูปนี้แต่ละเฟสจะมีค้อยล์ที่ไม่ทำงานสักค้อยล์ด้วยกัน ซึ่งสำหรับมอเตօร์สามเฟส ก็จะมีค้อยล์ทั้งหมด 12 อัน ตัวสเตเตอර์และโรเตօร์จะต้องสามารถทำให้เป็นแม่เหล็กได้เร็วเมื่อมีกระแสไฟผ่านค้อยล์ และทำให้หมุดสภาพการเป็นแม่เหล็กได้เร็วเมื่อยุดจ่ายไฟ ดังนั้นสเตเตอර์และโรเตօร์ อาจจะสร้างจากเหล็กผสมชิลิกอนเพื่อให้มีคุณสมบัตินี้



(ก)



(۷)



(८)

รูปที่ 5 โครงสร้างภายในของสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบ VR

เมื่อเฟสใดเฟสหนึ่งของมอเตอร์ถูกกระแสดันด้วยกระแสไฟตรง (Direct Current - DC) ที่สเตเตอร์ก็จะเกิดความเป็นแม่เหล็กขึ้นและดึงให้ฟันของโรเตอร์ที่อยู่ใกล้กับเฟสเดียวกัน ให้มาตຽบกับฟันของสเตเตอร์ที่ถูกกระแสดัน พระราชนิรันดร์ต้องทำหน้างานที่เรียกว่า Reluctance ต่ำสุด และมอเตอร์จะอยู่ในสภาพคงตัว (Equilibrium)


รูปที่ 5 ก. แสดงให้เห็นตำแหน่งโรเตอร์เมื่อเฟส C ถูกกระตุน ถ้าหากว่าตัดไฟจากเฟส C และกระตุนเฟส B แทน ก็จะทำให้ฟันของโรเตอร์ซึ่งอยู่ใกล้เฟส B ที่สุดถูกดึงเข้ามาตรงกับฟันสเตเตอร์ของเฟส B ตั้งที่แสดงไว้ในรูปที่ 5 ข. การเปลี่ยนเฟสนี้จะทำให้มอเตอร์หมุนไปหนึ่งขั้น ซึ่งในกรณีหนึ่งขั้นจะเท่ากับ 15° ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

การกระตุนเฟส A ตามรูปที่ 5 ค. จะทำให้มอเตอร์หมุนไปอีก 15° ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาแต่ถ้าหากว่ากระตุนเฟส C แทนที่จะกระตุนเฟส A มอเตอร์ก็จะหมุนกลับไปในทางตามเข็มนาฬิกาหนึ่งขั้นและตำแหน่งของโรเตอร์จะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมในรูปที่ 1 ค.


เมื่อมีการกระตุนเฟส B และหยุดกระแทกไฟที่เฟส C มอเตอร์จะหมุนไปหนึ่งขั้นเป็นมุ่งที่แน่นอน มุ่งนี้เรียกว่า มุ่งสเต็ป (Step Angle) และถ้าหากว่าเฟส A ถูกกระตุนและหยุดการกระตุนที่เฟส B ในเวลาต่อมา ก็จะทำให้มอเตอร์หมุนไปอีกหนึ่งสเต็ป ตั้งนี้ตำแหน่งเชิงมุ่งของโรเตอร์สามารถจะควบคุมได้ โดยการเลือกจ่ายกระแสไฟให้แต่ละเฟสตามลำดับ ถ้าหากว่าการลับเฟสเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทิศทางการหมุนและความเร็วเฉลี่ยที่สามารถควบคุมได้โดยระบบลับเฟส ซึ่งระบบลับเฟสนี้อาจเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครprocessor หรือระบบลอดจิกไฟฟ้าก็ได้ จำนวนสเต็ปต่อรอบสามารถหาได้จากข้อมูลทางเรขาคณิตของมอเตอร์ ตั้งตัวอย่างข้างล่าง

สมมุติว่า ลำดับการกระตุนของมอเตอร์เริ่มจากเฟสหนึ่งของมอเตอร์ที่มี ๓ เฟส เมื่อกระตุนไปจนครบ ๓ เฟสแล้ว และเฟสที่เริ่มต้นถูกกระตุนอีกครั้ง ก็หมายความว่ามอเตอร์หมุนไปแล้วเป็นจำนวน ๓ สเต็ปขณะที่ตัวโรเตอร์จะหมุนไป 1 ช่องฟันพอตี การที่ต้องใช้การกระตุน ๓ ครั้ง เพื่อหมุนมอเตอร์ไปหนึ่งช่องฟันนี้การหมุนที่งรอบเดิมจึงต้องใช้การกระตุนเป็นจำนวน mN_r ครั้ง โดยที่ N_r เป็นจำนวนฟันของโรเตอร์

ตั้งนี้จำนวนสเต็ปต่อรอบ S จะเท่ากับ mN_r ในรูปที่ 5 ค่าของ $N_r = 8$ และ $m = 3$ ซึ่งก็จะให้ค่า $S = 8 \times 3 = 24$ สเต็ปต่อรอบ มุ่งสเต็ปจึงเป็น $360/24 = 15^\circ$




รูปที่ 6 ภาคหน้าตัดตามยาวของสเต็ปเบอร์มอเตอร์แบบหลาຍชິ້ນ



รูปที่ 7 ภาคหน้าตัดตามยาวของสเต็ปเบอร์มอเตอร์แบบหลาຍชິ້ນ

มอเตอร์ในรูปที่ 5 เป็นมอเตอร์แบบชั้นเดียว โดยที่ทั้งสามเฟสอยู่ในระนาบเดียวกัน หมวด มอเตอร์อีกแบบหนึ่งคือแบบหลายชั้น (Multi-Stack) ซึ่งแต่ละครั้งจะหม้ายึงเฟสและโรเตอร์กับสเตเตอร์จะมีจำนวนฟันเท่ากัน รูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงภาคหน้าตัดตามยาวของมอเตอร์แบบสามชั้น และรูปหน้าตัดทางขวาง แสดงไว้ในรูปที่ 7 ในรูปนี้ ฟันของสเตเตอร์จะจัดเป็น 4 กลุ่ม และฟันของโรเตอร์จะจัดเรียงอย่างสม่ำเสมอ ฟันของสเตเตอร์และโรเตอร์มีมุนเท่ากัน ดังนี้เจึงจัดเรียงตังในรูปได้

การจัดเรียงของโรเตอร์ทั้งสามชั้นของมอเตอร์แบบนี้จะตรงกันหมด แต่สเตเตอร์ของแต่ละชั้นจะเบี้องกันเป็นมุน $360^\circ/mN_r$ เมื่อ N_r เป็นจำนวนฟันของโรเตอร์ และ M คือ จำนวนเฟสหรือจำนวนชั้นของมอเตอร์ สำหรับมอเตอร์สามชั้นในรูปที่ 7 นั้นถ้าคลื่อลมมาจะเห็น เป็นรูปที่ 8 โดยอยู่ในสภาพที่โรเตอร์จะตรงกับฟันของสเตเตอร์ A ถ้าหากว่าเฟส B ถูกกระตุ้น โรเตอร์จะหมุนไป 10° การกระตุ้นด้วยลำดับ A B C A B จะทำให้มอเตอร์



รูปที่ 8 ตำแหน่งของโรเตอร์และสเตเตอร์ของมอเตอร์สามชั้น

หมุนไปในทิศทางที่บ่งไว้ในรูป และการกระตุนด้วยลำดับ A C B A C จะทำให้การหมุนกลับทิศทาง ดังนี้การควบคุมทิศทางจะทำได้สำหรับมอเตอร์ที่มีสามเฟสหรือมากกว่า

มอเตอร์แบบสเต็ปเบอร์นี้สามารถจะมีหมุนสเต็ปหน่อยได้ สำหรับมอเตอร์ที่ใช้กันมากอาจมีโรเตอร์ที่มีฟัน 50 ฟัน และขับด้วยมอเตอร์ 4 เฟส ซึ่งก็ทำให้ได้หมุนสเต็ปเป็น 1.8°




โดยทั่วไปแล้วหมุนสเต็ปหรือจำนวนสเต็ปต่อรอบและจำนวนเฟสจะพิมพ์ติดไว้ที่ตัวมอเตอร์

การขับมอเตอร์

ระบบขับมอเตอร์ได้แสดงไว้ในรูปที่ 9 ระบบสร้างสัญญาณขับในรูปคือไมโครโปรเซสเซอร์ที่ส่งสัญญาณการขับออกมานั่นเองที่ คละสัญญาณจากพอร์ตจะถูกขยายด้วยทรานชิสเตอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสวิทช์จ่ายไฟให้แก่เฟสต่าง ๆ ของมอเตอร์ ความถี่ของการสั่บเปลี่ยนความเร็วของมอเตอร์ จำนวนของการสั่บเปลี่ยนความคุณภาพหน้างองโรเตอร์และลำดับของการสั่บเปลี่ยน (เฟสในก่อนเฟสใหม่) จะควบคุมทิศทางการหมุน

วงจรในรูปที่ 9 ยังใช้งานจริงไม่ได้ เพราะ เมื่อทรานชิสเซอร์ตัดกระแสที่ผ่านมอเตอร์ที่มีความเร็ว慢จะทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้ากลับทิศทางคร่อมมอเตอร์ และแรงดันนี้อาจสูงพอที่จะทำให้ทรานชิสเซอร์เสียหายได้ แนวทางการออกแบบวงจรขับที่เหมาะสมจะกล่าวไว้ในบทที่เกี่ยวกับการออกแบบวงจร ในรูปที่ 10 แสดงให้เห็นถึงโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา Turbo Pascal ซึ่งใช้ในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์แบบง่าย ๆ โปรแกรมนี้สมมุติเอาว่าไมโครคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับมอเตอร์ผ่านพอร์ตหมายเลข 310H และที่พอร์ตนี้สัญญาณที่ขับออกไปสามารถจะแซ็ตไว้ได้ (Latched) จนกว่าจะได้รับคำสั่งใหม่

ในวงจรตัวอย่างนี้ ทรานชิสเตอร์ที่ใช้เป็นแบบ NPN ซึ่งก็หมายความว่าสัญญาณที่พอร์ตจะต้องเป็นค่าสูง (1) เพื่อให้ทรานชิสเตอร์ปิดอยู่กระแสผ่าน ดังนั้น เพื่อให้มอเตอร์หมุนตามที่บันทึกไว้ สัญญาณเป็นเลขฐานสองที่จะออกไปที่พอร์ตควรจะเรียงลำดับ 001, 100, และ 010 เมื่อโปรแกรมนี้ทำงาน ก็จะสั่งงานให้พอร์ตทำการจ่ายไฟไปที่เฟส A เพื่อหมุนโรเตอร์มาใช้ที่เฟส A หลังจากนั้นจึงโปรดรับข้อมูลว่าจะให้มอเตอร์หมุนกี่สเต็ป เมื่อผู้ใช้



รูปที่ 9 ระบบขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์

```
Program StepperTest1;
{ This program is written with Turbo Pascal version 4.0 }
uses crt;
Var Phase,J : Integer;

Procedure DriveStep(Steps : Integer);
Const Sphase : Array[1..3] of byte = (1,2,4);
Var N : Integer;
Begin
  If Steps = 0 then exit;
  If Steps > 0 then
    For N := 1 to Steps do
      Begin
        Inc(Phase);
        If Phase > 3 then Phase := 1;
        Port[$310] := Sphase[Phase];
        Delay(10);
      End
    Else
      For N := Steps to -1 do
        Begin
          Dec(Phase);
          If Phase < 1 then Phase := 3;
          Port[$310] := Sphase[Phase];
          Delay(10);
        End;
      End;
  Begin
    Phase := 1;
    Port[$310] := 1;
    J := 0;
    While J <> -999 do
      Begin
        Write ('Enter number of steps or -999 to exit ');
        ReadLn(J);
        If J <> -999 then DriveStep(J);
      End;
  End.
End.
```

รูปที่ 10 โปรแกรมควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์อย่างง่าย ๆ

ใส่จำนวนสเตปแล้วโปรแกรมก็จะไปเริ่มทำงานที่ปุ่มชิเดอร์ Drivestep ภายในปุ่มชิเตอร์นี้ จะเก็บข้อมูลไว้แล้วในเรย์ค่าคงที่ชื่อ Sphase ซึ่งแต่ละตัวของเรย์จะหมายถึงการขับไฟส์ A, B และ C ถ้าหากว่าข้อมูลที่ส่งไปเป็นบวก ปุ่มชิเตอร์นี้จะสั่งให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา และถ้าข้อมูลเป็นลบ มอเตอร์ก็จะหมุนทางเข็มนาฬิกาไปจนครบจำนวนสเตปที่ใส่เข้าไป คำสั่ง Delay ใส่ไว้เพื่อประวิงเวลาไม่ให้มอเตอร์หมุนเร็วเกินไป จากโปรแกรมนี้ ผู้อ่านจะสามารถเห็นได้ว่าความเร็วในการหมุนของมอเตอร์จะขึ้นอยู่กับค่าที่ใช้ในคำสั่ง Delay ทิศทางที่มอเตอร์หมุนจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่ใส่เข้าไปเป็นค่าวากหรือลบ และตำแหน่งของโรเตอร์เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จแล้ว เทียบกับตำแหน่งของโรเตอร์ตอนเริ่มโปรแกรม จะขึ้นอยู่กับค่าของตัวเลขที่ใส่เข้าไป

ตัวแปรที่สำคัญของมอเตอร์

บทที่จะกล่าวถึงตัวแปรที่สำคัญของสเต็ปเปอร์มอเตอร์

มุมสเต็ป (Step Angle): การขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์ให้หมุนทำได้โดยการกระตุ้นแต่ละเฟสตามลำดับและในการเปลี่ยนแปลงเฟสแต่ละครั้ง เคลื่อนองมอเตอร์จะหมุนไปเป็นมุมเท่ากับที่มุนนี้เรียกว่ามุมสเต็ป หรือ θ_s สเต็ปเปอร์มอเตอร์อาจมีมุมได้ตั้งต่อไปนี้ คือ $18^\circ, 15^\circ, 7.5^\circ, 2.5^\circ, 2.0^\circ, 1.8^\circ, 0.9^\circ, 0.72^\circ$

จำนวนสเต็ปต่อรอบ: ค่านี้คือ จำนวนสเต็ปรวมที่จะต้องใช้เพื่อหมุนมอเตอร์ไปหนึ่งรอบพอดี ดังนั้น

$$\text{จำนวนสเต็ปต่อรอบ } S = 360/\theta_s$$


อัตราการสเต็ป (Stepping Rate): ตัวเลขนี้ คือ จำนวนสเต็ปต่อวินาที ซึ่งมอเตอร์ทำได้ที่แรงบิดได้แรงบิดหนึ่ง ถ้าหากว่าการขับมอเตอร์ใช้อัตราการสเต็ปสูงกว่าที่มอเตอร์จะทำได้ จะทำให้การควบคุมตำแหน่งมุมของมอเตอร์พลาด และการทำงานไม่ได้ผล มอเตอร์พิเศษบางชนิดอาจมีอัตราการสเต็ปสูงถึง $20,000$ สเต็ปต่อวินาทีได้

ความแม่นยำของสเต็ป (Step Accuracy): ความแม่นยำในการสเต็ปของมอเตอร์ทั่ว ๆ ไปจะอยู่ในช่วง $=7\%$ ของมุมสเต็ป โดยความผิดพลาดนี้จะไม่เกินคูณ ดังนั้นเมื่อมอเตอร์หมุนสเต็ป 7.5° จะสามารถควบคุมตำแหน่งเบียงมุมได้โดยมีความแม่นยำ 0.5° “ไม่ว่าจะขับมอเตอร์ให้หมุนไป 7.5° หรือ $7,500^\circ$ หรือ $1,000$ สเต็ป ความผิดพลาดของมุมสเต็ปจะไม่เกินคูณ และจะมีค่าเฉลี่ยเป็นคูณ เมื่อแรงบิดคงที่ และจากการหมุนไปแล้วสี่เฟลสำหรับมอเตอร์แบบสี่เฟส นั่นคือ เพราะว่า เมื่อหมุนไปสี่สเต็ป มอเตอร์จะกลับไปเฟสเดิมพอดี ซึ่งก็หมายความว่า มอเตอร์จะถูกดึงด้วยสเตเตอร์เดิมด้วยกระแสและแรงดันเดิมดังนั้น ถ้าต้องการความแม่นยำสูง การขับควรจะกระทำเป็นค่าที่หารด้วยสี่ลงตัว

แรงบิด (Torque): แรงบิดที่มอเตอร์ได้ สามารถทำได้จะขึ้นอยู่กับอัตราการสเต็ปกระแสที่ใช้ ขึ้น วิธีการขับ และการอุ่นแบนของชรขับ แรงบิดอาจแยกได้เป็นแรงบิดสถิตย์ (Static Torque หรือ Holding Torque) และแรงบิดจลน์ (Dynamic Torque)

แรงบิดสถิตย์ (Holding Torque): แรงบิดสถิตย์ คือ แรงบิดที่กระทำจากภายนอกเพื่อให้มอเตอร์หมุนไปหนึ่งสเต็ปในขณะที่มอเตอร์หยุดนิ่ง และถูกกระตุ้นด้วยกระแสสเต็ปตามที่ตามข้อมูล จำเพาะของมอเตอร์ ดังนี้แรงบิดสถิตย์อาจแปลงได้ว่าเป็นความสามารถในการเบรค

แรงบิดจลน์ (Dynamic Torque): รูปที่ 11 แสดงถึงกราฟแรงบิดกับอัตราการสเต็ปของสเต็ป เปอร์มอเตอร์ตัวหนึ่ง กราฟแรงบิดโดยทั่วไปแล้วจะมีสองเส้น เส้นหนึ่ง คือ






รูปที่ 11 กราฟแรงบิดกับความเร็วของสเต็ป เปอร์มอเตอร์ตัวหนึ่ง

เส้นที่หมายถึงความสามารถของมอเตอร์ที่จะ เริ่มหมุนโดยไม่มีการผิดพลาด (Start Without Error) ซึ่งบางครั้งเส้นนี้ก็เรียกว่า เป็นเส้นแรงบิดดึงเข้า (Pull-in Torque) กราฟเส้นนี้แสดงเป็นเส้นประในรูป อีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นที่ แรงบิดขณะหมุน (Running Torque) ซึ่งบางครั้งเรียกว่า แรงบิดดึงออก (Pull-out Torque) แรงบิดนี้คือแรงบิดที่มอเตอร์ทำได้บนขณะหมุน แต่ถ้ามอเตอร์เริ่มหมุนด้วยความเร็วที่พื้นที่ก็อาจเกิดการหมุนข้ามสเต็ปได้ การที่จะไปถึงจุดแรงบิดขณะหมุนได้ การขับจะต้องค่อย ๆ เร่งมอเตอร์จากแรงบิดดึงเข้าจนกระทั่งความเร็วถึงจุดแรงบิดดึงออก กราฟความเร็วกับแรงบิด เป็นตัวแปรสำคัญในการเลือกมอเตอร์ให้เหมาะสมกับงานที่ทำ

วงจรขับมอเตอร์


วงจรขับมอเตอร์ทุกไฟสัมภានจะ เมื่อกันทุกประการ ตั้งนี้จะแสดงให้เห็นวิธีการขับมอเตอร์เพียงไฟเดียวเพื่อความสะดวกในการอธิบาย รูปที่ 12 ก. แสดงให้เห็นวงจรขับมอเตอร์แบบง่ายที่สุด โดยที่ค่อยลับของมอเตอร์จะรับกระแสจากแหล่งจ่ายไฟและมีทรานชีสเตอร์กำลังสูงทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ตัดต่อวงจร ทรานชีสเตอร์ตัวนี้จะรับกระแสจากวงจรควบคุมที่เบส เพื่อใช้เป็นสัญญาณในการปิดเปิดกระแสผ่านตัวทรานชีสเตอร์ในขณะ ใช้งานเมื่อทรานชีสเตอร์ได้รับสัญญาณที่เบส ก็จะปล่อยกระแสผ่านลงตินทำให้มีกระแสผ่านค่อยล์ เมื่อถึงจังหวะที่ไฟต่อไปจะถูกกระแสตุบ ทรานชีสเตอร์จะต้องตัดกระแสที่ไฟผ่านตัวเองการสั่งงานของวงจรควบคุมมักจะ เป็นแบบ Transistor - Transistor Logic (TTL) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาณรุดเร็วมาก เมื่อกระแสถูกตัด ค่อยล์ซึ่งมีลักษณะ เป็นตัวเหี่ยวนำ ก็จะเกิดแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นที่ด้านล่างของค่อยล์ เพราะว่าแรงดันตกคร่อมค่อยล์จะ เป็นไปตามสมการ $V = L \cdot (dI/dt)$ เมื่อทรานชีสเตอร์ตัดต่อกระแสเร็วมากก็หมายความว่า dI/dt จะมีค่าสูงและทำให้เกิดแรงดันย้อนกลับมีค่าสูงพอที่จะทำให้ทรานชีสเตอร์เสียหาย ได้ วิธีแก้ที่อาจทำได้ก็คือการใช้ไดโอดต่อชานเก็บค่อยล์ดังรูปที่ 12 ข. แรงดันย้อนกลับที่เกิดขึ้นจะไฟผ่านไดโอด ได้ ซึ่งทำให้ทรานชีสเตอร์ไม่ถูกทำลาย โดยแรงดันย้อนกลับ ทิศทางการเดินทางของกระแสไฟ แสดงไว้ในรูปที่ 12 ข. แล้ว การแก้ปัญหาแบบนี้ใช้ได้เมื่อการใช้งานของมอเตอร์ทำที่ความเร็วต่ำ แต่ที่ความเร็วสูงขึ้น กระแสไฟในวงจรจะทำให้ไฟต่อไปถูกตัดไฟไปแล้วมีแรงดึงดูดของแม่เหล็กอยู่ และทำให้เกิดแรงบิดในลักษณะ เบรคขึ้น




(n)

(x)

(k)



(q)



(j)

รูปที่ 12 วงจรขั้บสเต็ปเบอร์มอเตอร์อย่างง่าย

การใช้ wang แบบนี้ จะทำให้แรงบิดของมอเตอร์ลดลงมากกว่าปกติ เมื่อทำงานที่ความเร็วรอบสูง ถ้าเราใช้ตัวต้านทานตัวหนึ่งต่อ กับ ไดโอด ในลักษณะอนุกรมดังรูปที่ 12 ค. กระแสที่ไปผ่านก็จะหยุดลง ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าค่าของความต้านทานสูงขึ้นกระแสในลักษณะนี้จะไม่เปลี่ยนไป แต่ก็จะทำให้แรงดันครั่อมทรายชีส เทอร์เพิ่มขึ้นด้วย การออกแบบในลักษณะนี้มักไม่ยอมใช้ เพราะความยากในการคำนวณค่าตัวต้านทานที่จะใช้ และการเลือกทรายชีส เทอร์ที่เหมาะสมที่ทุกความเร็วกระทำได้ยาก

วิธีการออกแบบที่ยอมใช้กันคือใช้ชี เนอร์ ไดโอดต่ออนุกรมกับไดโอดที่มีอยู่ชั่งในกรณีนี้ การหยุดของกระแสในลักษณะจะเกิดขึ้นเร็ว และแรงดันที่เกิดขึ้นที่ค่าเล็ก เทอร์ของทรายชีส เทอร์มีค่าสูงสุดที่แผ่นอะโนเดกต์คือ

$$V_{ce} = \text{แรงดันจ่าย} + \text{แรงดันครั่อม} \text{ไดโอด} + \text{แรงดันครั่อม} \text{ชี} \text{เนอร์} \text{ไดโอด}$$

ช่องการออกแบบในลักษณะนี้ได้แสดงไว้ในรูปที่ 12 ง.

วิธีการออกแบบ Wang จริงที่กล่าวถึงมาแล้วนี้ ได้กล่าวถึงการป้องกันแรงดันย้อนกลับ และป้องกันแรงบิดเบรคเนื่องจากการ ไฟล์ของกระแส ซึ่งทำให้ลดแรงบิดเบรคที่เกิดขึ้นในขณะที่ตัดไฟจากไฟฟ้า ไม่ต้องมองมอเตอร์นี้เป็นประกอบด้วยค่าอยู่ที่ซึ่งมีความต้านทานอยู่ด้วย ตั้งนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวต้านทานต่ออนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำ ตัวเหนี่ยวนำนี้มีลักษณะของการต่อต้านกระแส และความเร็วของการ เกิดสนามแม่เหล็กที่สูงขึ้นอยู่กับสัดส่วนของความเหนี่ยวนำ และความต้านทาน (L/R) ถ้าค่า L/R น้อย สนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นได้เร็ว และถ้า L/R สูง จะทำให้สนามแม่เหล็กเกิดขึ้นได้ช้า การที่จะทำให้สนามแม่เหล็กเกิดขึ้นได้เร็ว เพื่อให้ได้แรงบิดสูงที่อัตราการสเต็ปสูงอาจทำได้โดยการเพิ่มตัวต้านทานต่ออนุกรมกับค่าอยู่เพื่อลด L/R ดังรูปที่ 12 จ. ในการกระทำแบบนี้ ระบบจ่ายไฟจะต้องจ่ายไฟที่แรงดันสูงขึ้นเพื่อให้กระแสผ่านเฟสเป็นค่าคงเดิม เอกสารคู่มือของสเต็ปเบอร์มอเตอร์ของฟิลลิปส์ แนะนำว่าควรจะใช้สัดส่วน $L/4R_m$ เมื่อ R_m คือความต้านทานภายในของมอเตอร์ ซึ่งก็หมายความว่าแรงดันจ่ายไฟก่อกรจะเพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่า และความต้านทานที่ต่อเข้าไปมีค่าเป็นสามเท่าของความต้านทานภายในของมอเตอร์ ในทางทฤษฎีแล้ว วงจรจ่ายไฟให้สเต็ปเบอร์สามารถจะออกแบบให้สามารถจ่ายไฟตรงที่แรงดันและกระแสเท่าได้ แต่ในทางปฏิบัติ ถ้าอุปกรณ์จ่ายไฟสามารถหาได้ในลักษณะสำเร็จรูปในห้องตลาด ก็จะช่วยลดราคาและความยุ่งยากในการจัดหาไปได้มากอุปกรณ์จ่าย

ไฟตรงที่มีอยู่ในตลาดมักจะอยู่ในรูปของเครื่องชาร์ทแบตเตอร์รี่ถอยนั้น หรือเครื่องจ่ายไฟสำหรับวิทยุสื่อสาร ซึ่งมักจะมีแรงดันไฟฟ้าออกที่ 13.5 หรือ 12 โวลท์ เครื่องจ่ายไฟประเทสสามารถนำไปได้ในราคากลางๆ โดยมีความสามารถในการจ่ายกระแสตั้งแต่ 5 แอมป์ร์ ถึง 40 แอมป์ร์ ขึ้นอยู่กับราคา ตั้งแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้ควรจะเลือกมอเตอร์ที่ออกแบบให้รับแรงดันไฟฟ้าประมาณ 3 โวลท์ เพราะเมื่อนำมาใช้กับเครื่องจ่ายไฟ 12 โวลท์ พร้อมกับค่าตัวด้านท่านที่เหมาะสมก็จะได้ค่า L/R เป็น $L/4R_m$ พอตี แต่ถ้าหากว่ามอเตอร์ที่จะใช้เลือกไม่ได้หรือค่าของแรงดันที่แตกต่างไปจากนี้ก็อาจเลือกค่าความด้านท่านอื่นเพื่อให้กระแสซึ่งไฟหล่อเย็นมอเตอร์ต่อไฟ เป็นค่าเหมาะสมได้

การเลือกตัวด้านท่านที่จะใช้ต้องคำนึงถึงความสามารถในการรับพลังงาน (Power Rating) ของตัวด้านท่าน เพราะสเต็ปเบอร์มอเตอร์นั้นสามารถจัดการพลังงานได้มากกว่าตัวด้านท่านที่ต้องการอุปกรณ์ในคลายกรณีอาจต้องใช้ตัวด้านท่านหลาย ๆ ตัวต่อเป็นเครื่องขับเพื่อให้สามารถรับพลังงานทั้งหมดได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการขับมอเตอร์ที่จะใช้แรงดัน 3.6 โวลท์และต้องการกระแสต่อไฟ เป็น 6.1 แอมป์ร์ โดยจะใช้เครื่องจ่ายไฟที่มีแรงดันออกเป็น 12 โวลท์ก่อนอื่นจะต้องคำนวณแรงดันหากคร่อมทราบชีส เมอเตอร์ที่ขับและมอเตอร์ก่อนด้วยสมการ

$$V_{mq} = V_m + V_a$$

เมื่อ V_{mq} = แรงดันไฟฟ้าคร่าวมมอเตอร์และทราบชีส เมอเตอร์

V_m = แรงดันที่มอเตอร์ต้องการ

V_a = แรงดันคร่าวมทราบชีส เมอเตอร์ เมื่อปล่อยกระแสผ่าน

V_m ในที่ที่ต้องการให้เป็น 3.6 โวลท์ ตามความต้องการของมอเตอร์ สำหรับแรงดันหากคร่อมทราบชีส เมอเตอร์นั้น ตามปกติแล้วทราบชีส เมอเตอร์จะออกแบบให้ทำงานที่จุดอิ่มตัว (Saturate) เพื่อคงพลังงานผ่านทราบชีส เมอเตอร์และทราบชีส เมอเตอร์โดยทั่วไป จะมีแรงดัน ตกคร่อมประมาณ 0.7 โวลท์ เมื่ออิ่มตัว แต่ถ้าต้องการค่าที่แน่นอนควรจะหาค่าจากตารางเลือกทราบชีส เมอเตอร์ที่ใช้ การหาค่าตัวด้านท่านที่จะใช้มีอยู่ในตัวอย่างต่อไปนี้

$$V_{mq} = 3.6 + 0.7 = 4.13 \text{ โวลท์}$$

ดังนี้ แรงดันคร่อมตัวต้านทานก็จะ เป็น

$$V_r = V_s + V_{mq}$$

เมื่อ V_r = แรงดันคร่อมตัวต้านทานที่จะใช้

V_s = แรงดันจากเครื่องจ่ายไฟ

และ ในตัวอย่างนี้

$$V_r = 12 + 4.13 = 7.87 \text{ โวลท์}$$

และค่าของตัวต้านทานก็คือ


$$R = V_r / I_m$$

เมื่อ R = ค่าความต้านทานของตัวต้านทาน

I_m = กระแสที่มอเตอร์ต้องการ

ในตัวอย่างนี้จะได้ $R = 7.87 / 6.1 = 1.3$ โอห์ม และกำลังผ่านตัวต้านทานคือ


$$P_r = I_m V_r = 6.1 \times 7.87 = 48 \text{ วัตต์}$$



รูปที่ 13 การใช้ตัวต้านทานต่ออนุกรมกับสเต็ปเปอร์มอเตอร์

ตัวต้านทานขนาด 1.3 โอม์ 50 วัตต์ ไม่มีขายในตลาด และตัวต้านทานปรับค่าได้ที่มีตัวต้านทานราคาแพง ดังนี้เจ้าของสร้างเครื่อข่ายของตัวต้านทานจากตัวต้านทานขนาด 10 วัตต์ และ 5 วัตต์ หลาย ๆ ตัว เพื่อใช้ในงานนี้ได้ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 13 ในรูปนี้ตัวต้านทานขนาด 5 โอม์ 10 วัตต์ 5 ตัว ต่อขนาดกันซึ่งในแต่ละตัวจะมีกระแสผ่าน 1.22 แอม培ร์และผลลัพธ์ที่ส่งผ่านแต่ละตัวจะเป็น $I^2R = (1.22)^2 \times 5 = 7.44$ วัตต์ ซึ่งก็ไม่เกินความสามารถ สำหรับตัวต้านทานขนาด 0.2 โอม์ ก็จะมีกำลังผ่านเป็น 7.44 วัตต์ และตัวต้านทานขนาด 0.1 โอม์ ก็จะมีกำลังผ่านเป็น 3.72 วัตต์ ซึ่งก็อาจใช้ตัวต้านทานขนาด 5 วัตต์ ได้สำหรับตัวต้านทาน 0.1 โอม์

ในวงจรขั้บมอเตอร์นี้สัญญาณที่ส่งมาจากเครื่องควบคุมจะเป็นแบบ Transistor Transistor Logic (TTL) ดังนี้วงจรขั้บควรจะรับสัญญาณแบบนี้โดยตรงได้ แต่การเลือกทรานซิสเตอร์ที่มีอัตราขยายสูงเพื่อให้รับสัญญาณแบบ TTL โดยตรง อาจทำให้ระบบไวต่อสัญญาณรบกวนมากเกินไป ดังนั้นในวงจรขั้บควรจะมีการใช้ Buffer เพื่อช่วยลดปัญหานี้ รูปที่ 14 เป็นตัวอย่างวงจรขั้บซึ่งผู้เขียนออกแบบไว้และจะใช้วงจรนี้ในการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรขั้บสเต็ปเบอร์มอเตอร์ ในวงจรนี้ใช้ตัวต้านทานสองชุดและซีเนอร์ไดโอดสองตัว เพื่อเตรียมไว้ขั้บสเต็ปเบอร์แบบสองเฟส ขึ้นส่วนใหญ่ที่ใช้ในวงจรนี้หาซื้อได้ง่ายภายในประเทศ ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ทุกรายการได้ 8 แอม培ร์และแรงดันระหว่างคอลเลกเตอร์กับอิมิเตอร์เป็น 100 โวลท์ แต่ถ้าจะใช้การขั้บเกินสองแอม培ร์ต่อเฟสควรจะติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อน (Heat Sink) และถ้าขั้บเกิน 5 แอม培ร์ก็ควรจะมีตัวต้านทานสองชุดและซีเนอร์ไดโอด 1N4148 ใช้ช่วยป้องกันอุปกรณ์ควบคุมในกรณีที่ไดโอดป้องกันไฟย้อนกลับ หรือซีเนอร์ไดโอด เกิดเสียงหายบัฟเฟอร์ที่ใช้เป็นแบบคอลเลกเตอร์เบิต ที่แม้แรงดันได้ถึง 30 โวลท์ และรับสัญญาณแบบ TTL ได้โดยตรง บัฟเฟอร์ที่ใช้นี้เป็นอินเวอร์เตอร์ เพราะว่าในกรณีที่ระบบควบคุมไม่ได้ต่อสายไว้ สัญญาณเข้าของ 7406 จะเป็นค่าสูงลง และตัวไฟในทุกเฟสของมอเตอร์ เพื่อไม่ให้ระบบจ่ายไฟและมอเตอร์เสียหาย ไฟ +5 โวลท์ ที่ใช้ในวงจรนี้ควรจะมีการเรกูเลตและไม่ควรใช้แหล่งจ่ายไฟมาจาก +12 โวลท์ เพราะที่แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลท์ จะมีสัญญาณรบกวนมากเมื่อมอเตอร์ทำงาน ทรานซิสเตอร์ที่ใช้อาจลอกขนาดลงได้ถ้าหากว่าใช้ในการขั้บสเต็ปเบอร์มอเตอร์ขนาดเล็ก



รูปที่ 14 วงจรขั้นตอนเตอร์ที่รับสัญญาณแบบ TTL

บันฟเฟอร์ที่ใช้เป็นแบบกอกลีกเตอร์ เปิด ที่เทียบระดับได้พิง 30 โวลท์ และรับสัญญาณแบบ TTL ได้โดยตรง บันฟเฟอร์ที่ใช้นี้เป็นอินเวอร์เตอร์ เพราะว่าในกรณีที่ระบบควบคุมไม่ได้ต่อสายไว้ สัญญาณเข้าของ 7406 จะเป็นค่าสูงลง และตัดไฟในทุกเฟสของมอเตอร์ เพื่อไม่ให้ระบบจ่ายไฟและมอเตอร์เสียหาย ไฟ +5 โวลท์ที่ใช้ในวงจรนี้ควรจะมีการกรุณาและไม่ควรใช้แหล่งจ่ายไฟมาจากการ +12 โวลท์ เพราะที่แหล่งจ่ายไฟ 12 โวลท์ จะมีสัญญาณรบกวนมากเมื่อมอเตอร์ทำงาน ทราบชีสเตอร์ที่ใช้อาจลดขนาดลงได้ถ้าหากว่าใช้ในการขับสตีปเบอร์มอเตอร์ขนาดเล็ก

การขับมอเตอร์แบบเฟสเดียว ส่องไฟ และ 1-2

ในตารางที่ 4 แสดงถึงขั้นตอนการขับสตีปเบอร์มอเตอร์แบบ 4 เฟส โดยการขับแบบเฟสเดียว ส่องไฟ และ 1-2 ตัวเลข 1 ในช่องของตารางหมายถึงว่าเฟสหนึ่งมีกระแสไหลผ่านและ 0 หมายความว่า ไม่มีกระแสไหลผ่าน วิธีการขับมอเตอร์ที่อธิบายไว้ใน จะเป็นแบบเฟสเดียว ถ้าหากว่าต้องการแรงบิดสูงอาจใช้วิธีการขับสองเฟสพร้อมกันได้ สตีปเบอร์มอเตอร์บางชนิดไม่ได้ออกแบบมาให้ขับสองเฟสพร้อมกันและถ้าขับแบบนี้มอเตอร์อาจร้อนมากได้ ดังนั้น ควรตรวจสอบเอกสารคู่มือของมอเตอร์ก่อนใช้การขับแบบนี้ การขับแบบสองเฟส จะต้องใช้กระแสจากแหล่งจ่ายไฟเป็นสองเท่าของปกติ และถ้าใช้ตัวต้านทานต่ออนุกรม ก็จะต้องใช้ตัวต้านทานสองชุดแยกกันสำหรับมอเตอร์แต่ละตัว การขับแบบ 1-2 จะได้แรงบิดน้อยกว่าการขับแบบสองเฟส แต่ว่า เมื่อขับแบบนี้มุ่สตีปของมอเตอร์จะลดลงครึ่งหนึ่ง การขับแบบนี้ควรใช้เมื่อต้องการมุ่สตีปเล็กมอเตอร์ที่มุ่สตีป 1.8° สามารถทำให้ทำงานโดยมุ่สตีป 0.9° ได้ด้วยการขับแบบ 1-2

ตารางที่ 4 การขับสเต็ปเบอร์มอเตอร์แบบเฟสเดียว (ก) ส่องไฟส (ข) และ 1-2 (ค)

ก.การขับหนึ่งเฟส

ตามเข็มนาฬิกา---->

สเต็ป	1	2	3	4
A	1	0	0	0
B	0	1	0	0
C	0	0	1	0
D	0	0	0	1

ข.การขับสองเฟส

ตามเข็มนาฬิกา---->

สเต็ป	1	2	3	4
A	1	0	0	1
B	1	1	0	0
C	0	1	1	0
D	0	0	1	1

<----ทวนเข็มนาฬิกา

<----ทวนเข็มนาฬิกา

ค.การขับแบบ 1-2


ตามเข็มนาฬิกา----->

สเต็ป	1	2	3	4	5	6	7	8
A	1	1	0	0	0	0	0	1
B	0	1	1	1	0	0	0	0
C	0	0	0	1	1	1	0	0
D	0	0	0	0	0	1	1	1

<-----ทวนเข็มนาฬิกา

การใช้ในโคร โปรดเซสเซอร์ในการควบคุมสเต็ปเบอร์มอเตอร์

การใช้ในโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมสเต็ปเบอร์มอเตอร์นั้น เหมาะสำหรับการทดลองและสร้างเครื่องมือต้นแบบ เพราะโปรแกรมควบคุมเบียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่ายทำให้ง่ายต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไข แต่เมื่อถูกอย่างทำงานได้แล้วจะจะใช้สเต็ปเบอร์มอเตอร์ไปควบคุมขบวนการทางอุตสาหกรรม การใช้ในโครคอมพิวเตอร์ทั้งตัวไปทำการควบคุมทำให้ราคาแพง นอกจากนั้น ไม่โครคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป ได้ออกแบบมาให้ใช้ในสำนักงานและมักจะทำสิ่งแวดล้อมในโรงงานเป็นต้นว่า ความสั่นสะเทือน ผุนและละออกน้ำมันไม่ได้ วิธีควบคุมสเต็ปเบอร์มอเตอร์ที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่งก็คือควบคุมด้วย ไม่โคร โปรดเซสเซอร์ ระบบควบคุมที่ใช้ในโคร โปรดเซสเซอร์อาจใช้ได้โดยการไม่ต้องมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว เคลียและโปรแกรมควบคุมก็สามารถบันทึกไว้ใน Eprom ได้การออกแบบในลักษณะนี้ทำให้ระบบในโคร โปรดเซสเซอร์มีราคาถูกและเหมาะสมกับการควบคุมเฉพาะงาน




รูปที่ 15 การใช้งานในโคร์ปีรเซสเซอร์ 8031

ไมโครโปรเซสเซอร์ตระกูลหนึ่งที่ผลิตโดยบริษัท INTEL เพื่อใช้กับงานควบคุมคือ ตระกูล MCS-51 ซึ่งประกอบไปด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่หายในไอซีตัวเดียวมีชื่อ CPU หน่วยความจำ พอร์ทอินพุท/เอาท์พุท วงจรจับเวลา วงจรสื่อสารอนุกรมและในบางตัวอาจมี ROM ด้วย ได้ ไมโครโปรเซสเซอร์บางตัวในตระกูลนี้มี ROM อัญญาตัวและจะต้องสั่งโปรแกรมมาจากโรงงานซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้ ไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์ 8751 มี EPROM อัญญาตัวซึ่งผู้ใช้สามารถโปรแกรมเองได้ และอาจใช้เป็นตัวควบคุมได้โดยใช้ไอซีตัวนี้ตัวเดียว บวกกับ Crystal และแหล่งจ่ายไฟ 5 โวลท์เท่านั้น การโปรแกรม EPROM นี้เมื่อกำกั้ดอยู่ที่จำนวนครั้งที่สามารถจะโปรแกรมได้ และไมโครโปรเซสเซอร์ 8751 มีราคาค่อนข้างสูง และไม่สามารถโปรแกรมได้ด้วย EPROM Programmer มาตรฐาน ตั้งนี้จึงจะกล่าวถึงไมโครโปรเซสเซอร์ในตระกูลเดียว กันอีกเบอร์หนึ่ง คือ 8031 ซึ่งไมโครโปรเซสเซอร์นี้สามารถทำงานกับ EPROM ภายนอกได้ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบควบคุมและมีราคาต่ำ ถ้าหากต้องการให้ 8031 ทำงานอื่นๆแตกต่างกัน ออกไปก็อาจเปลี่ยน EPROM สำหรับงานนั้น ๆ ได้ ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้ 8031 แสดงไว้ในรูปที่ 15 จะเห็นได้ว่าทั้งระบบใช้ไอซีเพียงสามตัวคือ 8031, 74LS373 และ EPROM เบอร์ 2764 เท่านั้น ไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์นี้ออกแบบให้ใช้กับงานควบคุม ตั้งนี้แต่ละบิทของพอร์ตต่าง ๆ สามารถโปรแกรมได้โดยตรงและสายสัญญาณสำหรับสั่งข้อมูลและอินเตอร์รัฟต์ต่าง ๆ สามารถใช้ในการควบคุมได้ด้วย ซึ่งก็หมายความว่าทั้งระบบอาจมีทักษะคุณภาพได้ถึง 16 บิต ซึ่งก็ใช้คุณสมบัติเปอร์ฟอร์มอเตอร์ได้ถึง 4 ตัว โดยใช้ไอซีเพียงสามตัว

3.2.4 วงจรสะพาน

วงจรสะพาน (bridge circuit) ชนิดต่าง ๆ ใช้กันมากสำหรับการวัดความต้านทาน ความจุประจุ และความเหนี่ยววนิ่ม เนื่องจากเราได้เห็นแล้วว่า หัววัดหลายประเภทเปลี่ยนตัวแปรทางฟิสิกส์มาเป็นความต้านทาน ความจุประจุ หรือความเหนี่ยววนิ่ม ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมักจะต้องใช้วงจรสะพานเข้าช่วยในการอ่านค่าเหล่านี้ ถึงแม้สะพานความจุประจุและความเหนี่ยววนิ่มจะสำคัญ แต่วงจรสะพานแบบที่ใช้กันมากที่สุดก็คือ แบบความต้านทาน และเราจะพิจารณาดูว่างจรสะพานแบบความต้านทานในที่นี้



วงจรสะพาน Wheatstone พื้นฐาน


วงจรสะพาน Wheatstone พื้นฐานรูปที่แสดงให้เห็นสะพานความต้านทาน (Wheatstone) ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด แรงดันกระแส E_{ex} อาจเป็น ac หรือ dc และในที่นี่ จะกล่าวถึงการใช้ไฟ dc กระแสในภาระ ขนาดนิ่งหรือมากกว่าของสะพาน จะเป็นหัววัดแบบตัวต้านทานเช่น เสตรนเกจ เทอร์โนมิเตอร์แบบต้านทาน หรือเทอร์มิสเตอร์ การใช้สะพานจะทำได้สองวิธีด้วยกันคือ วิธีนัก และวิธี deflection เรากล่องสมมุติคุณว่า ถ้าหากว่าตัวต้านทานทั้งหมดคงปรับให้สะพานสมดุล นั่นก็คือ

$e_{AC} = 0$ ($R_1/R_4 = R_2/R_3$) และถ้าเราให้ตัวต้านทานตัวหนึ่งเป็นต้นว่า R_1 เปลี่ยนแปลงความต้านทานไป ซึ่งก็จะทำให้สะพานไม่สมดุล และเกิดแรงดันไฟฟ้าคร่อม AC ทำให้เกิดค่าที่อ่านได้ที่มาตรา (meter) ค่าที่อ่านได้จากมาตรา (meter) ค่าที่อ่านได้จากมาตรา จะบอกถึงการเปลี่ยนแปลงใน R_1 และจะใช้ในการคำนวณการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ วิธีการในการวัดการเปลี่ยน

แปลงนี้เรียกว่าวิธีการ deflection เนื่องจากการเคลื่อนไหวของมาตรา แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความด้านหน้า ในวิธีแบบนั้น (null) เราจะปรับตัวทักษะให้ตัวมีอัตโนมัติ เมื่อ R_1 เปลี่ยนไป ทำให้มาตราเคลื่อนไหว เราจะปรับ R_2 จนผลลัพธ์กับการเปลี่ยนแปลงใน R_2 ให้มาตรากลับมาอ่อนค่าคุณย์หรือนั้น ในกรณีนี้ ค่าตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงของ R_1 จะขึ้นโดยตรง กับการเปลี่ยนแปลงใน R_2 ที่ทำให้เกิดความสมดุล


3.2.5 หน่วยรับส่งข้อมูลเข้าออก (I/o unit) ของ IC เบอร์ PIA 8255

8255 เป็น IC 40 ขา ของบริษัทอินเทล ได้รับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานกับชีพียู 8080 แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถประยุกต์ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับชีพียู 8031 ได้



รูปที่ 16 แสดงบล็อกไซร์แกรมของ IC 8255

โครงสร้างพื้นฐานของ PIA (PIA ย่อมาจากคำว่า programmable interface adapter) 8255 แสดงบล็อกไซร์แกรมได้ดังรูปที่ 16 ส่วนรายละเอียดของสัญญาณต่าง ๆ แสดงไว้ในรูปที่ 17 ตามลำดับ พบว่า 8255 จะประกอบด้วย 1/O พอร์ต 3 พอร์ต ขนาด 8 บิต คือ พอร์ต A, B และ C ที่สามารถโปรแกรมให้พอร์ตใด ๆ เป็นไดท์อินพุตพอร์ต หรือเอาต์พุตพอร์ต




8255

รูปที่ 17 แสดงรายละเอียดขาสัญญาณต่าง ๆ ของ IC 8255 (PIA)

รายละเอียดของขาสัญญาณต่าง ๆ มีดังนี้ คือ

- D_o-D₇ เป็นบิตข้อมูล
- CS เป็นขาอินพุตเพื่อเลือกชิป (select. ship) โดยเมื่อขาสัญญาณนี้เป็น 0 จะมีการอ่านข้อมูลและเขียนข้อมูลเกิดขึ้น
- RD เป็นขาสัญญาณการอ่านข้อมูล เมื่อขาสัญญาณนี้เป็น 0 และขา CS เป็น 0 จะมีการอ่านข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อเขียนข้อมูล
- WR เป็นขาสัญญาณการเขียนข้อมูล เมื่อ CS และ WR เป็น 0 จะเกิดการเขียนข้อมูลขึ้นบนบล็อกข้อมูล
- Rest เป็นขาสัญญาณเคลียร์สถานะต่าง ๆ ภายใน 8255 โดยจะมีการเซตให้ทุกพอร์ตเป็นอินพุตพอร์ต
- PA_o-PA₇ เป็นสายสัญญาณพอร์ต A ขนาด 8 บิต
- PB_o-PB₇ เป็นสายสัญญาณพอร์ต B ขนาด 8 บิต
- PC_o-PC₇ เป็นสายสัญญาณพอร์ต C ขนาด 8 บิต
- A₁-A₀ เป็นสายสัญญาณพอร์ต A, B, C และควบคุมพอร์ต (control port)

IC 8255 สามารถใช้งานได้ 3 โหมด ซึ่งแต่ละโหมดจะมีการทำงานแตกต่างกันออกไม่ต่างกันนี้



รูปที่ 18 แสดงรายละเอียดความหมายแต่ละบิตที่ใช้เป็นรหัสในการควบคุมพอร์ต

โนมด ๐ (หรือ โนมดนี้ใช้งานอินพุต/เอาต์พุต) การกำหนดโนมดการทำงาน ต้องมี การส่งข้อมูลโปรแกรมที่อร์ตควบคุม (ในที่ที่หมายถึงอร์ต 13 H) แต่ละบิตของข้อมูลที่ส่งไปจะ มีความหมายในตัวเอง ลักษณะความหมายของแต่ละบิตที่เป็นรหัสในการควบคุมแสดงถึงรายละเอียดดังรูปที่ 18 ตัวอย่างเช่น ถ้า $D_7 \dots D_0$ เป็น $1000\ 0000 = 80H$ จะหมายถึงโปรแกรมควบคุมให้ทุกพอร์ต (A, B และ C) เป็นเอาต์พุตพอร์ต เป็นต้น

การเขียนซอฟต์แวร์เพื่อให้ทุกพอร์ตเป็นเอาต์พุตพอร์ต โดยมีการส่งข้อมูล (เขียนข้อมูลค่า 23H ออกทางพอร์ต A, ค่า 41H ออกทางพอร์ต B และ 73 H ออกทางพอร์ต C ตามลำดับ รายละเอียดของโปรแกรมแสดงดังต่อไปนี้

XOR A

LD A, 80H

OUT (13H), A; ตั้งพอร์ตควบคุมให้ A, B และ C เป็นเอาต์พุต

LD A, 23H

OUT (10H), A; ส่งข้อมูล 23 H ออกทางพอร์ต A


LD a, 41H

OUT (11H), A; ส่งข้อมูล 41H ออกทางพอร์ต B

LD a, 73H

OUT (12H), A; ส่งข้อมูล 73H ออกทางพอร์ต C

โนมด ๑ การทำงานในโนมดนี้มีการตรวจสอบ (handshaking) โดยใช้ I/O ของพอร์ต A และ B เป็นแหล่ง และพอร์ต C จะใช้เป็นผู้รับในการตรวจสอบสัญญาณโดยที่พอร์ต C (บน) ตรวจสอบสำหรับพอร์ต A และพอร์ต C (ล่าง) ตรวจสอบสำหรับพอร์ต B ตามลำดับ และบล็อกไดอะแกรมการทำงานดังรูปที่ 19



รูปที่ 19 แสดงบล็อกໄ/do ของrogramการทำงาน 8255 ในโ้มด 1 แบบมีการตรวจสอบ

หน้าที่ของขาสัญญาณต่าง ๆ ของพอร์ต C ในการทำงานแบบตรวจสอบเมื่อ 8255 ทำงานในโ้มด 1 แสดงดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การทำงานแบบตรวจสอบเมื่อ 8255 ทำงานในโ้มด 1

ขา	อินพุต	เอาต์พุต
PC ₀	INTR _B	INTR _B
PC ₁	INF _B	OBF _B
PC ₂	STB _B	ACK _B
PC ₃	INTR _A	INTR _A
PC ₄	STB _A	I/O
PC ₅	IBF _A	I/O
PC ₆	I/O	ACK _A
PC ₇	I/O	OBF _A

โนมด 2 การทำงานในโนมด 2 8255 จะใช้พอร์ต A ทำงานที่เป็นพอร์ตสองทิศทาง (input/output) ส่วนพอร์ต C จะเป็นพอร์ตที่ทำงานที่ตรวจสอบที่สัญญาณแต่ละขา ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 การตรวจสอบที่สัญญาณแต่ละขาของพอร์ต C

ขา	ความหมาย
PC ₀	I/O
PC ₁	I/O
PC ₂	I/O
PC ₃	INTR
PC ₄	STB
PC ₅	IBF
PC ₆	ACK
PC ₇	OBF

ในขณะที่พอร์ต A และ C ทำงานในโนมด 2 พอร์ต B เราสามารถจะโปรแกรมให้ทำงานในโนมด 0 หรือ 1 ก็ได้ ซึ่งสามารถแยกการทำงานได้อย่างอิสระ