

บทที่ 2

ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการที่เกี่ยวข้อง

การค้นคว้าแบบอิสระเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์การอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท แอลทีอีซี จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้นำแนวคิดวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและออกแบบเป็น 3 รูปแบบคือ

1) วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ได้แก่

1.1) การอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม (Training with Industry : TWI)

1.2) กิจกรรม 5S

1.3) ความสูญเสีย 7 ประการ (7-Waste)

2) วิธีการวิเคราะห์และจำแนกปัญหาในกระบวนการผลิต ได้แก่

2.1) การวิเคราะห์โดยใช้แผนภาพเหตุและผล หรือแผนภูมิถังปลา

3) การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ได้แก่

3.1) การวัดเชิงปริมาณ

3.1.1) การเพิ่มผลิตผล (Productivity)

3.1.2) การลดเวลาของกระบวนการผลิต (Production Lead Time)

3.2) การวัดเชิงคุณภาพ คือการวัดความพึงพอใจจากผลที่ได้รับจากการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

1. วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

อุทุมพร งามรمان (2542) กล่าวถึงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร โดยการทำให้เปลี่ยนจากทีมธรรมชาติ เป็นทีมที่เก่งชี้สานารถดำเนินการได้ 3 เรื่อง และควรดำเนินการพร้อมกัน คือ

1) การเพิ่มศักยภาพคน

2) การพัฒนาเครื่องมือ

3) การเปลี่ยนหรือการพัฒนาระบบการทำงาน

การพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง 3 เรื่องเมื่อดำเนินการพร้อมกัน จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี การเปลี่ยนแปลงเป็นงานที่อาศัยความตั้งใจ และความรู้สึกที่ดีต่อความก้าวหน้าเป็นกำลังสำคัญ การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะทำให้ผู้บริหารต้องพบปัญหาต่างๆ ซึ่งโดยมากแล้วผู้ที่คุ้นเคยการทำงานแบบเดิมๆ ไม่ต้องการพนเวื่องที่ต้องแก้ไขเหล่านี้แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หากประสิทธิภาพจะทำงาน ได้เต็มที่ก็โดยลงมือคิดและทำ สิ่งที่ต้องทำไป

พร้อมๆ กับการสร้างประสิทธิภาพโดยการพัฒนาเพื่อนร่วมทีม พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานที่ ทำงาน ฯลฯ และการทำระบบการทำงานให้ดีขึ้น คือการรวมหลักประสิทธิภาพเข้ากับหลักอื่นๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการบริหารขององค์กร การประสานหลักต่างๆ เข้าด้วยกันจะทำให้การสร้างกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน และทำให้องค์กรดีขึ้นในทุกทางในระยะยาว ทุกหลักปฏิบัติต้องลงมือสร้างขึ้นพร้อมๆ กัน

การเพิ่มศักยภาพคน การพัฒนาวิธีพัฒนาประสิทธิภาพของคนเกิดขึ้นมากมายทั้งในโลกของธุรกิจ วงการศึกษา และแม้แต่ความสามารถทางศาสตร์ที่ทำให้คนเรารักคิดเก่งขึ้น ทำงานได้ผลดีขึ้นซึ่งแนะนำในหนังสือต่างๆ ที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของคนจะถูกยกย่องจริงได้นั้นอาทิ การฝึกอบรม การประชุม การเข้าร่วม ประชุมเชิงสัมมนา (Workshop) ต่างๆ ซึ่งมีให้เลือกมากขึ้นในปัจจุบัน การเพิ่มศักยภาพคนเป็นแนวคิดสำคัญในพัฒนาเศรษฐกิจฉบับปัจจุบัน องค์กรที่บริหารจัดการด้วยหลักการสอนงานในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเป็นหลัก

การพัฒนาเครื่องมือ การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ ที่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ทีมทำงานได้สะดวก รวดเร็ว และดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการพัฒนาเครื่อง sond สนับสนุนการทำงานนี้เห็นได้เจ้ากว่าการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบงานซึ่งมักเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดำเนินการกันมากที่สุด เราได้เห็นเครื่องมือที่ดีขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรที่รวดเร็วขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น ปลดปล่อยภาระให้กับบุคลากรและระบบงาน องค์กรสามารถเพิ่มเครื่องมือต่างๆ ได้มากเท่าที่มีงบประมาณ ซึ่งถือว่าองค์กรมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพโดยนำปัจจัยที่ใช้ (Input) กับ ผลลัพธ์ (Outcome) มาวัดจะระหว่างการซื้อหาอุปกรณ์ช่วยงาน เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มปัจจัยที่ใช้ มากจนเกินความจำเป็น

การเปลี่ยนหรือการพัฒนาระบบการทำงาน กระบวนการทำงานเป็นการประสานการบริหารการทำงานของคน และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยให้สอดคล้องกับความเป็นไปรอบด้านเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ ระบบงานใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้น สำหรับองค์กร เช่น กระบวนการ 5 ศ ความสูญเสีย 7 ประการ การสอนงาน การปรับเปลี่ยนองค์กร (Reengineering) ระบบ ISO 9000 วิธีการเหล่านี้มีจุดสำคัญคือการนำมาใช้ องค์กรพยายามแปรเปลี่ยนนำข้อมูลเรื่องเหล่านี้เข้ามาอ่านแต่หยุดเพียงการ “รู้” ถึงที่จะทำการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเป็นจริงขึ้นได้ก็ต้องนำไปใช้ในการลงมืออย่างต่อเนื่อง

ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่เป็นที่นิยม และมีวิธีการดำเนินการไม่ยากมาใช้ 3 วิธี ได้แก่ การอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรม 5 ศ และ ความสูญเสีย 7 ประการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 การอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม (Training with Industry : TWI)

คู่มือหัวหน้างาน บริษัท แอลทีอีซี จำกัด (2545) ได้กล่าวว่าการอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม (Training with Industry : TWI) ประกอบไปด้วย 3 วิธีการ คือ

1.1.1 การสอนงาน (Job Instruction : JI) เป็นความรู้ในเรื่องของเทคนิคการสอนงานให้กับลูกน้อง เพื่อให้พนักงานฝ่ายปฏิบัติการเกิดความเข้าใจดูด深刻 ข้อควรระวัง ในกระบวนการผลิต พร้อมกับให้ทดลองทำเพื่อยืนยันความเข้าใจก่อนเข้าไปทำงานจริงในสายการผลิต ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติทำงานออกแบบได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดของเสีย การสอนงานมิได้มุ่งเน้นพนักงานใหม่เท่านั้น พนักงานที่เคยผ่านการสอนงานมาแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องสอนเพิ่มเติมเพื่อ

- 1) สามารถช่วยเหลือดูดหรืองานอื่นๆ ได้
- 2) ปรับปรุงฝึกฝนในการทำงานให้ได้มาตรฐาน
- 3) ให้พนักงานได้รู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่องเมื่อมีการนำเทคนิคหรือวิธีการแบบใหม่ หรือเครื่องจักรระบบใหม่นำใช้

ขั้นตอนทั่วๆ ไปของการสอนงานมีดังนี้

- 1) เตรียมความพร้อมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะเรียนรู้ เช่นบอกลักษณะงาน ตามพนักงานว่าเคยเรียนรู้อะไรมาบ้าง จัดพนักงานลงในตำแหน่งที่เหมาะสม
- 2) ทำเป็นตัวอย่าง และเน้นจุดสำคัญในแต่ละขั้นตอน ด้วยการอธิบายอย่างชัดเจน
- 3) ให้พนักงานที่เป็นลูกน้องทดลองทำให้หัวหน้างานดูซึ่งหัวหน้างานจะต้องชี้แนะ แก้ไขในจุดที่ยังไม่ถูกต้อง และตรวจสอบลูกน้องให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจ
- 4) ติดตามการทำงานจริง เพื่อยืนยันความเข้าใจของลูกน้อง โดยให้ลูกน้องทำคิวยตนเอง หมั่นตรวจสอบในขณะที่กำลังทำงาน
- 5) พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วจะต้องเข้าใจและจดจำข้อความของ ขั้นตอนหลัก (Main Step) จุดสำคัญ (Key Point) และเหตุผลที่ต้องปฏิบัติตาม (Reason)

1.1.2 การปรับปรุงงาน (Job Method : JM) เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้หัวหน้างานสามารถผลิตงานออกแบบได้มากขึ้นหรือใช้เวลาในผลิตน้อยลงด้วยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพของคน เกี่ยวกับ แรงงาน และ วัสดุคงที่มีอยู่ ขั้นตอนของการปรับปรุงงาน มีดังนี้

- 1) แยกແຈງรายละเอียดของงานที่จะต้องทำ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรและอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ให้ครบถ้วน หรือ ปัจจัย 4M ได้แก่ Man, Machine, Method, Material

- 2) ถ้ามีตัวเองในเรื่องของกระบวนการปั๊บบัน ตัวยการใช้ SWIHI ได้แก่ What, Where, When, Why, Who และ How ซึ่งหมายถึง อะไร ที่ไหน เมื่อไร ใคร ทำไม และอย่างไร

3) คิดหาวิธีปรับปรุงงานให้ดีขึ้น โดยใช้เทคนิค E.C.R.S. คือ

 - Eliminate การกำจัดขั้นตอนการผลิตที่ไม่จำเป็นออก
 - Combine การรวมขั้นตอนการผลิต
 - Re-arrange การจัดลำดับขั้นตอนการผลิตใหม่
 - Simplify การทำให้ง่ายในทุกๆ ขั้นตอนการผลิต

4) ทำการปรับเปลี่ยนกระบวนการตามวิธีใหม่ และติดตามผล

วิชีปรับปรุงงานตามเทคนิค E.C.R.S. ทำให้เกิด การเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพ ซึ่งต้องสอดคล้องกับถึงตั้งต่อไปนี้

- 1) ความคิดที่จะแสวงหาทางปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีอยู่เสมอ ซึ่งการเพิ่มผลผลิตเป็นเครื่องมือที่ให้หัวหน้างานใช้วัตถุบิ่ง จำนวนพนักงาน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและสูญเสียของเสียน้อยที่สุด และปราศจากความสูญเปล่า (7 Wastes)
 - 2) การแบ่งขั้นเพื่อความอยู่รอดขององค์กร ในการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ พนักงาน ลดต้นทุนการผลิต เพื่อผลกำไร และนำกลับไปสู่พนักงานในองค์กรนั่นๆ
 - 3) ความร่วมมือตามแผนการปรับปรุงของฝ่ายบริหาร
 - 4) การทำงานเป็นทีม ร่วมกับลูกน้อง
 - 5) การปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการปรับปรุง รวมทั้งให้เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อให้พนักงานได้รับผิดชอบร่วมกัน และเต็มใจที่จะผลิตงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง

1.1.3 การสร้างสัมพันธ์ในงาน (Job Relation : JR) เป็นเทคนิคในการสร้างสัมพันธ์กับ

ลูกน้องในหน่วยงานหัวหน้ามีผลงานกีเพราะเกิดจากการทำงานร่วมมือร่วมใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นหากหัวหน้าสามารถครองใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้ก็ย่อมที่จะได้ผลงานที่ดีอุปกรณ์มีความเสื่อม หัวหน้าเปรียบเสมือนพ่อลูกที่ต้องดูแลอย่างดี ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นพี่ปู่ย่า แนะนำและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้งานเดินไปได้อย่างราบรื่น วิธีการง่ายๆในการผูกใจลูกน้อง ได้แก่

- 1) แสดงให้ลูกน้องเห็นว่าเขากับเราได้อย่างไร
 - 2) ชุมชนลูกน้องเมื่อเขาทำดี ตักเตือนและชี้แนะเมื่อเขาทำผิด

- 3) พูดคุยและแจ้งข่าวสารให้ลูกน้องทราบเสมอ อธิบายให้เข้าใจหากมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต
- 4) ใช้ลูกนองให้เหมาะสมกับความต้องการ แต่พัฒนาทักษะให้สูงขึ้น

ในการณ์ที่เกิดปัญหาขึ้นวิธีการแก้ปัญหาให้ดำเนินตาม 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) ดันหาความจริงของปัญหา (Get the Facts)
- 2) ชั่งน้ำหนัก และตัดสินปัญหา (Weight and Decide)
- 3) แก้ไขปัญหา (Take Action)
- 4) เช็คผลที่เกิดขึ้น (Check Results)

1.2 กิจกรรม 5S

นิยม ดีสวัสดิ์มิงคล (2544) กล่าวถึงกิจกรรม 5 ส ว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานเพื่อการปรับปรุง การเพิ่มผลผลิต การลดของเสีย เป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปสู่กิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เช่น การเพิ่มผลผลิต ความปลอดภัย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น กิจกรรม 5S ประกอบด้วย

- 1) สะ爽 (Seiri) หมายถึงการแยกของที่จำเป็นและไม่จำเป็นออกจากกัน คำว่าจำเป็น คือ ของที่ต้องการใช้ จะบอยหรือไม่บอยก็ตาม
- 2) สะดาว (Seitou) หมายถึงการจัดระเบียบให้ของที่สะ爽แล้วอยู่ในสภาพที่ “หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา” ทำให้เกิดความสะดวกในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือ เร็ว และ ถูกต้อง
- 3) สะอาด (Seiso) หมายถึง การปัดกวาด เช็ดถูในบริเวณต่างๆโดยรอบที่ทำงาน โดยการทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และมุ่งเน้นการบำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา นอกจากนี้เมื่อทำความสะอาดแล้วควรมีการหาดี ตีเส้นแบ่งเขต กำหนดที่ตั้งของต่างๆตลอดจนพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบอย่างมีมาตรฐานที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม โดยไม่สับสนหรือเกิดความผิดพลาด
- 4) สุขลักษณะ (Seiketsu) หมายถึง การทำงานที่ทำงานให้น่าอยู่เมื่อเข้าไปสถานที่ทำงาน แล้วเกิดความสุขกาย สุขใจ ทำงานให้ถูกต้องไปได้ด้วยคือย่างมีมาตรฐาน และมีบรรยายกาศที่เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
- 5) สร้างนิสัย (Shitsuke) หมายถึง การปลูกฝังจิตสำนึกของทุกคนในที่ทำงานให้คำนึงถึง หลักการของ ส 4 ตัวแรก คือ สะ爽 สะดาว สะอาด สุขลักษณะ ให้คงอยู่ตลอดไป โดยไม่ลืมที่จะหัววิธีการใหม่ มาทำให้ที่ทำงานของเรารดีทันสมัย

ผู้ทำงาน มีประสิทธิภาพที่ดี เป็นที่นิยมชอบของผู้ที่มาติดต่อ อันเป็นคุณค่าของชีวิต
อย่างหนึ่งที่เราควรมีให้แก่กันและกัน

คณะกรรมการปรับปรุงงาน บริษัท แอลทีอีซี จำกัด (2545) กล่าวถึงเทคนิคการให้ความรู้
รส แก่พนักงาน ดังต่อไปนี้

1) ทศนศึกษาโรงงาน รส ดีเด่น วิธีที่ดีที่สุดคือพานักงานไปชมโรงงานหรือหน่วยงานที่มีการทำกิจกรรมรส แล้วได้ผลดีและถ้าเป็นไปได้ก็พาไปชมโรงงานหรือหน่วยงานที่มีการประกอบกิจการที่เหมือนกันและมีขนาดขององค์กรที่ใกล้เคียงกัน เช่น โรงงานในบริษัทเดียวกัน แต่อยู่คนละแห่ง การจัดให้พนักงานได้มีโอกาสทศนศึกษาโรงงานที่ทำ รส ดีเด่น บ้าง เป็นครั้งคราว โดยผลักดันไปชมและนาประชุมปรึกษากันว่าโรงงานหรือหน่วยงานของเราจะปรับปรุงอะไร ให้ดีขึ้น ได้บ้าง เรามีจุดอ่อน จุดด้อย อะไรบ้าง เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความประหมัดในเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่าย ดังนั้นการพานักงานไปทศนศึกษาจึงควรจะต้องมีการวางแผนให้ดีและครอบคลุมครบถ้วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) จัดบรรยาย รส นอกจากการพาไปทศนศึกษา ควรจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง รส ในเนื้องานต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น โดยเชิญวิทยากร หรือเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ และประสบการณ์เรื่อง รส เป็นอย่างดี โดยถ้าเป็นไปได้ควรเลือกเชิญวิทยากรที่มาจากบริษัท หรือโรงงานที่ได้รับรางวัลด้านการควบคุมคุณภาพทั่วระบบ (Total Quality Control : TQC) มาแล้ว ทั้งนี้ เพราะท่านวิทยากรเหล่านี้จะมีความเข้าใจในความสำคัญของ รส อย่างลึกซึ้งว่าจะเชื่อมโยง รส ไปถึงกิจกรรม TPM และ TQC ได้อย่างไร

3) ถ่ายรูปสไลด์ (Slide) เก็บไว้แล้วฉายให้ชมก่อนทำ รส หรือก่อนจะจัดบรรยาย รส ควรมีการถ่ายภาพสไลด์ของสถานที่จริงก่อนจะมีการทำ รส แล้วฉายให้พนักงานที่ทำงานอยู่ในสถานที่ดังกล่าวชม เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันว่า ควรจะต้องปรับปรุง หรือใช้ รส เข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพและบรรยายกาศของการทำงานของตัวเองดีขึ้น ได้อย่างไรบ้าง

ในการดำเนินกิจกรรม รส ให้ทั่วถึงภายในโรงงานนั้นจำเป็นจะต้องมีแผนแม่บท (Master Plan) หรือแผนหลักที่มีการกำหนดมาตรฐานขึ้นมาระดับหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าหากไม่มี แผนที่เขียนไว้ชัดเจนแล้วการดำเนินกิจกรรมจะขาดหลักการ ไม่เกิดความพร้อมเพรียงและไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่างที่สร้างปัญหา คือการที่ผู้บริหารพยายามกำหนดข้อกิจกรรม รส โดยไม่ปัจจัยขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น “มหกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่” หรือ “มหกรรมขัดสาเหตุของความสูญเปล่า” การกำหนดหัวข้อเช่นนี้พึงดูน่าสนใจ แต่เมื่อลงมือปฏิบัติจริงพนักงานไม่รู้ว่าจะทำอะไรมาก และไม่รู้ว่าเมื่อทำไปแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเสร็จแล้วหรือยัง พอหรือยัง

วิธีการแก้ปัญหานี้ จะต้องนำ 5W 1H มาใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรม 5W ย่อมมาจาก what , where , when , why , who ซึ่งหมายถึง อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไว้ ใคร และ 1H คือ How หมายถึง อย่างไร ในการดำเนินกิจกรรม 5 ส ในบริษัท ผลลัพธ์ที่ต้องการ จำกัดได้กำหนดแผนงานดำเนินกิจกรรม 5ส โดยสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

- 1) จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม
- 2) จัดอบรมให้ความรู้ 5ส แก่พนักงานทุกคน (อย่างน้อย 80% ของพนักงานทั้งหมด)
- 3) ประชาสัมพันธ์ เพยแพร่ประโยชน์ของ 5ส โดยอาจมีการประกวดคำขวัญและโปสเตอร์ของ 5ส (เป็นการบอก Why)
- 4) กำหนดหัวข้อการทำ 5ส ในแต่ละเดือน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรมที่แน่นอน (เป็นการกำหนด What และ When)
- 5) ทำความสะอาดที่ทำงานครั้งใหญ่ทั้งองค์การ 1 วันเต็ม (แต่ต้องไม่เสียงานหลัก) (เป็นการบอก Where)
- 6) กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ (เป็นการกำหนด Who)
- 7) ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น เช่น (เป็นการกำหนด How)
 - 7.1) หมายครรภารขอจัดสถานที่การเก็บคลາวะและสิ่งสกปรกต่างๆ
 - 7.2) ตรวจสอบสภาพการทำงาน โดยมี Check sheet หรือแบบตรวจสอบจุดสำคัญต่างๆ
 - 7.3) ทำแผ่นป้าย หรือบอร์ดประกาศที่สนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
 - 7.4) ติดແບບชื่อ หรือหมายเลขของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ (ตามหลักการของ 5ส)
 - 7.5) เผยน้ำหนักต่อนการทำงานต่างๆ ขึ้นมาแสดงไว้ (คู่มือการทำงาน) ให้กรกีตามที่ดูแล้ว สามารถเข้าใจ ได้ด้วยตัวเอง
 - 7.6) ตรวจสอบหัวข้อขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาทำจริง โดยมีการกำหนดระยะเวลาของแต่ละหัวข้อไว้ให้แน่นอนด้วย

จัดการรับหน่วยยาสีฟันใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างการวางแผนเริ่มทำกิจกรรม 5ส ในเวลา 1 ปี (12 เดือน)

(เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม)

หัวข้อดำเนินกิจกรรม	ระยะประชาสัมพันธ์				ระยะดำเนินการ					ระยะบรรลุเป้าหมาย			
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. จัดตั้งคณะกรรมการ 5ส	→												
2. ประกวดคำขวัญ/โปสเตอร์ 5ส	→			→									
3. ประกาศการเริ่มดำเนินกิจกรรม 5ส				→									
4. จัดอบรมและดูงานนอกสถานที่					→								
5. ดำเนินกิจกรรม 5ส						ส1	ส2	ส3	ส1	ส2	ส3	ส4	ส5
6. ปรับปรุงสภาพโรงงานให้ดีขึ้น (สะอาด)									→				
ขัดสานเหตุของความ不克ปรก จัดเส้นแบ่งพื้นที่การทำงาน/การวางแผนของ เขียงป้ายแดงแสดงตำแหน่งของ ตรวจสอบการทำงานโดยใช้ตา									→				
7. คณะกรรมการตรวจสอบให้คะแนน					→	→	→	→	→	→	→	→	→
8. สรุปประกาศผลและแจกรางวัล													→

จากตารางที่ 1 คณะกรรมการ 5ส ควรมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งของคนในหน่วยงานต่างๆดังนี้

- 1) ในหรือแบบฟอร์มให้คะแนน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน “ไม่เหมือนกัน คือ อาจมีบางช่องที่เพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงตามสภาพของหน่วยงานแต่ละแห่ง โดยหลักการที่ควรปฏิบัติหน่วยงานที่มีเนื้อที่ต่างกัน ในให้คะแนนย่อมต่างกันไปด้วย การใช้แบบฟอร์มเดียวกันกับทุกหน่วยงานจะทำให้กรรมการประஸบกับปัญหาในการให้คะแนน เช่น จะมีข้อโต้แย้งในเรื่องของจำนวนคนและพื้นที่ที่ไม่เท่าเทียมกันของแต่ละหน่วยงาน
- 2) ควรให้พนักงานในหน่วยงานนั้นๆ มีส่วนร่วมในการออกแบบใบให้คะแนนกิจกรรม 5ส ของตนด้วย ในให้คะแนนที่ทั้งคณะกรรมการและพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ มีมิติเห็นชอบทั้งสองฝ่ายคือใบให้คะแนนที่เหมาะสม และสามารถขัดปัญหาความขัดแย้งในภายหลังได้
- 3) ใบให้คะแนนต้องระบุว่า กี่คะแนนจึงจะผ่านกิจกรรม 5ส (ส่วนใหญ่เกณฑ์ที่ผ่านควรเป็น 60 คะแนน) หน่วยงานใดที่ได้คะแนน 5ส สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ติดสีหรือใบวีแสดงระดับคะแนน ที่ได้เกินกว่าระดับมาตรฐานถึงระดับไหนแล้ว โดยแบ่งเป็น 4 ระดับคือ

- 1) เกิน 60 คะแนน ถือว่า พอใช้ติดสีน้ำเงิน
- 2) เกิน 70 คะแนน ถือว่า ดี ติดสีเหลือง
- 3) เกิน 80 คะแนน ถือว่า ดีมาก ติดสีแดง
- 4) เกิน 90 คะแนน ถือว่า ดีเยี่ยม ติดสีทอง
- 4) “ไม่ควรให้คะแนนสูงเกินไปในการตรวจครั้งแรก” เพราะจะมีผลเสียในด้านความรู้สึกของพนักงานว่า “ทำแค่นี้ก็พอแล้ว ได้คะแนนตั้งเยอะแล้ว” และไม่ควรให้คะแนนต่ำมาก จนพนักงานเกิดความท้อแท้คิดว่า “5 ส เป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ ทำไปทำมาก็เสียเวลาเปล่า” ถ้าจะให้คะแนนสูงหรือต่ำต้องมีเหตุผลที่เด่นชัดอธิบายประกอบด้วย กล่าวคือการให้คะแนนอย่างมีหลักเกณฑ์เป็นที่ยอมรับและเข้าใจได้จ่าย
- 5) ให้คะแนนต่อแต้มแก่หน่วยงานที่มีพื้นที่มาก แต่มีพนักงานน้อย หรือมีงานมากแต่มีพนักงานน้อย โดยใช้วิธีคูณ 1.1 หรือ 1.2 ของคะแนนเต็มที่ได้ตามแต่จะเหมาะสม
- 6) กรรมการไม่ควรให้คะแนน 5 ส ในหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
- 7) ควรมีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 5 ส คอยให้คำชี้แนะนำหรือติดตามกันไม่ได้หรือเกิดปัญหาคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการ 5 ส
 - 1) ผู้ที่มีความรู้เรื่อง 5 ส เป็นอย่างดี เช่นเคยผ่านการอบรม และเคยไปศูนย์นักสถานที่มาแล้ว
 - 2) ต้องมีความเที่ยงธรรมเป็นที่ยอมรับของพนักงานทั่วไป
 - 3) มีเวลาให้ 5 ส อย่างน้อยเดือนละครั้งวันหรือประมาณ 3 ชั่วโมง
 - 4) มีความเข้าใจ และรู้รายละเอียดของเนื้องานที่จะตรวจสอบพอกลุ่ม
 - 5) เข้าใจในหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างดี โดยมีการประชุมกรรมการให้คะแนนก่อนตรวจ
 - 6) รู้และเข้าใจถึงเป้าหมาย และนโยบายของบริษัทหรือองค์กร
 - 7) ไม่โടေແ豫ง หรือก่อให้เกิดปัญหานอกขณะเดินตรวจ
 - 8) มีความอดทนอดกลั้นต่อเสียงต่อต้าน-คัดค้าน

1.3 ความสูญเปล่า 7 ประการ (7- Waste)

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2545) กล่าวถึงความสูญเปล่า 7 ประการว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการปรับปรุงสายการผลิต และគัดค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ความสูญเปล่าของงานเปรียบเสมือนการทำงานที่ไม่เกิดผลงานดังนั้นการกำจัดความสูญเปล่าออกไป ก็นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดค่าใช้จ่าย การที่จะเป็นผู้กำจัดความสูญเปล่าที่ดี จำต้องเป็นผู้สังเกตที่ดีด้วย สิ่งที่จะก่อให้เกิดความสูญเปล่า 7 ประการ ได้แก่

- 1) สต็อกของวัตถุคิดมีมากเกินจำเป็น (**Over Stock**)
- 2) มีการเคลื่อนย้ายเป็นระยะทางไกล (**Transportation**)
- 3) ผลิตของออมมากเกินต้องการ (**Over Production**)
- 4) กระบวนการผลิตไม่ดี (**Process Itself**)
- 5) มีการเคลื่อนไหวร่างกายมาก (**Body Motion**)
- 6) เกิดการรอคอย (**Waiting**)
- 7) เกิดของเสียจากการผลิต (**Defect**)

ความสูญเปล่า 7 ประการ เป็นความสูญเปล่าต่างๆ ที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ควรเป็น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความล่าช้าในการผลิต และผู้ปฏิบัติงานต้องเสียเวลาในการแก้ไขปัญหาที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่มีความสูญเปล่าต่างๆ เหล่านี้ แทนที่จะสามารถใช้เวลาในช่วงนั้นในการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ หรือคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ว่ามีความสูญเปล่าใดบ้างอยู่ในกระบวนการของเรา ทำอย่างไรเพื่อที่จะลดความสูญเปล่าที่เหลืออยู่ให้หมดไป

ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเก็บสต็อกของวัตถุคิดมีมากเกินจำเป็น (Over Stock**)** การเก็บวัสดุหรืออื่นๆ ส่วนที่จำเป็นในกระบวนการผลิตไว้เป็นจำนวนมากเป็นแนวความคิดดั้งเดิมเพื่อประกันว่ามีวัสดุสำรองเพียงพออยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น ปริมาณของเสียเพิ่มสูงมาก วัสดุมีการสูญหาย เป็นต้น แนวความคิดนี้ยังเป็นที่นิยมใช้ในสถานประกอบการหลายๆ แห่งในปัจจุบัน เพราะคิดว่า การสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจะมีส่วนลดด้านราคาที่ดูเหมือนว่าทำให้ต้นทุนวัสดุต่ำลง แต่ในแง่คิดใหม่กลับมองในทางตรงกันข้ามว่า การเก็บสินค้าคงคลังที่มีมากเกินความจำเป็นนี้ก่อให้เกิดความสูญเสียและปัญหาต่างๆ ตามมา

ปัญหาที่เกิดจากการเก็บวัตถุคิดมากเกินความจำเป็น

- 1) ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาวัสดุคงคลัง ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่อย่างไม่คุ้มค่า เพราะเราได้ใช้พื้นที่ส่วนนั้น โดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นแก้วัสดุที่จัดเก็บ แทนที่จะใช้พื้นที่ส่วนนี้ไปในการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าออกมานอกจากนี้ โดยเฉพาะโรงงานที่มีพื้นที่จำกัด การจัดสรรพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพก็ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นด้วย
- 2) ต้นทุนวัสดุสูง เพราะต้องจ่ายค่าวัตถุคิดหรือวัสดุต่างๆ ไปมากกว่าปริมาณที่ทำการผลิตจริงในเวลานั้น ซึ่งกว่าที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาครบ ก็เมื่อนำวัตถุคิดเหล่านั้นไปทำการผลิตเสร็จเป็นสินค้าขายให้ลูกค้า หากเงินที่นำมาจ่ายค่าวัสดุหรือวัตถุคิดต่างๆ เป็นเงินกู้ก็จะต้องเสียดอกเบี้ยอีกด้วย ยิ่งระยะเวลาที่วัสดุอยู่ในโรงงานนานมากเท่าไรต้นทุนวัสดุที่จ่ายไปแล้วก็จะมีอยู่นานเท่านั้น

- 3) วัสดุเกิดการเสื่อมคุณภาพ ถ้าหากการจัดเก็บแบบเข้าก่อนออกก่อน(First-in first-out, First-come-first-serve) ในการจัดการสินค้าคงคลังนั้น หากไม่มีการควบคุมที่ดี พอดีว่าก็อาจมีการใช้วัสดุไม่เหมาะสม คือมีการใช้แต่วัสดุที่ทำการสั่งซื้อเข้ามาใหม่ ทำให้วัสดุที่ตอกหักอยู่ในคลังเป็นระยะเวลานานจนทำให้วัสดุนั้นเกิดการเสื่อมคุณภาพไม่สามารถนำมาใช้งานได้ เมื่อมีการตรวจสอบสภาพสินค้าภายในคงคลังก็ จะต้องทิ้งวัสดุส่วนนี้ไป ซึ่งเป็นการสูญเสียเงินที่จะต้องจ่ายไปในการซื้อวัสดุนั้นมา โดยที่ไม่ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน อีกทั้งยังเป็นการเสียพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกด้วย
- 4) เกิดความช้าช้อนในการสั่งซื้อ ถ้าควบคุมปริมาณและตำแหน่งที่จัดเก็บไม่ถูกต้องทำให้มีการสั่งซื้อวัสดุเข้ามาโดยที่บังคับมีวัสดุนั้นเหลืออยู่มาก ซึ่งทำให้ต้องเกิดต้นทุนวัสดุเพิ่มขึ้น โดยไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายในเวลาเดียว
- 5) ต้องการแรงงานในการจัดการจำนวนมาก เพื่อทำการควบคุมปริมาณและความคุมการรับจ่ายวัสดุ ตลอดจนคุณภาพให้วัสดุเหล่านั้นคงอยู่ในสภาพดี
- 6) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งผลิต ก็จะเกิดวัสดุตกค้างอยู่ในคลังจำนวนมาก โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องมีความต้องการอีกเมื่อไร หรือหากมีการยกเลิกการผลิตสินค้าแบบนั้น วัสดุบางอย่างที่ไม่สามารถตัดแปลงใช้กับสินค้าแบบอื่นที่บังทำการผลิตอยู่ก็จะต้องขายคืนหรือทิ้งไป

แนวทางในการปรับปรุง

- 1) กำหนดจุดต่อสุกและจุดสูงสุด ในการจัดเก็บวัสดุแต่ละชนิดอย่างชัดเจน
- 2) ใช้การควบคุมด้วยการมองเห็น เพื่อช่วยในการจัดเก็บและหยิบใช้ การทำการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) อาจใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เช่น สี แผ่นป้ายคัมแบง (Kanban) ลูกศร จีดแสดงระดับเพื่อให้ทราบถึงระดับที่ต้องการสั่งซื้อหรือเป็นระดับที่มีวัสดุมากที่สุดที่จะเก็บได้ในขณะนั้น ซึ่งเป็นการง่ายต่อพนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณวัสดุคงคลังในการตรวจสอบจำนวนวัสดุคงเหลือ และลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อเกินความจำเป็นได้
- 3) ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ จากอัตราการใช้ด้วยระบบที่ง่ายที่สุด เพื่อลดความสับสน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในการจัดซื้อวัสดุ
- 4) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บ ให้มีลักษณะเข้าก่อนออกก่อนเพื่อทำให้เกิดการใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสดุที่ตอกหักอยู่ในคลังลินท้าเป็นระยะเวลานานจนเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้

ความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนส่ง (Transportation) หมายถึงกิจกรรมที่ทำให้วัสดุต่างๆ ภายในโรงงานเดินทางเคลื่อนย้าย เป็นลิ่นแปลงสถานที่ เช่น การขนย้ายระหว่างกระบวนการผลิต การขนย้ายวัสดุไปเก็บในคลัง เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงการขนส่งที่เกิดขึ้นภายนอกโรงงาน เช่น การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า การขนส่งนับเป็นกิจการที่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่วัสดุ กล่าวคือ ในขณะที่เราทำการขนส่งนั้น วัสดุไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ แต่ทำให้เกิดต้นทุนบนส่วนของการขนส่งแต่ละครั้งจะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานเชื้อเพลิง เพื่อใช้ขับเคลื่อนยานพาหนะ แรงงานคนเพื่อใช้ควบคุมการขนย้าย ตลอดจนเวลาที่ต้องเสียไปในการขนส่ง หากมีการควบคุมการขนส่ง ก็จะทำให้เกิดความสูญเสียที่ลดลง บ่อยครั้งที่พบว่าเราไม่ได้ขนย้ายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังมีการขนย้ายช้าช้อน หรือใช้เส้นทางการขนส่งไม่เหมาะสม ซึ่งจะยิ่งทำให้ต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นไปอีก

ปัญหาที่เกิดจากการขนส่งได้แก่

- 1) เกิดต้นทุนการขนส่ง ได้แก่
 - 1.1) แรงงาน ที่ใช้ทำการขนย้ายสิ่งของ วัสดุต่างๆ หรือทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการขนส่ง
 - 1.2) พลังงาน หรือเชื้อเพลิง เช่น ค่าน้ำมัน ค่าไฟฟ้า
 - 1.3) เครื่องจักร อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการขนย้าย เช่น เครื่องรถยก เป็นต้น
 - 1.4) ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
- 2) วัสดุเสียหายจากการตกหล่น หากในการขนส่งไม่ระมัดระวังมากเพียงพอแล้ว วัสดุ หรือสิ่งของที่ทำการขนส่งอาจตกหล่นจากอุปกรณ์การขนย้าย หรือหลุดมือระหว่างการส่งต่อได้
- 3) วัสดุเกิดการสูญหาย และตกหล่นไปในระหว่างทางที่ทำการขนส่ง ถ้าหากภาชนะมีรอยร้าวหรือชำรุด
- 4) อุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นได้หากผู้ทำการขนส่งขาดความระมัดระวัง หรือใช้ความเร็วมากเกินไปในการขนส่ง เพื่อจะได้ลดระยะเวลาในการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากค่าตอบแทนในการขนย้ายคิดเป็นจำนวนเที่ยวหรือระยะทาง ความระมัดระวังก็จะยิ่งลดน้อยลง เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะเป็นการสูญเสียทั้งคนและทั้งสิ่งของ คืออาจเกิดอันตรายทำให้บุคคลที่อยู่ในบริเวณขนส่งบาดเจ็บหรือวัสดุสิ่งของแตกหักเสียหาย

รวมไปถึงเครื่องจักรอุปกรณ์ที่อาจจะเสียหาย ต้องทำการซ่อมแซมหรือหากไม่สามารถที่จะซ่อมได้ ก็จะต้องการจัดซื้อใหม่

- 5) สูญเสียเวลาในการผลิต ถ้าการขนส่งไม่ทันต่อการผลิต ก็จะทำให้มีหน่วงงานผลิตที่ไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะได้รับวัสดุครบ ในระหว่างนี้ พนักงานในหน่วยงานนั้น ก็จะต้องเสียเวลารอคอยโดยที่ไม่ได้สร้างงานให้เกิดขึ้น (โดยเฉพาะหากพนักงานไม่มีทักษะอื่นที่จะสามารถยกข้ายไปทำงานอื่นชั่วคราวในระหว่างที่รออยู่) ซึ่งทำให้ผลงานออกมาช้า บางครั้งทำให้งานได้ช้าไม่ทันกับแผนการผลิตสินค้า แต่ละประเภทหลายด้วยกัน หากเราไม่สามารถสนองความต้องการลูกค้าได้ทั้งในด้านคุณภาพและบริการ รวมไปถึงการขนส่งที่ตรงเวลาแล้ว ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เสียลูกค้าได้

แนวทางในการปรับปรุง

- 1) วางแผนเครื่องจักรให้ใกล้กัน เพื่อลดระยะทางที่จะต้องทำการขนส่งให้น้อยที่สุดและช่วยระยะเวลาในการผลิตอีกด้วย ผลพลอยได้คือการลดต้นทุนในการขนส่งด้วยวิธีการนี้คือ จะเป็นการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยการมองเห็นทำให้เราสามารถปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกัน ได้มากขึ้น
- 2) พยายามลดการขนส่งช้าช้อน โดยพิจารณาการขนส่งที่ใช้อยู่ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน สามารถปรับปรุงได้หรือไม่ อาจทำโดยการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งในแต่ละวันบนผังโรงงาน หากพบว่าหน่วงงานใดมีการขนส่งหลายครั้งควรมีการปรับผังโรงงานใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
- 3) ใช้อุปกรณ์การขนถ่ายที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากน้ำหนัก รูปทรงของวัสดุที่จะทำการขนถ่ายและสถานที่ ความกว้างของช่องทางขนถ่าย

ความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Over Production) แนวคิดดังเดิมที่จะพยายามใช้เครื่องจักรและพนักงานในการผลิตให้มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการรับงานต่อ ทำให้เกิดผลเสียตามมาคือ เมื่อแต่ละกระบวนการ (Process) ที่จำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องกันไม่สามารถผลิตงานได้อย่างสมดุล ก็จะเกิดงานที่ต้องรอการผลิตหรือที่เรารอเรียกว่า งานระหว่างกระบวนการผลิต (Work in process :WIP) ยิ่งทำให้การผลิตนานเท่าไร ปริมาณของงานระหว่างกระบวนการผลิตก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ซึ่ง งานระหว่างกระบวนการผลิตที่กองรออยู่ในกระบวนการผลิตนี้เองจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา การคิดว่าความมีงานระหว่างกระบวนการผลิตไม่เพื่อจะได้มั่นใจว่ามีงานสำรองสำหรับการผลิตตลอดเวลา เป็นแนวความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะที่จริงแล้วการมี WIP ไว้มากๆ ไม่ได้

เป็นการแก้ไขปัญหา นอกจานั้นขังเป็นการปิดบังไม่ให้เราเห็นถึงปัญหาที่มีอยู่ในกระบวนการผลิต อีกด้วย

ปัญหาที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป

- 1) ต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บ ในตอนแรกที่ยังมีปริมาณไม่น่า ของเหล่านั้นก็จะถูก จัดเก็บไว้ในบริเวณที่ทำงาน ทำให้สูญเสียพื้นที่ในการทำงานไปส่วนหนึ่ง ทำให้การ ขนส่งขันข่ายทำได้ลำบาก การซ่อมแซมเครื่องจักร ไม่สะดวก เป็นต้น แต่เมื่อ WIP มี จำนวนมาก ไม่สามารถเก็บไว้ในบริเวณที่ทำงานแล้ว ก็จะต้องหาพื้นที่ทำการเก็บ WIP ชั่วคราวเพื่อรอการใช้งานต่อไป ซึ่งจะต้องเป็นการใช้พื้นที่อย่างไม่คุ้มค่า และต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการจัดห้องสถานที่ รวมไปถึงการดูแลอีกด้วย
- 2) ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เมื่อมี WIP มากและจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ การ กองไม่มั่นคงพอที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เช่น หล่นลงมาแตกหักเสียหายหรือ หล่นทับพนักงาน เกิดการสะคุดหกล้ม เนื่องจากมี WIP ก็คงจะง่าย การควบคุมหรือ ซ่อมแซมเครื่องจักร ไม่สะดวกและอาจเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจาก เสียพื้นที่บางส่วนใน การเก็บ WIP ถึงเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้น ก็ส่วนสร้างความเสียหายให้กับทั้งคนและ ทรัพย์สิน
- 3) กิจการขนข้ายไปเก็บชั่วคราวเมื่อใช้ไม่หมด หรือ มีการเปลี่ยนคำสั่งผลิต ในการขน ข้ายจะต้องใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ในการขนข้าย เวลา พนักงาน และแรงงาน โดยไม่ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่องานนั้นเลย (มูลค่าเพิ่ม หมายถึง การทำให้ชิ้นงานนั้นมีการ เปลี่ยนแปลงไปในคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ) และทำให้เสียเวลาอีกด้วย
- 4) ของเสียจากการก่อนหน้าไม่ได้รับการแก้ไขทันที เพราะค้างอยู่ใน กระบวนการผลิต การที่เราทำการผลิตเต็ลล์ครั้งในปริมาณที่มากๆ (Large lot size) บางครั้งอาจเกิดของเสียที่มีลักษณะซ้ำๆ กันเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น ชิ้นงานมีรอย ขีดข่วนในตำแหน่งเดิม ชิ้นงานสกปรกเนื่องจากมีฝุ่นจากเครื่องจักรเข้ามาใน ชิ้นงาน เป็นต้น เมื่อมีของเสียเหล่านี้ค้างอยู่ และค้างอยู่เป็นเวลานานกว่าที่จะมาถึง กระบวนการผลิตถัดไปหรือถูกตรวจสอบ
- 5) ซึ่งในช่วงเวลานั้น เครื่องจักรเดิมก็จะผลิตของเสียจะเป็นการเสียทั้งเวลา วัสดุคิด แรงงาน พลังงาน โดยเปล่าประโยชน์ และยังต้องนำของเสียเหล่านั้นมาแก้ไข (Rework) หรือทิ้งไปหากไม่สามารถแก้ไขได้
- 6) ต้นทุนวัสดุ แรงงาน ค่าโสหุยที่ใช้ไปแล้วในการผลิต เมื่อเราทำการผลิตไปบางส่วน เราต้องลงทุนในด้านของวัสดุคิด ค่าแรงงานที่ให้กับพนักงาน และค่าโสหุยต่างๆ ซึ่ง

เงินที่นำมาลงทุนนั้น มีทั้งส่วนที่เป็นเงินของหน่วยงานเอง หรือ อาจเป็นเงินที่ต้องทำการคุ้มครอง ในกรณีเงินกู้ เราจะต้องเสียดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ด้วย ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร ดอกเบี้ยก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น หากเราใช้เวลานานกว่าจะผลิตสินค้าออกมายทำรายได้ให้กับหน่วยงานแล้ว การนำเงินไปชำระเงินกู้ก็จะยิ่งนานตามไปด้วย ซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มรายจ่ายให้กับหน่วยงาน

- 7) ปิดบังปัญหาต่างๆ ในกระบวนการผลิต เช่น ใช้เวลานานในการปรับตั้งเครื่องจักร (Long set-up) หรือเครื่องจักรเสีย เพราะเมื่อเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้น ก็ยังไม่เห็นผลกระทบต่อกระบวนการผลิตมากนัก เมื่อจากยังมี สำรองไว้อีกมากสำหรับการผลิตในส่วนถัดไปอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เกิดการหยุดชะงักในการผลิต บางครั้งอาจคุ้นเหมือนว่าทำงานไม่ทันด้วยซ้ำไป แต่จริงๆ แล้วหากเรามองข้ามปัญหาเหล่านี้ ก็จะเป็นการใช้เครื่องจักรที่มีอยู่ไม่คุ้นค่า และต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปในการซ่อมเครื่องจักร
- 8) ใช้เวลาในการผลิตนาน เพราะเมื่อทำการผลิตแต่ละครั้ง ในปริมาณมากบางครั้งลูกค้าอาจมีความต้องการสินค้าหลายรุ่น/ประเภท ในปริมาณไม่มากนัก ในเวลาที่รวดเร็ว หากใช้เวลาไปในการผลิตสินค้าที่เกิดความจำเป็น ผลิตสินค้าที่ลูกค้ายังไม่มีความต้องการหรือเกินความต้องการในขณะนั้น ก็จะทำให้ลูกค้าได้รับสินค้า และอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจได้

แนวทางในการปรับปรุง

- 1) กำจัดชุดคงขาว (Bottle neck) ของสายการผลิต โดยทำการศึกษาเวลาการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ (Process analysis) ว่างานที่ทำสมดุลกันหรือไม่ หากพบขั้นตอนที่มีกำลังการผลิตต่ำกว่าขั้นตอนอื่นๆ มาก ให้พิจารณาว่าปัญหาที่ทำให้ขั้นตอนนั้นทำงานได้ช้าคืออะไร และทำการแก้ไขให้ดีขึ้นหรือหมดไป เช่น ปัญหาเครื่องจักรเสียบ่อย ก็ต้องทำการซ่อมแซมและจัดมาตรฐานในการบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่ในสภาพดีตลอดเวลา หรือหากเป็นเพราะขั้นตอนการทำงานนั้นซับซ้อนมากเกินความจำเป็น ก็ควรปรับปรุงวิธีการทำงาน หาอุปกรณ์ช่วยในการทำงานให้มีความสะดวกมากขึ้น แบ่งการจัดสรรงานให้สมดุลกันในแต่ละขั้นตอน ถ้าความหนัก-เบาของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันมาก เป็นต้น
- 2) ผลิตแต่ละชิ้นงานที่ต้องการในปริมาณ WIP ที่ต้องการเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณลดลงได้ หากหน่วยงานที่มีกำลังการผลิตสูง หรือมีกำลังคนมากเกินความจำเป็น ก็อาจโยกย้ายให้พนักงานไปช่วยงานในส่วนที่มีปัญหา ก่อน เพื่อจะได้ทำให้สินค้าหรือ

บริการ เสรีจอกกมฯได้รวดเร็วขึ้น เพราะการผลิตงานต่อโดยที่ยังไม่มีความต้องการใช้ในขณะนั้นเป็นการสร้าง WIP ซึ่งไม่สามารถนำไปขายทำรายได้ให้กับหน่วยงานได้ทันที

- 3) พนักงานต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพราะหน่วยงานจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าทำรายได้ให้กับหน่วยงาน หากเครื่องจักรมีสภาพทรุดโทรมต้องซ่อมแซมนอยๆ นอกจากจะเสียเงินและเวลาไปในการซ่อมแซมแล้ว ยังอาจเป็นสาเหตุให้ผลิตของได้ล่าช้าไม่ทันกับความต้องการของลูกค้า หรือสินค้าที่ผลิตออกมาก็มีคุณภาพต่ำไม่ได้มาตรฐาน อันจะทำให้ลูกค้าไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรนั่นบางส่วนสามารถทำได้ โดยพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร เช่น การหล่อถ่านเครื่องจักร การทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพเครื่องจักร เป็นต้น ส่วนการซ่อมแซมเครื่องจักรที่จะต้องใช้ความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษก็เป็นหน้าที่ของส่วนซ่อมบำรุงที่จะต้องกำหนดมาตรฐาน ระยะเวลาในการตรวจเช็คเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จำเป็นโดยเฉพาะเครื่องจักรมีความสำคัญมากๆ หรือเครื่องจักรมีราคาสูง ก็ยิ่งต้องเพิ่มความเอาใจใส่มากขึ้นเท่านั้น
- 4) กำหนดจำนวนการผลิตในแต่ละ Lot ให้น้อยลง วิธีการเหมาะสมกับหน่วยงานที่มีสินค้าหลายประเภท หรือหลายๆ รุ่น เพื่อจะสามารถผลิตงานได้หลายๆ อย่าง ในช่วงเวลาต้องค้างอยู่ในโรงงาน ที่ต้องรอคำสั่งผลิตและสินค้าที่ต้องรอกำหนดส่งมอบอีกด้วย
- 5) ลดเวลาตั้งเครื่องจักร โดยปรับปรุงวิธีการทำงานและจัดลำดับขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้งานให้พร้อมเพื่อลดเวลาที่ต้องเสียไปในการหาสิ่งของ สร้างอุปกรณ์ช่วยในการทำงานให้ง่ายและใช้เวลาน้อยลง แยกขั้นตอนงานที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องรอให้เครื่องจักรหยุดออกงานทำก่อน เพราะเมื่อเครื่องจักรจะไม่สามารถสร้างงานได้แต่ขณะเดียวกันก็ยังเกิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ค่าแรงพนักงานควบคุมเครื่องจักรที่ต้องรอนานกว่าเครื่องจักรจะสามารถทำงานได้
- 6) ฝึกให้พนักงานมีทักษะหลายอย่างในการปฏิบัติงาน (Multi-Skill) เพื่อให้สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ เมื่อเกิดความต้องการอย่างเร่งด่วนในสถานีงานใดๆ ก็สามารถที่จะยกย้ายพนักงานออกจากสถานีงานอื่นไปช่วยเหลือเมื่อมีพนักงานไม่เพียงพอได้

อันจะทำให้เกิดการผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และลดปัญหาในการผลิตที่ไม่เหมาะสมได้

ความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ดี (Process Itself) หากพิจารณากระบวนการผลิตอย่างระเอียดแล้วจะพบว่าข้างมีสิ่งที่สามารถปรับปรุงและแก้ไขได้ยิ่งขึ้นอยู่มากมาย เช่น วิธีการทำงานที่เหมาะสม เป็นต้น

ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิผล

- 1) เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น เนื่องจากการใช้เครื่องจักร แรงงาน และวัสดุต่างๆ ในการทำงานที่ไม่จำเป็น ทำให้ต้นทุนต้องเสียไปโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
- 2) เสียเวลาในการเตรียมและการผลิตที่ไม่จำเป็น แทนที่จะใช้ช่วงเวลานั้น ทำกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ เช่น วางแผนการผลิตที่จำเป็น บำรุงรักษาเครื่องจักร
- 3) มีงานระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อประกันว่ากระบวนการผลิตสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง หากเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักรเสีย ต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซม เป็นต้น การแก้ไขปัญหาวิธีนี้ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้มีการปรับปรุงสภาพให้ดีขึ้น
- 4) สูญเสียพื้นที่ในการทำงาน เพราะต้องเสียพื้นที่ในการเก็บ WIP ก็จะทำให้เหลือพื้นที่ในการทำงานน้อยลง และความคล่องตัวในการทำงานก็อาจลดน้อยลงตามไปด้วย

แนวทางในการปรับปรุง

- 1) ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม
- 2) วิเคราะห์การทำงาน โดยใช้ขั้นตอนการทำงาน (Operation process chart) และลำดับการทำงาน (Flow process chart) เพื่อแบ่งขั้นตอนทั้งหมดในกระบวนการ ว่า จัดอยู่ในงานประเภทใดใน 5 ประเภท ได้แก่ การปฏิบัติงาน การขนย้าย การเก็บ การตรวจสอบ หรือการล่าช้า จากนั้นศึกษาเฉพาะขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม เพื่อหาวิธีปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป
- 3) ให้หลักการ 5 W 1H คือการถามคำถามเพื่อวิเคราะห์ความจำเป็นของแต่ละขั้นตอน ในกระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย 6 คำถามคือ

What ? ทำอะไร ? ทำไมต้องทำ ? ทำอย่างอื่นได้หรือไม่?

Where ? ทำที่ไหน ? ทำไมต้องทำที่นั้น ? ทำที่อื่นได้หรือไม่?

When ? ทำเมื่อไร ? ทำไมต้องทำตอนนั้น ? ทำตอนอื่นได้หรือไม่?

Who ? ใครเป็นทำ ? ทำไมต้องเป็นคนนั้น ? คนอื่นทำได้หรือไม่?

How ? ทำอย่างไร ? ทำไมต้องทำอย่างนั้น ? คนอื่นทำได้หรือไม่?

Why ? ทำอย่างไร ? ทำไมต้องทำอย่างนั้น ? ทำวิธีอื่นได้หรือไม่?

4) ลดเวลาในการติดตั้งเครื่องจักร (Set up time) ให้ใช้เวลาน้อยที่สุด

5) ใช้หลักการ ECRS ในการปรับปรุงงาน

E= Eliminate (ขัด) คือ การตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป

C=Combine (รวม) คือ การรวมขั้นตอนการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลา
แรงงาน

R= Re-arrange (จัดใหม่) คือ การจัดลำดับงานให้เหมาะสมใหม่

S= Simplify (ทำให้ง่าย) คือ การปรับปรุงวิธีการทำงาน หรือสร้างอุปกรณ์ช่วยใน
การทำงาน ให้ง่ายขึ้น

ความสูญเปล่าที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย (Body Motion) การเคลื่อนไหวด้วยท่าทางที่ไม่
เหมาะสม หรือการทำงานกับเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่มีขนาด น้ำหนัก หรือสัดส่วนที่ไม่
เหมาะสมกับร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน เป็นเวลานานๆ ก็จะทำให้เกิดการเมื่อยล้าต่อร่างกาย และยังทำให้
เกิดการล้าช้าในการทำงานอีกด้วย

ปัญหาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย

1) เกิดระยะเวลาในการเคลื่อนที่ การที่พนักงานเอื่อมมือไปหยิบชิ้นงานที่อยู่ไกลตัว
จะต้องใช้เวลาในการหยิบงานที่วางแผนอยู่ไกลตัว ทำให้สูญเสียเวลาในการผลิต และทำให้
พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการทำงาน ประสิทธิภาพในการทำงานจะลดลง

2) เกิดความล้าและความเครียด ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลง

3) เกิดอุบัติเหตุ เมื่อพนักงานรู้สึกล้าและเครียด จะทำให้ความระมัดระวังในการทำงาน
ลดลง ตลอดจนร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน

4) เสียเวลาและแรงงาน โดยไม่จำเป็นเพื่อการเคลื่อนไหวที่ใช้ระยะเวลามากเกินความ
จำเป็น ไม่ได้ก่อให้เกิดคลื่นลมเพิ่มกับงานเลย

แนวทางในการปรับปรุง

1) ศึกษาการเคลื่อนไหว (Motion study) ของการทำงานแต่ละขั้นตอนเพื่อปรับปรุงวิธีการ
ทำงานให้เกิดการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดและเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์
(Ergonomic) ซึ่งจะสามารถลดความเมื่อยล้าและเวลาในการทำงานลงได้

2) จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม จัดให้มีแสงสว่าง อุณหภูมิ เสียง ที่เหมาะสม
กับการทำงาน ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงธรรมชาติของงานด้วย เพราะงานแต่ละประเภทจะมี
การควบคุมสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

- 3) ปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ ให้มีขนาด ความสูง และน้ำหนัก ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน

- 4) ทำอุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน (Jig , Fixture) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

- 5) ออกแบบกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ สามารถทำงานโดยไม่เกิดความเมื่อยล้า

ความสูญเปล่าที่เกิดจากภาระค oy (Waiting)ในกระบวนการผลิตจะประกอบด้วยขั้นตอนงานหลายขั้นตอน เช่น การตัด เจาะ กลึง ขึ้นรูป ประกอบ เป็นต้น โดยที่การทำงานในแต่ละขั้นตอนจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของเครื่องจักรอุปกรณ์ ความชำนาญและวิธีการทำงานของพนักงาน และที่สำคัญคืองานที่รับมาจากการขั้นตอนก่อนหน้า หากไม่มีการจัดการและความคุ้มปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานดีพอ ก็จะทำให้กระบวนการผลิตขาดสมดุลไป ซึ่งจะทำให้เกิดภาระค oy ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรอระหว่างที่เครื่องจักรทำงาน เครื่องจักรอวัตถุคิบที่จะป้อนเพื่อการผลิตต่อ เครื่องจักรเสียรอการซ่อม เป็นต้น เมื่อเกิดภาระค oy ขึ้นแล้วจะส่งผลให้การผลิตเป็นไปอย่างล่าช้า การส่งมอบสินค้าไม่ทันตามกำหนด

ปัญหาที่เกิดจากภาระค oy

- 1) เสียเวลาโดยไม่สามารถผลิตงานออกมาได้ในขั้นตอนนี้ และอาจส่งผลกระทบไปถึงขั้นตอนที่ต้องรับงานต่อ ทำให้ขั้นตอนต่อๆ ไปไม่สามารถทำงานได้

- 2) เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส เมื่อไม่สามารถใช้เวลาที่มีอยู่ในการผลิตอย่างเต็มที่ ก็จะไม่สามารถผลิตสินค้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มีสินค้าเพื่อการค้าหักกว่าจำนวนที่ควรผลิตได้ ซึ่งหมายความว่า โอกาสที่จะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นต้องเสียไป เพราะไม่มีสินค้าเพียงพอ

- 3) ข้อดีและกำลังใจต่ำ เพราะเกิดความไม่แน่นอนในกระบวนการผลิต ทำให้พนักงานไม่ทราบถึงแผนงานและเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

แนวทางในการปรับปรุง

- 1) วางแผนการผลิต การใช้วัตถุคิบ และลำดับการผลิตให้ดี เพื่อให้มีปัจจัยในการผลิตพร้อม และสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเดินทางรอ

- 2) นำร่องรักษาเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่เสียในขณะที่ทำการผลิตอยู่

- 3) ลดเวลาในการตั้งเครื่องจักร โดยศึกษาขั้นตอนในการปรับเครื่องจักร จากนั้นแยกขั้นตอนที่สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดเครื่องจักรมาทำการตั้ง เตรียมเครื่องมือ

อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ให้พร้อม จัดลำดับการทำงานให้เหมาะสม ตลอดจนใช้อุปกรณ์เพื่อช่วยในการติดตั้งเครื่องให้ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

- 4) ฝึกให้พนักงานมีทักษะหลายด้าน (Multi – Skill) เพื่อให้สามารถโยกย้ายพนักงานไปทำงานในขั้นตอนที่เกิดปัญหา หรือมีความล่าช้า
- 5) จัดสรรงานให้มีความสมดุลในแต่ละขั้นตอน (Line Balancing) เมื่อแต่ละขั้นตอนมีปริมาณงานใกล้เคียงกันก็จะทำให้การผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น สามารถทำการผลิตได้โดยที่ไม่ต้องรอคอย


ความสูญเสียที่เกิดของเสียจากการผลิต (Defect) แนวคิดของกระบวนการผลิตดังเดิม มักยอมรับว่าต้องมีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและเชื่อว่าการตรวจสอบจะช่วยให้กระบวนการผลิตมีของเสียลดลง ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเพระ การตรวจสอบเป็นกระบวนการในการเลือกและตัดสินใจว่าของขึ้นนั้นดีหรือเสีย ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ได้ช่วยในการค้นหาและขัดสาเหตุที่แท้จริง

ปัญหาที่เกิดจากการผลิตของเสีย

- 1) ต้นทุนสูงไปโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อเรานำวัสดุคุณภาพมาทำการผลิตแล้ว ต้นทุนต่างๆ ก็เริ่มเกิดขึ้น ตั้งแต่ต้นทุนการจัดซื้อ จัดหัววัสดุ ต้นทุนแรงงาน เครื่องจักร ตลอดจนค่าโสหุյยเซ่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ เป็นต้น โดยที่ผลตอบแทนที่ได้รับจะได้ก็ต่อเมื่อสินค้าที่ผลิตสามารถนำไปขายให้กับลูกค้าได้ แต่หากสินค้าไม่มีคุณภาพไม่สามารถขายได้ ต้นทุนที่เรารจ่ายไปก่อนก็สูญเสีย
- 2) เสียเวลา ที่ควรจะใช้ในการผลิตสินค้าดีไปกับการผลิตสินค้าเสีย
- 3) ต้องปรับเปลี่ยนแผนการผลิต ในกรณีที่เกิดขึ้นมากกว่าปริมาณที่เพื่อไว้ในการผลิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อแผนการผลิต ได้ ทำให้ของที่ผลิตออกมานี้ส่งมอบให้ลูกค้า มีปริมาณต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะ โรงงานที่ผลิตสินค้าหลายรุ่น แต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนรุ่นอื่นๆ ก็อาจจะต้องหยุดการผลิตรุ่นเดิมๆ เพื่อหยุดเครื่องจักรและตั้งเครื่องจักรใหม่มาผลิตรุ่นเดิมอีก ทำให้กำหนดการผลิตเลื่อนออกไปอีกสั่งผลกระทบกับลูกค้าที่ได้รับสินค้าช้าตามไปด้วย
- 4) เกิดการทำงานช้าเพื่อแก้ไขงาน ในกรณีเสียสามารถนำไปใช้งานใหม่ในการผลิต ก็จะต้องใช้แรงงานและเวลาในการเบกชิ้นส่วนที่ดีออกจากกัน
- 5) สัมพันธภาพระหว่างแผนกไม่ดี เนื่องจากได้รับชิ้นงานเสีย หรือโynความผิดกันเมื่อเกิดสินค้าที่เสีย
- 6) สิ้นเปลืองสถานที่ในการจัดเก็บและกำจัดของเสีย

ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เป็นปัญหาเมื่อพบว่ามีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่ง วิธีที่ใช้ การค้นหาของเสียหรือปรับปรุงคุณภาพ คือวิธีการตรวจสอบ (Quality Improvement by Defection)


ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อค้นหาของเสีย



แนวทางในการปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุงความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตของเสียสามารถดำเนินการโดยใช้ หลักการการปรับปรุงคุณภาพโดยการป้องกัน (Quality Improvement Prevention) ซึ่งเป็น แนวทางในการค้นหาสาเหตุและกำจัดออกไป โดยต้นทุนในการผลิตปริมาณของเสียและงานที่ ต้องแก้ไขลดลง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพโดยการป้องกัน



- 1) ค้นหาของเสียก่อนถึงลูกค้า หมายถึงการตรวจสอบสินค้าในทุกขั้นตอนที่ กำหนดให้มีการตรวจสอบ ตัดสินค้าที่มีข้อบกพร่องจากข้อกำหนดหรือที่เรียกว่า ของเสียออกจากองค์
- 2) แจกแจงความถี่ลักษณะของเสีย หมายถึงแยกประเภทหรือชนิดของเสียและแจก แจงความถี่ในแต่ละประเภทของเสีย ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปริมาณของเสียและ ความถี่ที่ตรวจพบ
- 3) วิเคราะห์สาเหตุของเสียแต่ละลักษณะ หมายถึงเมื่อทราบปริมาณและความถี่ ของเสียในแต่ละประเภท จะทำให้ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียได้ง่าย โดย อาศัยเครื่องมือแผนภูมิก้างปลาในการวิเคราะห์

- 4) กำจัดสาเหตุ หมายถึงเมื่อทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียให้ทำการกำจัดสาเหตุ นั้นเสีย เช่นของเสียเกิดจากการเสียดสีกับตะแกรงที่บรรจุงาน การกำจัดสาเหตุ อาจทำได้โดยการนำแผ่นยางวางไว้ในตะแกรงก่อนที่จะวางผลิตภัณฑ์ลงไป

เทคนิคในการค้นหาสาเหตุและกำจัดออกไปได้ดังนี้

- 1) มีมาตรฐานของงานหรือวัสดุที่ถูกต้อง
- 2) พนักงานต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานตั้งแต่แรก
- 3) อบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ
- 4) ตั้งเป้าหมายในการผลิตของเสียให้เป็นศูนย์
- 5) ตัดแปลงอุปกรณ์ให้สามารถป้องกันความผิดพลาดจากการทำงาน
- 6) ให้มีการตอบสนองข้อมูลทางค้านคุณภาพอย่างรวดเร็ว
- 7) ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์
- 8) บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี

2. วิธีการวิเคราะห์และจำแนกปัญหาในกระบวนการผลิต


คู่มือการปรับปรุงงานบริษัทแอลทีอีซี (2545) กล่าวถึง เครื่องมือ คิวซีทั้ง 7 (QC 7 Tools) ว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐาน 7 ชนิดที่ใช้ประกอบกับกิจกรรมปรับปรุงงาน เพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงสถานภาพ แนวโน้ม ผลกระทบ ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิต ช่วยให้เราสามารถทำการคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ไขได้อย่างถูกต้อง หัวหน้างานควรฝึกฝนการใช้เครื่องมือดังกล่าวด้วย การใช้ร่วมกับการทำงานจริงเสมอๆ เลือกใช้เครื่องมือตามที่เหมาะสมกับสภาพงานของตนเองเครื่องมือ ทั้ง 7 มีดังนี้

- 1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) ใช้เพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
- 2) แผนภาพพาร์โต (Pareto Diagrams) ใช้แสดงจุดที่เป็นปัญหาหลัก
- 3) แผนภาพเหตุและผล หรือก้างปลา (Cause and Effect Diagrams) ใช้เพื่อชี้ให้เห็นสาเหตุของปัญหา
- 4) แผนภาพชิสโตร์ (Histograms) ใช้แสดงลักษณะการกระจาย
- 5) แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagrams) ใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล
- 6) กราฟ (Graph) ใช้เพื่อแสดงแนวโน้มหรือลักษณะจำเพาะของปัญหา
- 7) แผนภูมิการควบคุม (Control Charts) ใช้เพื่อควบคุมประสิทธิภาพที่ออกนอกเขตควบคุม

ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำแผนภาพเหตุและผล หรือแผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagrams) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และจำแนกปัญหาในกระบวนการผลิต โดยอาศัยหลักการ Why Why Analysis ในกรณีที่นั่นกำหนดให้หัวปลาคือปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง ส่วนก้างใหญ่ 4 ก้างกำหนดให้เป็นสาเหตุหลักๆ ทั้งสี่ด้านคือ ด้านวัสดุคิบ (Material) ด้านเครื่องจักรและเครื่องมือวัด (Machine and Measurement) ด้านวิธีการ (Method) และด้านคน (Man) หรือที่เรียกว่า 4 M การจำแนกสาเหตุหลักทั้ง 4 ด้านทำให้การวิเคราะห์มีความชัดเจนและนำไปสู่การวิเคราะห์หรือการหาสาเหตุที่ลึกซึ้งไป โดยการค้นหาสาเหตุของปัญหาได้ใช้คำถาม “ทำไม” 3 ถึง 5 ครั้งตั้งแต่ปัญหาหลัก (ก้างปลาแขนงใหญ่) และปัญหาร่องลงมา (ก้างปลาขนาดเล็ก) การจำแนกปัญหาและแยกลงไปโดยการใช้คำถาม ทำไม ทำให้เราค้นพบต้นเหตุของปัญหา ในแต่ละสาเหตุได้ชัดเจน ผลของการจำแนกปัญหาสามารถนำผลดังกล่าวไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาในแต่ละส่วนทั้งในด้านส่วนที่เป็นสาเหตุร่องหรือที่เป็นสาเหตุหลักทำให้การแก้ปัญหาในแต่ละสาเหตุทำได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ

อิชสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved

ภาพที่ 3 แสดงถึงลักษณะแผนภาพเหตุและผล หรือแผนภูมิภารกิจ



3. การวัดประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

3.1 การวัดเชิงปริมาณ

ณัฐพล ชวลดิชริวน (2545) กล่าวถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตหมายถึง การที่เราใช้ทรัพยากร้อยที่สุดในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ใช้แรงงานน้อยที่สุดหรือใช้เวลาน้อยที่สุด เพื่อให้ผลผลิตที่มีปริมาณสูด การวัดหาผลผลิตได้กำหนดเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ดังนี้

$$\text{การเพิ่มผลผลิต (Productivity)} = \frac{\text{ผลผลิต (Output)}}{\text{เวลาที่ใช้ในการทำงาน (Man Hour)}}$$

ดัชนีที่ใช้วัดการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของผลิตผล โดยนำผลผลิตที่ได้ในช่วงเวลาที่กำหนด มาหาร การเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไปในการดำเนินงานเพื่อให้ผลผลิตออกมาก โดยเวลาที่ได้กำหนดจากการ จดบันทึกการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมถึงพนักงานฝ่ายตรวจสอบ งาน การเปรียบเทียบจะได้ผลิตผลว่าในเวลาหนึ่งชั่วโมงของการดำเนินงานได้ผลผลิตออกมากี่ชิ้น

คู่มือการปรับปรุงงานบริษัทເຄລື້ອ (2546) กล่าวถึงการวัดประสิทธิภาพโดยใช้การลดเวลา ของกระบวนการผลิต (Production Lead Time) เป็นดัชนีในการวัด โดยการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตในช่วงใดช่วงหนึ่งที่บันทึกไว้กับเวลาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงหลังการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต **การเพิ่มประสิทธิภาพของการลดเวลาของกระบวนการผลิตคือการปรับปรุงให้เวลาในการผลิตมีระยะเวลาอ้อยที่สุด**

การลดเวลาของกระบวนการผลิต **หมายถึงเวลาในกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นจริงหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตเวลาเทียบกับเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิตในช่วงใดช่วงหนึ่งที่บันทึกไว้ก่อนการปรับปรุงแล้วมีค่าลดลง**

ในการศึกษาครั้นี้เวลาของกระบวนการผลิตกำหนดจากระยะเวลาการผลิตในขั้นตอนแรก จนถึงการผลิตขั้นตอนสุดท้ายโดยคิดเป็นชั่วโมง ในกระบวนการผลิตได้กำหนดขนาดของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ (Lot size) ในแต่ละวันทำการผลิต มีการกำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กำหนดโดยแผนกว่างแผน มีการบันทึกเวลาในการผลิตของแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ทำการรวม เวลาของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์และหาค่าเฉลี่ย ดังนั้นการลดเวลาของกระบวนการผลิตคือการลดเวลา การผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการลดเวลาการส่งมอบจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง การ เปรียบเทียบว่าเวลาที่ใช้ในการผลิตนั้นเหมาะสมหรือไม่ คือการนำเวลาที่เกิดขึ้นจริงเทียบ กับเวลามาตรฐาน (Standard Time) โดยทั่วไปแล้วเวลาที่เกิดขึ้นจริงจะมากกว่าเวลามาตรฐาน สาเหตุ คือเกิดการสูญเสีย ทั้ง 7 ประการ (7 wastes) เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของแต่ละขั้นตอน การลด เวลาที่สูญเสียไปทำให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและส่งผลถึงการลดเวลาของ กระบวนการผลิตไปพร้อมกันด้วย

3.2 การวัดเชิงคุณภาพ คือการวัดความพึงพอใจจากผลที่ได้รับจากการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

ตามแนวคิดของแต่ละวิธีการดังที่กล่าวแล้วในตอนด้านซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1) การอบรมในโรงงานอุตสาหกรรม (Training with Industry : TWI)

1.1) การสอนงาน (Job Instruction : JI) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.1.1) การผิดพลาดของการทำงานที่น้อยลง

1.1.2) มีความมั่นใจต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาก้าวคุณภาพของ พนักงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

1.1.3) พนักงานมีความรู้และเข้าใจต่อความสำคัญของการผลิต และมีจิตสำนึกรักในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

1.1.4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง

1.2) การรับปรุงงาน (Job Method : JM) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.2.1) การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขผลลัพธ์

ได้อย่างมีประสิทธิผล

1.2.2) ความร่วมมือการทำงานเป็นทีม มีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่หลากหลาย

1.2.3) ผลลัพธ์ที่รวดได้นำมาเป็นคัดนี้ในการวัดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน โดยวิธีการประเมินผล

1.2.4) กระตุ้นให้มีการทำงานที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.2.5) ผลของการปรับปรุงส่งผลทำให้กิจกรรมการดำเนินงานของ
บริษัทมีผลประกอบการที่ดี

1.3) การสร้างสัมพันธ์ในงาน (Job Relation : JR) ประโยชน์ที่คาดว่าจะ^{จะได้รับ}

1.3.1) สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น

1.3.2) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง

1.3.3) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

1.3.4) ได้รับข้อเท็จจริงในกรณีที่หัวหน้าต้องการทราบข้อมูลด้าน^{การปฏิบัติและด้านงานบุคคล}

1.3.5) อัตราการลาออกจากพนักงานที่ลดลง ตั้งแต่ทำให้ลด^{ต้นทุนในการฝึกอบรมและการรับพนักงานใหม่}

2) กิจกรรม 5S ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.1) สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น

2.2) ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุต่างๆ

2.3) การปฏิบัติงานที่รวดเร็วขึ้น ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนมีความซับซ้อนใน^{การจัดเก็บ}

2.4) ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

2.5) เพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการตรวจนับ การกำหนดจำนวน^{สต็อกสินค้าและจัดระบบงานจัดซื้อให้รวดเร็ว}

2.6) เกิดความร่วมมือในการพัฒนาสถานที่ที่ทำงาน

2.7) พนักงานมีส่วนร่วมในการทั้งด้านการวางแผน

3) ความสูญเปล่า 7 ประการ (7-Waste) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1) เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งด้านปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

3.2) การทำงานร่วมกันเป็นทีม

- 3.3) เพิ่มทักษะความสามารถทั้งด้านการวิเคราะห์และการปรับปรุง
- 3.4) การใช้ทรัพยากรทั้งด้านแรงงาน วัสดุคิบ และอุปกรณ์ต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 3.5) การปรับปรุงเป็นไปอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานกระตือรือร้นตลอดเวลา

การวัดความพึงพอใจจากผลที่ได้รับจากการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ประเมินผลของการปรับปรุง โดยเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ กองรักบัณฑิหารของบริษัทได้เสนอ รูปแบบการให้รางวัลการประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเป็นตัว วัดผล การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับการขึ้นค่าจ้าง ดังนั้นจึงเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทุก ระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับบังคับบัญชา ทั้งหัวหน้างาน และวิศวกร เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สอบถามปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนถึงประโยชน์ ที่ได้รับจากการดำเนินงานเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตจะช่วยให้สามารถนำไป ปรับปรุงวิธีปฏิบัติในกระบวนการอื่นๆต่อไป