

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ มีภารกิจหลักคือ การให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศในเขตเส้นทางบิน (Enrouted) รวมทั้งการควบคุมการบินใกล้เขตสนามบิน (Approach) ทั่วอาณาเขตของประเทศไทย ซึ่งเป็นการควบคุมการบินและแจ้งข่าวสารให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้สายการบินถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย สะดวก และรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการค้นหา และช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ ให้บริการสื่อสารการบินซึ่งเป็นการรับ-ส่ง และถ่ายทอดข่าวแผนการบิน ข่าวกำหนดการบิน ข่าวอากาศการบินและข่าวอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการบิน โดยเป็นศูนย์สื่อสารการบินหลัก ศูนย์หนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นอกจากนี้ได้ให้บริการระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ เพื่อสนับสนุนงานควบคุมการจราจรทางอากาศในเขตเส้นทางบิน รวมทั้งสนับสนุนการควบคุมการบินใกล้เขตสนามบิน ซึ่งเป็นการให้บริการอากาศยานขึ้นและลงจอดบริเวณท่าอากาศยาน โดยบอกทิศทาง ระยะทาง และนำอากาศยานร่อนลงจอดโดยมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ระบบประกอบด้วยระบบนำร่อนไอแอลเอส (Instrument Landing System: ILS) ที่มีหน้าที่บอกมุมที่ร่อนลง และเส้นกึ่งกลางของทางวิ่ง (Runway) ระบบดีวีไออาร์ (Double Very high frequency Omni directional radio Range: DVOR) มีหน้าที่บอกทิศทาง และมุมของสนามบินระบบดีเอ็มอี (Distance Measuring Equipment: DME) มีหน้าที่บอกระยะทาง ระบบเอ็นดีบี (Non-Directional Beacon: NDB) มีหน้าที่บอกทิศทางของสนามบิน การบริการระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของงานวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ โดยปัจจุบันนี้ผู้วิจัยได้ทำงานประจำอยู่งานวิศวกรรมด้านนี้ ทั้งนี้หอบังคับการบินของภาคเหนือตอนบนที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่มีดังนี้คือ หอบังคับการบินจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัญหาที่พบของงานวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ

- 1) งานหอบังคับการบิน จังหวัดเชียงราย และหอบังคับการบิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวิศวกร ปฏิบัติหน้าที่ 2 คน ส่วนหอบังคับการบิน จังหวัดลำปาง มีวิศวกร ปฏิบัติหน้าที่ 1 คน โดยจะมีการหมุนเวียนประจำจังหวัดละ 15 วัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและรักษาระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ให้ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ถ้าระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศไม่สามารถทำงานได้ จะมีขั้นตอนการแก้ไขดังนี้
 - ตรวจสอบระบบทั่วไป
 - ทำการแก้ไขเบื้องต้นโดยมีคู่มือของระบบ สมุดบันทึกอาการที่มีปัญหา ใช้สำหรับอ้างอิง
 - ในกรณีที่แก้ไขไม่ได้ต้องรีบขอคำปรึกษาจากวิศวกรส่วนกลาง
- 2) การซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขในกรณีเครื่องมีปัญหา ถ้าอาการที่มีปัญหาไม่เคยมีมาก่อน จะใช้ระยะเวลาในการแก้ปัญหาเวลานานมาก
- 3) ผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและหาสาเหตุข้อขัดข้องดีวีไออาร์รุ่นเอเอสไอ1150 (DVOR Model ASI1150) ยังมีความขาดแคลนมาก
- 4) มีการใช้งบประมาณของบริษัทวิทยุการบินเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา การเดินทาง เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ที่ไปตรวจซ่อม และการขอคำปรึกษาในการใช้โทรศัพท์ทางไกล

เนื่องจากงานวิศวกรรมระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศมีหลายระบบ ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการเลือกวิจัยและพัฒนา **ระบบดีวีไออาร์** ในรูปแบบระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุข้อขัดข้อง เนื่องจากเป็นระบบที่สำคัญที่สุดในระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ ซึ่งหน้าที่หลักของระบบดีวีไออาร์ คือจะส่งสัญญาณวิทยุบอกทิศทางตลอด 360 องศารอบสถานี โดยเทียบจากทิศเหนือของแม่เหล็กโลก เพื่อใช้ในการบอกทิศทางในการเดินทางของอากาศยานจากสนามบินหนึ่งสู่อีกสนามบินหนึ่ง และนำอากาศยานลงสู่สนามบินโดยปลอดภัย

เหตุผลที่เลือกวิจัยและพัฒนา **ระบบดีวีไออาร์รุ่นเอเอสไอ1150 (ASI1150)** เพราะว่าเป็นรุ่นที่ใช้งานในสนามบินภายในประเทศไทยมากที่สุด ทั้งนี้มีใช้งานทั้งหมด 26 สนามบิน จาก 32 สนามบินทั่วประเทศไทย

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- 1) เพื่อพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของ ดีวีไออาร์ รุ่น เอเอสไอ 1150 (DVOR Model ASI1150)
- 2) เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านของ ดีวีไออาร์ รุ่น เอเอสไอ1150 (DVOR Model ASI1150)
- 3) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องในระบบ เครื่องช่วยการเดินอากาศอื่น ๆ ต่อไป

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

- 1) ช่วยให้วิศวกรสามารถหาสาเหตุข้อขัดข้องของ ดีวีไออาร์รุ่นเอเอสไอ1150 (DVOR Model ASI1150) ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาได้ถูกจุด ทำให้ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง รวมทั้งทรัพยากรบุคคล
- 2) ช่วยให้วิศวกรที่ได้รับประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในการแก้ไขข้อขัดข้องจากระบบผู้เชี่ยวชาญ
- 3) ได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น
- 4) หน่วยงานต้นสังกัดได้มีเครื่องมือช่วยให้คำปรึกษาจากระบบผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของ ดีวีไออาร์รุ่นเอเอสไอ1150 (DVOR Model ASI1150)

1.4 ขอบเขต และวิธีการศึกษา

1.4.1 ขอบเขตการศึกษา

- 1) สามารถให้คำปรึกษากับสาเหตุข้อขัดข้องของระบบย่อยต่าง ๆ รวมทั้งบอกวิธีการแก้ไข เครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงคำถาม กับอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นบนจอภาพที่ละเอียด ให้ผู้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ (ตอบ “YES” หรือ “NO”) เมื่อหมดคำถามแล้วก็จะสรุปให้ว่าปัญหานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไร
- 2) ใช้การแสดงความรู้ด้วยกฎ (Rule Base Representation) หรือระบบการผลิต (Production System) ที่สามารถใช้กับฐานความรู้ขนาดใหญ่ได้ โดยการแบ่ง

ออกเป็นฐานความรู้ขนาดเล็ก ๆ หลาย ๆ ฐานความรู้ ซึ่งจะเชื่อมต่อกันได้โดยอัตโนมัติในระหว่างการใช้งาน

- 3) มีส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
- 4) มีส่วนติดต่อผู้ใช้งานเป็นกราฟฟิก (Graphic User Interfaces)
- 5) ฐานความรู้ที่นำมาพัฒนาไว้ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ คือความรู้ที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยข้อขัดข้องของระบบต่าง ๆ ที่มีใช้ในระบบดีวีโออาร์ ซึ่งแบ่งเป็นระบบดังนี้


คือ

- ระบบสายอากาศ (Antenna System)
- ระบบแครี่เรีย (Carrier System)
- ระบบไซด์แบนด์ (Sideband System)
- ระบบคอมมิวเตเตอร์ (Commutator System)
- ระบบมอนิเตอร์ (Monitor System)
- ระบบรีโมท (Remote System)
- ระบบคอนโทรลสคริป (Control SCIP System)

1.4.2 วิธีการศึกษา

การพัฒนาโปรแกรมระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยหาสาเหตุขัดข้องของ ดีวีโออาร์ สำหรับศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบงาน โดยแบ่งขั้นตอนเป็น 6 ระยะ คือ

- 1) การวิเคราะห์ปัญหา
- 2) เลือกเครื่องมือ
- 3) กระบวนการถอดความรู้
- 4) การออกแบบระบบและสร้างต้นแบบ
- 5) ทดสอบ และปรับปรุงระบบ
- 6) ระบบที่ได้



รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ

1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1.5.1 ด้านฮาร์ดแวร์

- 1) หน่วยประมวลผลกลางแบบ Intel Celeron 1.2 GHz
- 2) หน่วยความจำ 128 MB
- 3) ฮาร์ดดิสก์ขนาด 20 GB

1.5.2 ด้านซอฟต์แวร์

- 1) Microsoft Windows Millennium
- 2) Microsoft Visual Basic 6.0

1.6 สถานที่ใช้ในการดำเนินการศึกษา และรวบรวมข้อมูล

- 1) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- 2) ศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่
- 3) หอบังคับการบินจังหวัดเชียงราย
- 4) หอบังคับการบินจังหวัดลำปาง
- 5) หอบังคับการบินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.7 นิยามศัพท์

- 1) **ดีวีโออาร์ (Doppler VHF Omni - directional Range: DVOR)** หมายถึงเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ส่งสัญญาณวิทยุในช่วงความถี่ 108.0 - 117.950 MHz โดยส่งเป็นสัญญาณวิทยุโดยรอบสถานีทั้ง 360 องศาเพื่อใช้ในการบอกทิศทางในการเดินทางของอากาศยานจากสนามบินหนึ่งสู่อีกสนามบินหนึ่ง หรือเพื่อบินผ่านทาง
- 2) **ดีเอ็มอี (Distance Measuring Equipment: DME)** หมายถึงเครื่องช่วยการเดินอากาศที่ส่งสัญญาณวิทยุในช่วงความถี่ 962-1213 MHz มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บอกระยะทางระหว่างอากาศยานกับสนามบินที่ตั้งสถานีอยู่ โดยส่วนใหญ่จะตั้งระบบ DMEควบคู่กับระบบอื่น ๆ เช่น VOR และ ILS เป็นต้น
- 3) **เอเอสไอ1150 (Airport Systems International, INC. 1150: ASI1150)** หมายถึงรุ่น 1150 ที่ผลิตโดยบริษัท แอร์พอร์ต ซิสเต็ม อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา