

**ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์** การปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທິລີນອອກໄຫວ້  
ของโรงพยาบาลสูนຍໍແລະโรงพยาบาลทົ່ວໄປໃນภาคกลางเขต 4

**ชื่อผู้เขียน** นางสาวณอนครี ແຈ້ງໄພຣ

**พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต** สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ

**คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อะเค้อ อุณหเดชกະ	ประธานกรรมการ
อาจารย์ สุชาดา เหลืองอาgapong	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เสนารัตน์	กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ละออ ตันติศรินทร์	กรรมการ
อาจารย์ ดร. พิกุล นันทชัยพันธ์	กรรมการ

### บทคัดย่อ

การทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທິລີນອອກໄຫວ້ เป็นวิธีการสำคัญในการทำให้  
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ทนความร้อนปราศจากเชื้อ ทุกขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการทำให้  
ปราศจากเชื้อมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง  
พรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທິ  
ລີນອອກໄຫວ້ รวมทั้งศึกษาปัจ្យาຫາอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการ  
อบด้วยເອທິລີນອອກໄຫວ້ของโรงพยาบาลสูนຍໍແລະโรงพยาบาลทົ່ວໄປໃນภาคกลางเขต 4 รวบรวม  
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2542 กว่า 100 รายการ ทั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หัวหน้าหน่วย  
จ่ายกลางและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທິລີນອອກໄຫວ້  
ของโรงพยาบาลสูนຍໍ 2 แห่ง และโรงพยาบาลทົ່ວໄປ 3 แห่ง ในภาคกลางเขต 4 เครื่องมือที่ใช้ในการ  
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง แบบสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน  
และแบบสังเกตการปฏิบัติในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທິລີນອອກໄຫວ້ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางจำนวน 5 คน เป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุระหว่าง 42-58 ปี อายุเฉลี่ย 52.2 ปี เมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาล 2 คนและพยาบาลเทคนิค 3 คน ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທີລືນອອກໄຫ້ 4 คน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທີລືນອອກໄຫ້จำนวน 42 คน มีอายุระหว่าง 24-59 ปี อายุเฉลี่ย 42.4 ปี จบชั้นประถมศึกษาร้อยละ 38.1 มัธยมศึกษาร้อยละ 54.8 เป็นคนงานร้อยละ 47.6 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ร้อยละ 33.3 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการอบด้วยເອທີລືນອອກໄຫ້ระหว่าง 1-10 ปี เฉลี่ย 5.3 ปี และไม่เคยได้รับการอบรมร้อยละ 66.7 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยจ่ายกลางและผู้ปฏิบัติงาน พบรัญหาอุปสรรคในการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທີລືນອອກໄຫ້ที่สำคัญคือ นโยบายการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທີລືນອອກໄຫ້ไม่ชัดเจน ไม่มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน งบประมาณไม่เพียงพอ ไม่มีการนิเทศงานการอบด้วยເອທີລືນອອກໄຫ້ ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ มีจำนวนไม่เพียงพอ ไม่สามารถอุปกรณ์ป้องกัน มีปัญหาด้านสุขภาพ สถานที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสม วัสดุห่ออุปกรณ์ไม่เพียงพอ เครื่องอบแก๊สชำรุดบ่อย ข้อเสนอแนะของหัวหน้าหน่วยจ่ายกลางและผู้ปฏิบัติงานคือ ควรมีการตรวจวัดสารพิษตอกค้างในสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงาน ควรมีการนิเทศงานจากผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ควรจัดการอบรมระยะสั้นแก่ผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดทำอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลจากการสังเกตการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการทำให้ปราศจากเชื้อโดยการอบด้วยເອທີລືນອອກໄຫ້ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างปฎิบัติถูกต้องดังนี้ การถังทำความสะอาดอุปกรณ์ร้อยละ 63.6 ของกิจกรรมที่สังเกต การเครื่ยมและห่ออุปกรณ์ร้อยละ 56.4 การบรรจุอุปกรณ์เข้าช่องอบร้อยละ 30.6 การควบคุมการทำงานของเครื่องทำให้ปราศจากเชื้อและการประเมินประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อร้อยละ 50.4 การระบายแก๊สตอกค้างในเครื่องอบร้อยละ 58.5 การระบายแก๊สตอกค้างในเครื่องระบบแก๊สร้อยละ 18.2 การนำอุปกรณ์ออกจากเครื่องร้อยละ 16.4 การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ปราศจากเชื้อร้อยละ 37.3 และการนำส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อร้อยละ 9.5

ผลการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้เห็นความจำเป็นในการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ติดตามนิเทศงานเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น เช่น หน้ากาก ถุงมือยางที่เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอ เพื่อให้การทำให้ปราศจากเชื้อมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

**Thesis Title** Practice of Ethylene Oxide Sterilization of Regional and General Hospitals  
Central Region 4

**Author** Miss Thanomsri Jangpri

**M.N.S.** Infection Control Nursing

**Examining Committee:**

Assistant Professor Akeau Unahalekhaka	<b>Chairman</b>
Lecturer Suchada Lueang-a-papong	<b>Member</b>
Associate Professor Wilawan Senaratana	<b>Member</b>
Associate Professor La-aw Tantisirintra	<b>Member</b>
Lecturer Dr. Pikul Nantachaipan	<b>Member</b>

**Abstract**

Ethylene oxide (ETO) sterilization is an appropriate method for sterilization of heat sensitive medical instruments. Every step in this sterilization method is important for its efficiency. The purpose of this descriptive study was to describe ETO sterilization practices including problems and suggestions from the head of the central supply service (CSS) and CSS personnel. Data was collected in 2 Regional and 3 General hospitals in Central Region 4 by the researcher between July and September, 1999. An interview form and observation form were used for data collection. Data was analysed using descriptive statistics.

The result of this study revealed that all five CSS heads were female, age ranging between 42-58 years, with a mean of 52.2 years. Two of them were practical nurses and 3 were technical nurses. There were 42 CSS personnel aged between 24-59 years, with a mean of 42.2 years. Thirty eight point one percent of CSS personnel finished primary school, and 54.8% finished secondary school. Their positions were workers (47.6%) and helpers (33.3%). Their experience on ETO sterilization ranged from between 1-10 years, with a mean of 5.3 years. Sixty

six point seven percent of them had never been trained. The information from interviewing CSS heads and personnels showed that the main problems and obstacles were : ambiguous ETO sterilization policies, the lack of manuals or guidelines, insufficient budget, lack of supervision, inadequate knowledge of CSS personnel on ETO sterilization, didn't use protective barriers, had health problems, inappropriate workplace, insufficient packaging material and regular loss of function of the ETO sterilizer. Their suggestions were : there should be monitoring of toxic substances in the workplace, supervision by ETO supervisor, provision of a short training course and appropriate protective barriers for CSS personnel. The result of observation of each step of ETO sterilization practice among CSS personnel showed percentages of correct practices as followed : 63.6% of cleaning, 56.4% of preparation and packaging, 30.6% of loading, 50.4% of monitoring sterilization and evaluation of efficiency, 58.5% of aeration in sterilizer, 18.2% of aeration in aerator, 16.4% of unloading, 37.3% of storage sterilized packages, and 9.5% of transportation of sterilized packages.

The result of this study strongly indicated the necessity of improving knowledge and practice of ETO sterilization among CSS personnel and continuous supervision in order to maintain correct practices including providing necessary protective barriers eg. face masks and gloves, to gain more efficient ETO sterilization and safety for CSS personnel.