

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

ผลของความต้านทานคินของฐานเสาส่งที่ทำให้เกิดการร้าบไฟ
ตามผิวตีกลับของลูกถ้วยจากแรงดันเกินฟ้าผ่า

ผู้เขียน

นายไพรัตน์ ยศดี

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รศ. ดร. สุทธิชัย บุรนฤดีปิริชาภิญ

บทคัดย่อ

จากข้อมูล ปี พ.ศ.2541-2546 สายส่งมีปัญหาลูกถ้วยเกิดการร้าบไฟตามผิวตานเหตุจากฟ้าผ่าจำนวน 128 ครั้ง ประกอบด้วยสายส่ง 115 กิโลโวลต์จำนวน 78 ครั้ง สายส่ง 230 กิโลโวลต์จำนวน 36 ครั้ง และสายส่ง 500 กิโลโวลต์จำนวน 14 ครั้ง ส่งผลผลกระทบทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นแบบชั่วคราวและแบบถาวร สายส่ง 115 กิโลโวลต์ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 2 ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 2 วงจรที่ 1 และ 2 มีสถิติลูกถ้วยเกิดการร้าบไฟตามผิวตานเหตุฟ้าผ่าจำนวน 18 ครั้งคิดเป็น 14 % โครงสร้างสายส่งเป็นชนิดวงจรคู่มีสายล่อฟ้า 1 เส้นความยาวสายส่ง 73 กิโลเมตร และมีค่าความต้านทานคินของฐานเสาไฟฟ้าสูงกว่า 10 โอห์มประมาณ 30% ของสายส่ง

ในวิทยานิพนธ์นี้ทำการศึกษาแรงดันเกินฟ้าผ่าของสายส่ง 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำพูน 2 ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง 2 วงจรที่ 1 และ 2 โดยพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานคินฐานเสาไฟฟ้าต่อการร้าบไฟตามผิวถ้วย โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC เป็นเครื่องมือในการจำลองระบบสายส่งใช้เสาไฟฟ้าจำนวน 7 ต้นช่วงเสาต้นที่ 46/1-48/3 ตามข้อมูลจริงของระบบสายส่ง แบบจำลองประกอบด้วยเสาไฟฟ้าใช้เป็นแบบเบอร์เจอรอน ลูกถ้วยใช้เป็นแบบตัวเก็บประจุขนาดกับสวิตซ์ร่วมกับเส้นแรงดัน-เวลา ค่าความต้านทานคินฐานเสาไฟฟ้าเป็นแบบกระแสอิมพัลส์ และสายส่งช่วงเสาไฟฟ้าใช้เป็นแบบเปลี่ยนแปลงตามความถี่ โดยการศึกษาจะพิจารณาปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดแรงดันเกินฟ้าผ่า 3 กรณี คือ ค่าความต้านทานคินฐานเสาไฟฟ้าต่อขนาดกระแสฟ้าผ่า ต่อความชันหน้าคัน แล้วต่อโครงสร้างของระบบสายส่งกรณีสายล่อฟ้า 1 เส้นกับ 2 เส้น

ผลการศึกษาแรงดันเกินไฟฟ้าโดยการใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC ตามปัจจัยหลักทั้ง ๓ กรณี โดยกรณีที่ ๑ ค่าความด้านทานดินฐานเสาไฟฟ้าต่อบนมาตรฐานกระแสไฟฟ้าผ่าสูงขึ้นทำให้ลูกถ่วงเกิดการวางไฟตามผิวตีกลับเพิ่มขึ้นและถ้าค่าความด้านทานดินฐานเสาไฟฟ้าสูงขึ้นเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการวางไฟตามผิวลูกถ่วงในเวลาที่เร็วขึ้น กรณีที่ ๒ กรณีต่อความชันหน้าคลื่นในกรณีที่ความชันมากทำให้เกิดการวางไฟตามผิวมากกว่ารูปคลื่นที่มีความชันน้อย และถ้าค่าความด้านทานดินฐานเสาไฟฟ้าสูงขึ้นทำให้เกิดการวางไฟตามผิวลูกถ่วงในเวลาที่เร็วขึ้นเช่นกัน และกรณีสุดท้าย โครงสร้างของระบบสายส่งกรณีสายล่อฟ้า ๑ เส้นกับ ๒ เส้น ตามผลการศึกษากรณีสายล่อฟ้า ๑ เส้นที่มีความชันหน้าคลื่นเท่ากันมีโอกาสเกิดการวางไฟตามผิวที่สูงกว่าสายล่อฟ้า ๒ เส้น ดังนั้นแนวทางที่ลดจำนวนการเกิดวางไฟตามผิวลูกถ่วงจากสาเหตุไฟฟ้าผ่าควรมีการปรับปรุงค่าความด้านทานดินฐานเสาไฟฟ้าให้ต่ำกว่า ๑๐ โอม



อิชสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

Thesis Title Effect of Transmission Tower Footing Resistance on Back Flashover of Insulator Due to Lightning Overvoltage

Author Mr. Phairat Yadee

Degree Master of Engineering (Electrical Engineering)

Thesis Advisor Assoc. Prof. Dr. Suttiphat Premrudeepreechacharn


ABSTRACT

During 1998-2003, back flashovers, which occur in the power grid of the EGAT's northern Thailand transmission system are 128 times. There are 78 times on 115-kV transmission system, 36 times on 230-kV transmission system and 14 times on 500-kV transmission system. Each back flashover creates either temporarily or permanently widespread blackout. Back flashovers 18 times, around 14 % of all, took place on the 73-km-long 115-kV transmission system between Lumpun 2 substation and Lumpang 2 substation. Approximately 30% of its transmission towers have above-10-ohm footing resistance.

This thesis focuses on how transmission tower footing resistance relates to the 115-kV transmission line insulator back flashover behavior caused by lightning overvoltage. The 7-transmission tower model based on Bergeron's model is constructed for study purpose. It is made of a voltage-time-curve model of the insulator with a parallel switch, high current impulse transmission tower footing resistance and a frequency dependent transmission line model. Lightning current magnitude, wave front steepness and physical transmission system factor are considered to find out how they relate to transmission tower footing resistance.

The 3 cases studied back flashover using program PSCAD/EMTDC has revealed as follows. First, more back flashovers take place when the lightning current magnitude rises. Also, higher transmission tower footing resistance conducts quicker and more frequent back flashovers.

Second, steeper wave fronts bring more back flashovers. Moreover, higher transmission tower footing resistance leads to faster and more back flashover occurrences. Last, the transmission system with 1-line overhead ground wire has more back flashover occurrences than one with 2-line overhead ground wire. From the information mentioned above, the conclusion is that the back flashover can be reduced by making a transmission tower footing resistance to be lower than 10 ohm.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University =
All rights reserved