

บทที่ 4

ผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานนำร่องรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้าต่อคุณภาพ การบริการเครือข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานนำร่องรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้าต่อคุณภาพการ บริการเครือข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของพนักงานนำร่องรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้าต่อคุณภาพการ บริการเครือข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำแนกตาม พื้นที่ใช้งานและหน่วยงานที่สังกัด

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและอื่นๆ เพื่อปรับปรุงในการให้บริการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	174	99.4
หญิง	1	0.6
รวม	175	100.0

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 99.4 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 0.6

ตารางที่ 2 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
มัธยมศึกษา	8	4.6
ปวช-ปวส.	94	53.7
ปริญญาตรี	58	33.1
สูงกว่าปริญญาตรี	15	8.6
รวม	175	100.0

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปวช-ปวส. มากที่สุด ร้อยละ 53.7 รองลงมา ปริญญาตรี ร้อยละ 33.1 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 8.6 และมัธยมศึกษา ร้อยละ 4.6

ตารางที่ 3 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เกิน 20 ปี	0	0.0
21-35 ปี	17	9.7
36-50 ปี	116	66.3
51 ปีขึ้นไป	42	24.0
รวม	175	100.0

จากตารางที่ 3 พบร่วมกันว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36-50 ปี ร้อยละ 66.3 รองลงมาอยู่ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 24.0 และอายุ 21-35 ปี ร้อยละ 9.7

ตารางที่ 4 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุการทำงานในการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ)

การทำงานในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ)	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 5 ปี	10	5.7
5-10 ปี	5	2.9
11-15 ปี	19	10.9
16-20 ปี	43	24.6
20 ปีขึ้นไป	98	56.0
รวม	175	100.0

จากตารางที่ 4 พบร่วมกันว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุการทำงานในการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ) 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 56.0 รองลงมา 16-20 ปี ร้อยละ 24.6 11-15 ปี ร้อยละ 10.9 ต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 5.7 และ 5-10 ปี ร้อยละ 2.9

ตารางที่ 5 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้ต่อเดือน

รายได้ต่อเดือน	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า 10,000 บาท	4	2.3
10,001-20,000 บาท	4	2.3
20,001-30,000 บาท	4	2.3
30,001-40,000 บาท	23	13.1
40,001-50,000 บาท	43	24.6
มากกว่า 50,000 บาท	97	55.4
รวม	175	100.0

จากตารางที่ 5 พบร่วมกันว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ร้อยละ 55.4 รองลงมา 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 24.6 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 13.1 และน้อยกว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท เท่ากัน ร้อยละ 2.3

ตารางที่ 6 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ระดับตำแหน่งงานในปัจจุบัน	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่าระดับ 4	6	3.4
ระดับ 4-7	134	76.6
ระดับ 8-10	35	20.0
มากกว่าระดับ 10 ขึ้นไป	0	0.0
รวม	175	100.0

จากตารางที่ 6 พบร่วมกันว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับตำแหน่งงานในปัจจุบันคือ ระดับ 4-7 ร้อยละ 76.6 รองลงมา ระดับ 8-10 ร้อยละ 20.0 และต่ำกว่าระดับ 4 ร้อยละ 3.4

ตารางที่ 7 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

หน่วยงานที่สังกัด	จำนวน	ร้อยละ
กองบ้ำรุ่งรักษยาสถานีไฟฟ้าแรงสูง	95	54.3
กองบ้ำรุ่งรักษยาสายส่ง	38	21.7
กองควบคุมระบบ	16	9.1
กองบ้ำรุ่งรักษาระบบที่อิสระ	26	14.9
รวม	175	100.0

จากตารางที่ 7 พบร่วมกันว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่หน่วยงานที่สังกัด คือ กองบ้ำรุ่งรักษยาสถานีไฟฟ้าแรงสูง ร้อยละ 54.3 รองลงมากองบ้ำรุ่งรักษยาสายส่ง ร้อยละ 21.7 กองบ้ำรุ่งรักษาระบบที่อิสระ ร้อยละ 14.9 กองควบคุมระบบ ร้อยละ 9.1 และอื่นๆ ร้อยละ 0.6

ตารางที่ 8 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามจำนวนครั้งที่ใช้เครื่อข่าย VHF ต่อเดือน

จำนวนครั้งที่ใช้เครื่อข่าย VHF ต่อเดือน	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยใช้	0	0.0
1-10 ครั้ง/เดือน	132	75.5
11-20 ครั้ง/เดือน	17	9.7
21-30 ครั้ง/เดือน	13	7.4
มากกว่า 30 ครั้ง/เดือน	13	7.4
รวม	175	100.0

จากตารางที่ 8 พบร่วมกันว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จำนวนครั้งที่ใช้เครื่อข่าย VHF ต่อเดือนคือ 1-10 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 75.5 รองลงมา 11-20 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 7.4 และ 21-30 ครั้งต่อเดือน และมากกว่า 30 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 7.4

ตารางที่ 9 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเภทของงานที่ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF

ประเภทของงานที่ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF	จำนวน	ร้อยละ
ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบส่ง	134	76.6
รายงานเหตุการณ์ขัดข้องในระบบ	37	21.1
อื่นๆ	4	2.3
รวม	175	100.0

หมายเหตุ: อื่น ๆ ได้แก่ งานติดตั้งอุปกรณ์ต่อสารเรืองแสงและพากิจ (2 ราย) งานตรวจเชี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ (1 ราย) งานเตรียมความพร้อมรับเดี๋ยวๆ (1 ราย)

จากตารางที่ 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในงานประเภทงานตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบส่งมากที่สุด ร้อยละ 76.6 รองลงมา รายงานเหตุการณ์ขัดข้องในระบบ ร้อยละ 21.1 และอื่นๆ ร้อยละ 2.3

ตารางที่ 10 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากที่สุด

ภาคเหนือตอนบน	จำนวน	ร้อยละ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	7	4.0
จังหวัดเชียงใหม่	46	26.3
จังหวัดเชียงราย	23	13.1
จังหวัดลำพูน	31	17.7
จังหวัดลำปาง	74	42.3
จังหวัดพะเยา	21	12.0
จังหวัดแพร่	28	16.0
จังหวัดน่าน	26	14.9

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จำกัดจำนวน 175 ราย

จากตารางที่ 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากที่สุด คือจังหวัดลำปาง ร้อยละ 42.3 รองลงมา จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 26.3 และจังหวัดแพร่ ร้อยละ 16.0

ตารางที่ 11 แสดงจำนวน ร้อยละ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากที่สุด

ภาคเหนือตอนล่าง	จำนวน	ร้อยละ
จังหวัดอุตรดิตถ์	30	17.1
จังหวัดตาก	36	20.6
จังหวัดพิษณุโลก	94	53.7
จังหวัดสุโขทัย	36	20.6
จังหวัดเพชรบูรณ์	47	26.9
จังหวัดพิจิตร	35	20.0
จังหวัดกำแพงเพชร	17	9.7
จังหวัดนครสวรรค์	43	24.6
จังหวัดอุทัยธานี	7	4.0

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากจำนวน 175 ราย

จากตารางที่ 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุอิเล็กทรอนิกส์ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากที่สุด ก็อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 53.7 รองลงมา จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 26.9 และจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 24.6

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานนำร่องรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้าต่อคุณภาพการบริการเครือข่ายวิทยุวิเชอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 12 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านความไว้วางใจ

ด้านความไว้วางใจ	ระดับความสำคัญ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. ความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ในการให้บริการ เป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้	14 (8.0)	109 (62.2)	47 (26.9)	5 (2.9)	0 (0.0)	3.75 (มาก)	0.64
2. มีการสอบถาม หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงเครือข่ายวิทยุ VHF ตามที่ต้องการ	13 (7.4)	62 (35.4)	76 (43.4)	20 (11.4)	4 (2.3)	3.34 (ปานกลาง)	0.86
3. เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถให้บริการได้ทุกรัชช์ เมื่อออกไปปฏิบัติงาน	22 (12.6)	85 (48.6)	64 (36.6)	4 (2.3)	0 (0.0)	3.71 (มาก)	0.71
4. ผู้ปฏิบัติงานมีการนำร่องรักษาเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	14 (8.0)	85 (48.6)	56 (32.0)	15 (8.6)	5 (2.9)	3.50 (มาก)	0.87
5. จำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการซ่อมต่อเครือข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ	23 (13.1)	80 (45.7)	57 (32.6)	15 (8.6)	0 (0.0)	3.63 (มาก)	0.82
ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล)						3.59 (มาก)	0.78

จากตารางที่ 12 พนว่าด้านความไว้วางใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.59) ปัจจัยอย่างให้ระดับความสำคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ความสามารถของเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในการให้บริการเป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้ (ค่าเฉลี่ย 3.75) เครื่อข่ายวิทยุ VHF สามารถให้บริการได้ทุกครั้ง เมื่อออกไปปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.71) จำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการเชื่อมต่อเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.63) ผู้ปฏิบัติงานมีการบำรุงรักษาเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.50) และให้ระดับความสำคัญในระดับปานกลางได้แก่ มีการสอบถาม หรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงเครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามที่ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.34)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 13 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านความไว้วางใจ


ด้านความไว้วางใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. ความสามารถของเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในการให้บริการเป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้	4 (2.3)	69 (39.4)	92 (52.6)	9 (5.1)	1 (0.6)	3.38 (ปานกลาง)	0.65
2. มีการสอบถาม หรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงเครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามที่ต้องการ	3 (1.7)	47 (26.9)	80 (45.7)	39 (22.3)	6 (3.4)	3.01 (ปานกลาง)	0.84
3. เครื่อข่ายวิทยุ VHF สามารถให้บริการได้ทุกครั้ง เมื่อออกไปปฏิบัติงาน	5 (2.9)	66 (37.7)	84 (48.0)	18 (10.3)	2 (1.1)	3.31 (ปานกลาง)	0.74
4. ผู้ปฏิบัติงานมีการนำร่องรักษาเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	5 (2.9)	61 (34.9)	78 (44.6)	22 (12.6)	9 (5.1)	3.18 (ปานกลาง)	0.88
5. จำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการซ่อมต่อเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ	8 (4.6)	50 (28.6)	83 (47.4)	33 (18.9)	1 (0.6)	3.18 (ปานกลาง)	0.81
ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล)						3.21 (ปานกลาง)	0.78

จากตารางที่ 13 พนบว่าด้านความไว้วางใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.21) ปัจจัยอยู่มีระดับความพึงพอใจทุกปัจจัยย่อมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางเรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ใน การให้บริการเป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้ (ค่าเฉลี่ย 3.38) เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถให้บริการได้ ทุกครั้ง เมื่อออกไปปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.31) ผู้ปฏิบัติงานมีการบำรุงรักษาเครื่องวิทยุ VHF และ เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และจำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการ เชื่อมต่อเครือข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.18) และ มีการสอน datum หรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงเครือข่ายวิทยุ VHF ตามที่ต้องการ (ค่าเฉลี่ย 3.01)

ตารางที่ 14 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์ประกอบปัจจัยอยู่คุณภาพด้านความไว้วางใจ

ด้านความไว้วางใจ	ระดับความสำคัญ	ระดับความพึงพอใจ
1. ความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ใน การให้บริการเป็นไปตามที่ได้ สัญญาไว้	3.75 มาก	3.38 ปานกลาง
2. มีการสอน datum หรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงเครือข่ายวิทยุ VHF ตามที่ต้องการ	3.34 ปานกลาง	3.01 ปานกลาง
3. เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถ ให้บริการได้ทุกครั้ง เมื่อออกไป ปฏิบัติงาน	3.71 มาก	3.31 ปานกลาง
4. ผู้ปฏิบัติงานมีการบำรุงรักษาเครื่อง วิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณ วิทยุ VHF เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	3.50 มาก	3.18 ปานกลาง
5. จำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการเชื่อมต่อเครือข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ	3.63 มาก	3.18 ปานกลาง

จากตารางที่ 14 สามารถนำโน้ตเดลการวิเคราะห์ความสำคัญและความพึงพอใจ (Quadrant Analysis) มาใช้วิเคราะห์เพิ่มเติม โดยนำระดับความสำคัญของปัจจัยที่รับรู้โดยผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาสร้างเป็นแผนภาพ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยอย่างคุณภาพด้านความไว้วางใจ ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้กำหนดจุดตัดระหว่างแกนไว้ที่ 3 ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานของสเกลการวัด 1-5 การวิเคราะห์ความสำคัญและความพึงพอใจในนี้จึงมีการแปรผลที่แตกต่างไปจากการแปรผลค่าเฉลี่ยทั่วไปที่ได้กล่าวเอาไว้ในบทที่ 3 หัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้โดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในตารางที่ 14 โดยใช้ Quadrant Analysis

จากรูปที่ 1 หมายเหลเป็นตัวแทนขององค์ประกอบของปัจจัยอย่างคุณภาพด้านความไว้วางใจ ดังนี้ 1) ความสามารถของเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในการให้บริการเป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้ 2) มีการสอบถาม หรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงเครื่องข่ายวิทยุ VHF ตามที่ต้องการ 3) เครื่องข่ายวิทยุ VHF สามารถให้บริการได้ทุกครั้ง เมื่อออกไปปฏิบัติงาน 4) ผู้ปฏิบัติงานมีการ

บำรุงรักษาเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง 5) จำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการเชื่อมต่อเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ใน Quadrant ที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบอย่างทั้งหมดนี้มีความสำคัญสูง (Keep Up Good Work) และผู้รับบริการได้รับบริการในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นหน่วยงานต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 15 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสำคัญของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านความมั่นใจ

ด้านความมั่นใจ	ระดับความสำคัญ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. ความสามารถของเครื่อข่าย วิทยุ VHF ในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ที่ออก ปฏิบัติงาน	23 (13.1)	99 (56.6)	45 (25.7)	8 (4.6)	0 (0.0)	3.78 (มาก)	0.73
2. เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถ สร้างความมั่นใจ และทำให้ รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออก ปฏิบัติงาน	24 (13.7)	88 (50.3)	57 (32.6)	6 (3.4)	0 (0.0)	3.74 (มาก)	0.73
3. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระทาง ที่ดี เมื่อมาขอรับบริการ	20 (11.4)	93 (53.1)	58 (33.1)	4 (2.3)	0 (0.0)	3.74 (มาก)	0.69
4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับระบบ ข้อมูลคำนวณใช้เครือข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี	10 (5.7)	94 (53.7)	65 (37.1)	5 (2.9)	1 (0.6)	3.61 (มาก)	0.67
5. ความแรงของสัญญาณที่ใช้ ในการรับ-ส่ง ของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณ วิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุก ครั้ง ในขณะที่ออกไป ปฏิบัติงาน	14 (8.0)	90 (51.4)	66 (37.7)	5 (2.9)	0 (0.0)	3.65 (มาก)	0.67
6. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งาน เครือข่ายวิทยุ อย่างเชี่ยวชาญ	10 (5.7)	86 (49.1)	73 (41.7)	5 (2.9)	1 (0.6)	3.57 (มาก)	0.67
ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล)						3.68 (มาก)	0.69

จากตารางที่ 15 พบร่วมด้านความมั่นใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) ปัจจัยอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับมากเรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ความสามารถของเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.78) เครื่อข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน และ ผู้ปฏิบัติงานมีภาระทางกายภาพที่ดี เมื่อมาขอรับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.74) ความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่ง ของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้ง ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.65) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการใช้เครื่อข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.61) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ อย่างเชี่ยวชาญ (ค่าเฉลี่ย 3.57)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 16 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านความมั่นใจ

ด้านความมั่นใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. ความสามารถของเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน	10 (5.7)	72 (41.1)	75 (42.9)	17 (9.7)	1 (0.6)	3.42 (มาก)	0.77
2. เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน	6 (3.4)	71 (40.6)	85 (48.6)	12 (6.9)	1 (0.6)	3.39 (ปานกลาง)	0.69
3. ผู้ปฏิบัติงานมีกิริยามารยาทที่ดี เมื่อมาขอรับบริการ	10 (5.7)	102 (58.3)	58 (33.1)	4 (2.3)	1 (0.6)	3.66 (มาก)	0.65
4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่อง ข้อบังคับการใช้เครือข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี	3 (1.7)	72 (41.1)	94 (53.7)	4 (2.3)	2 (1.1)	3.40 (ปานกลาง)	0.63
5. ความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่ง ของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้ง ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงาน	3 (1.7)	71 (40.6)	88 (50.3)	12 (6.9)	1 (0.6)	3.36 (ปานกลาง)	0.66
6. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งาน เครือข่ายวิทยุ อย่างเชี่ยวชาญ	2 (1.1)	69 (39.4)	92 (52.6)	11 (6.3)	1 (0.6)	3.34 (ปานกลาง)	0.64
ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล)						3.43 (มาก)	0.67


จากตารางที่ 16 พนว่าด้านความมั่นใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.43) ปัจจัยอย่างมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก คือ ผู้ปฏิบัติงานมีกิริยามารยาทที่ดี เมื่อมาขอรับบริการ (ค่าเฉลี่ย 3.66) ความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฎิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.42) และมีระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางเรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการใช้เครือข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.40) เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.39) ความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่ง ของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้ง ในขณะที่ออกໄไปปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 3.36) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูล่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายวิทยุ อย่างเชี่ยวชาญ (ค่าเฉลี่ย 3.34)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 17 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์ประกอบปัจจัยอยู่คุณภาพด้านความมั่นใจ

ด้านความมั่นใจ	ระดับความสำคัญ	ระดับความพึงพอใจ		
1. ความสามารถของเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน	3.78	มาก	3.42	มาก
2. เครื่อข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัย ในขณะที่ออกปฏิบัติงาน	3.74	มาก	3.39	ปานกลาง
3. ผู้ปฏิบัติงานมีกิริยามารยาทที่ดี เมื่อมาขอรับบริการ	3.74	มาก	3.66	มาก
4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบเบี้ยงข้อบังคับการใช้เครื่อข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี	3.61	มาก	3.40	ปานกลาง
5. ความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่ง ของเครื่องวิทยุ VHF และ เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกรัช ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงาน	3.65	มาก	3.36	ปานกลาง
6. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ อายุร่วมชีวชาญ	3.57	มาก	3.34	ปานกลาง

จากตารางที่ 17 สามารถนำโน้ตเดลการวิเคราะห์ความสำคัญและความพึงพอใจ (Quadrant Analysis) มาใช้วิเคราะห์เพิ่มเติม โดยนำระดับความสำคัญของปัจจัยที่รับรู้โดยผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาสร้างเป็นแผนภาพ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยอย่างคุณภาพด้านความมั่นใจ โดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในตารางที่ 17 โดยใช้ Quadrant Analysis

จากรูปที่ 2 หมายเลขอเป็นตัวแทนขององค์ประกอบปัจจัยอย่างคุณภาพด้านความมั่นใจ ดังนี้ 1) ความสามารถของเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน 2) เครื่อข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน 3) ผู้ปฏิบัติงานมีกิริยา罵ารยาทที่ดี เมื่อมาขอรับบริการ 4) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบข้อบังคับการใช้เครื่อข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี 5) ความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่ง

ของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้ง ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงาน 6) ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ อย่างเชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ใน Quadrant ที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดนี้มีความสำคัญสูง (Keep Up Good Work) และผู้รับบริการได้รับบริการในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นหน่วยงานต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

เมื่อพิจารณาปัจจัยอย่างที่ 3 เรื่องผู้ปฏิบัติงานมีกิริยาการยาที่ดีเมื่อมาขอรับบริการพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความสำคัญสูงและความพึงพอใจสูง ซึ่งมีความโดดเด่นและแตกต่างจากปัจจัยอย่างอื่นที่อยู่ในกลุ่มของ Quadrant ที่ 1 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานผู้ให้บริการทางด้านเครือข่ายวิทยุ VHF มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จึงทำให้เป็นที่โดดเด่นในการให้บริการคุณภาพด้านความมั่นใจ ดังนั้นจึงควรมีแผนงานในการพัฒนาจุดเด่นต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางตัวอย่างในการพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพด้านอื่นๆ ต่อไป

ตารางที่ 18 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสำคัญของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านฐานปลักชนล'

ด้านฐานปลักชนล'	ระดับความสำคัญ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. ความทันสมัยของเครื่อข่าย	8 (4.6)	64 (36.6)	88 (50.3)	13 (7.4)	2 (1.1)	3.36 (ปานกลาง)	0.74
2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่นตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ	9 (5.1)	98 (56.0)	62 (35.4)	4 (2.3)	2 (1.1)	3.62 (มาก)	0.68
3. การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบเรียบร้อย	8 (4.6)	95 (54.3)	64 (36.6)	6 (3.4)	2 (1.1)	3.58 (มาก)	0.69
4. มีการจัดทำข้อมูล, เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF	14 (8.0)	47 (26.9)	93 (53.1)	19 (10.9)	2 (1.1)	3.30 (ปานกลาง)	0.81
5. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกายสุภาพ	11 (6.3)	79 (45.1)	75 (42.9)	10 (5.7)	0 (0.0)	3.52 (มาก)	0.70
ค่าเฉลี่ยรวม ¹ (แปลผล)						3.47 (มาก)	0.72

จากตารางที่ 18 พบว่าด้านรูปักษณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.47) ปัจจัยอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับมากคือ ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่นตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.62) การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบที่เชื่อมโยง (ค่าเฉลี่ย 3.58) ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกายสุภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.52) และให้ระดับความสำคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ ความทันสมัยของเครื่องข่าย (ค่าเฉลี่ย 3.36) มีการจัดทำข้อมูล เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่องข่ายวิทยุ VHF (ค่าเฉลี่ย 3.30)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 19 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านรูปลักษณ์

ด้านรูปลักษณ์	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. ความทันสมัยของเครื่อข่าย	2 (1.1)	35 (20.0)	90 (51.4)	41 (23.4)	7 (4.0)	2.91 (ปานกลาง)	0.80
2. ความเหมาะสมสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่นตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ	69 (39.4)	85 (48.6)	19 (10.9)	2 (1.1)	0 (0.0)	3.26 (ปานกลาง)	0.69
3. การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบเรียบร้อย	3 (1.7)	79 (45.1)	77 (44.0)	13 (7.4)	3 (1.7)	3.38 (ปานกลาง)	0.72
4. มีการจัดทำข้อมูล, เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF	0 (0.0)	24 (13.7)	106 (60.6)	37 (21.1)	8 (4.6)	2.83 (ปานกลาง)	0.71
5. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกายสุภาพ	10 (5.7)	71 (40.6)	87 (49.37)	5 (2.9)	2 (1.1)	3.47 (มาก)	0.70
ค่าเฉลี่ยรวม ¹ (แปลผล)						3.17 (ปานกลาง)	0.73


จากตารางที่ 19 พบว่าด้านรูปหลักณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.17) ปัจจัยอยมีระดับความพึงพอใจในระดับมากคือ ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกายสุภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.47) และมีระดับความพึงพอใจในระดับปานกลางดังนี้ การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระเบียบเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 3.38) ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่นตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ (ค่าเฉลี่ย 3.26) ความทันสมัยของเครื่องข่าย (ค่าเฉลี่ย 2.91) มีการจัดทำข้อมูล เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่องข่ายวิทยุ VHF (ค่าเฉลี่ย 2.83)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 20 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์ประกอบปัจจัยอยู่คุณภาพด้านรูปลักษณ์

ด้านรูปลักษณ์	ระดับความสำคัญ	ระดับความพึงพอใจ
1. ความทันสมัยของเครื่อข่าย	3.36	ปานกลาง
2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่น ตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ	3.62	มาก
3. การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบเปลี่ยนเรียบร้อย	3.58	มาก
4. มีการจัดทำข้อมูล, เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF	3.30	ปานกลาง
5. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกาย สุภาพ	3.52	มาก

จากตารางที่ 20 สามารถนำโน้ตเดลการวิเคราะห์ความสำคัญและความพึงพอใจ (Quadrant Analysis) มาใช้วิเคราะห์เพิ่มเติม โดยนำระดับความสำคัญของปัจจัยที่รับรู้โดยผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาสร้างเป็นแผนภูมิ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยอย่างคุณภาพด้านรูปถักรูปนี้ โดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในตารางที่ 20 โดยใช้ Quadrant Analysis

จากรูปที่ 3 หมายเลขอีกตัวแทนขององค์ประกอบบันทึกย่ออย่างคุณภาพด้านรูปถักรูปนี้ ดังนี้ 1) ความทันสมัยของเครื่อข่าย 2) ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่นตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ 3) การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบเรียบร้อย 4) มีการจัดทำข้อมูล, เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF 5) ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกายสุภาพ ผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่นตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ด้านการ

ติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบทึบเรียบร้อย และด้านผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกายสุภาพ แสดงถึงองค์ประกอบอย่างมีความสำคัญสูง (Keep Up Good Work) และผู้รับบริการได้รับบริการในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นหน่วยงานต้องรักษา คุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

ส่วนปัจจัยอย่างด้านความทันสมัยของเครื่องข่าย และด้านการจัดทำข้อมูล เอกสาร เพย์เพร์ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่องข่ายวิทยุ VHF แสดงถึงองค์ประกอบอย่างมีความสำคัญสูง แต่ ผู้รับบริการไม่ได้รับการบริการในระดับที่น่าพอใจ (Concentrate Here) ก่อวายกือ ระดับการให้ ความสำคัญที่ผู้รับบริการต้องการสูงกว่าระดับความพึงพอใจที่ได้รับ ดังนั้นหน่วยงานต้องให้ ความสำคัญในการแก้ไขปรับปรุงในกลุ่มนี้โดยเร่งด่วน เพื่อให้เข้าไปสู่ Quadrant ของ Keep Up Good Work ต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 21 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสำคัญของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านความใส่ใจ

ด้านความใส่ใจ	ระดับความสำคัญ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)						
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจและเอาใจใส่คุณเลเครือข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ	13 (7.4)	97 (55.4)	58 (33.1)	6 (3.4)	1 (0.6)	3.66 (มาก)	0.69
2. สามารถใช้งานเครือข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา	20 (11.4)	97 (55.4)	47 (26.9)	10 (5.7)	1 (0.6)	3.71 (มาก)	0.76
3. มีการแจ้งประกาศให้ทราบในกรณีที่เครือข่ายวิทยุ VHF จุดใดจุดหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้	12 (6.9)	72 (41.1)	61 (34.9)	19 (10.9)	11 (6.3)	3.31 (ปานกลาง)	0.98
4. มีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานนำร่องรักษาเครือข่ายวิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ	18 (10.3)	95 (54.3)	49 (28.0)	10 (5.7)	3 (1.7)	3.66 (มาก)	0.81
5. มีการรับฟังข้อเสนอแนะปรับปรุง เครือข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็นอย่างดี	10 (5.7)	72 (41.1)	76 (43.4)	13 (7.4)	4 (2.3)	3.41 (มาก)	0.80
6. มีการขยายพื้นที่การใช้งาน เครือข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีกับสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก	25 (14.3)	83 (47.4)	53 (30.3)	13 (7.4)	1 (0.6)	3.67 (มาก)	0.83
ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล)						3.57 (มาก)	0.81

จากตารางที่ 21 พบร่วมด้านความใส่ใจ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) ปัจจัยอย่างไรระดับความสำคัญในระดับมากคือสามารถใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ย 3.71) มีการขยายพื้นที่การใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก (ค่าเฉลี่ย 3.67) ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่ดูแลเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ และมีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.66) มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.41) และให้ระดับความสำคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการแจ้งประกาศให้ทราบ ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF จุดใดจุดหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ (ค่าเฉลี่ย 3.31)



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 22 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านความใส่ใจ

ด้านความใส่ใจ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจและเอาใจใส่คุณเลเครือข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ	3 (1.7)	68 (38.9)	92 (52.6)	10 (5.7)	2 (1.1)	3.34 (ปานกลาง)	0.67
2. สามารถใช้งานเครือข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา	7 (4.0)	63 (36.0)	83 (47.4)	19 (10.9)	3 (1.7)	3.30 (ปานกลาง)	0.78
3. มีการแจ้งประกาศให้ทราบในกรณีที่เครือข่ายวิทยุ VHF จุดใดจุดหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้	3 (1.7)	32 (18.3)	80 (45.7)	43 (24.6)	17 (9.7)	2.78 (ปานกลาง)	0.92
4. มีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานนำร่องรักษาเครือข่ายวิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ	7 (4.0)	66 (37.7)	84 (48.0)	14 (8.0)	4 (2.3)	3.33 (ปานกลาง)	0.78
5. มีการรับฟังข้อเสนอแนะปรับปรุง เครือข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็นอย่างดี	1 (0.6)	53 (30.3)	102 (58.3)	13 (7.4)	6 (3.4)	3.17 (ปานกลาง)	0.71
6. มีการขยายพื้นที่การใช้งานเครือข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีกับสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก	6 (3.4)	61 (34.9)	79 (45.1)	27 (15.4)	2 (1.1)	3.24 (ปานกลาง)	0.79
ค่าเฉลี่ยรวม ¹ (แปลผล)						3.19 (ปานกลาง)	0.78

จากตารางที่ 22 พบร่วมด้านความใส่ใจ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19) ปัจจัยอยู่มีระดับความพึงพอใจทุกปัจจัยอยู่ในระดับปานกลางเรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่คุณภาพเครื่องข่ายวิทยุ VHF อุปกรณ์สำรอง (ค่าเฉลี่ย 3.34) มีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานนำร่องรักษาเครื่องข่ายวิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งาน อุปกรณ์สำรอง (ค่าเฉลี่ย 3.33) สามารถใช้งานเครื่องข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.30) มีการขยายพื้นที่การใช้งานเครื่องข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่าง ก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก (ค่าเฉลี่ย 3.24) มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครื่องข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็นอย่างดี (ค่าเฉลี่ย 3.17) มีการแจ้งประกาศให้ทราบ ในกรณีที่เครื่องข่ายวิทยุ VHF จุดใดจุดหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ (ค่าเฉลี่ย 2.78)




ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 23 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์ประกอบปัจจัยอยู่คุณภาพด้านความใส่ใจ

ด้านความใส่ใจ	ระดับความสำคัญ	ระดับความพึงพอใจ		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่ดูแลเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ	3.66	มาก	3.34	ปานกลาง
2. สามารถใช้งานเครือข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างคล่องแคล่ว	3.71	มาก	3.30	ปานกลาง
3. มีการแจ้งประกาศให้ทราบ ในการถีที่เครือข่ายวิทยุ VHF จุดใดจุดหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้	3.31	ปานกลาง	2.78	ปานกลาง
4. มีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาเครือข่ายวิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ	3.66	มาก	3.33	ปานกลาง
5. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครือข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการ เป็นอย่างดี	3.41	มาก	3.17	ปานกลาง
6. มีการขยายพื้นที่การใช้งานเครือข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ ก.พิษณุโลก	3.67	มาก	3.24	ปานกลาง

จากตารางที่ 23 สามารถนำโน้ตเดลการวิเคราะห์ความสำคัญและความพึงพอใจ (Quadrant Analysis) มาใช้วิเคราะห์เพิ่มเติม โดยนำระดับความสำคัญของปัจจัยที่รับรู้โดยผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาสร้างเป็นแผนภาพ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยอย่างคุณภาพด้านความใส่ใจ โดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในตารางที่ 23 โดยใช้ Quadrant Analysis

จากรูปที่ 4 หมายเหตุเป็นตัวแทนขององค์ประกอบนับปัจจัยอย่างคุณภาพด้านความใส่ใจ ดังนี้ 1) ด้านผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่ดูแลเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ 2) ด้านสามารถใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา 3) ด้านการแจ้งประกาศให้ทราบ ในการณ์ที่ เครื่อข่ายวิทยุ VHF จุดใดจุดหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ 4) ด้านมีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ 5) ด้านมีการรับฟัง ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็นอย่างดี 6) ด้านมีการขยายพื้นที่ การใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานที่

สถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่ดูแลเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ ด้านสามารถใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา ด้านมีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ ด้านมีการรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็นอย่างดี ด้านมีการขยายพื้นที่การใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก แสดงถึงองค์ประกอบอยู่ที่มีความสำคัญสูง (Keep Up Good Work) และผู้รับบริการได้รับบริการในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นหน่วยงานต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

เมื่อพิจารณาปัจจัยอย่างที่ 5 เรื่องการรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็นอย่างดี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความสำคัญและความพึงพอใจต่ำกว่าปัจจัยอื่นๆที่อยู่ในกลุ่ม Quadrant ที่ 1 ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานผู้ให้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF มีการออกแบบสอบถามไม่เป็นประจำ ดังนั้นจึงควรพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงปัจจัยอย่างดังกล่าวนี้ เพื่อที่จะทำให้ปัจจัยอยู่ในมีคะแนนความสำคัญและความพึงพอใจไปอยู่ในกลุ่มของปัจจัยอื่นๆใน Quadrant ที่ 1 ต่อไป

ส่วนปัจจัยอย่างด้านการแจ้งประกาศให้ทราบ ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF จุดใดจุดหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ แสดงถึงองค์ประกอบอยู่ที่มีความสำคัญสูง แต่ผู้รับบริการไม่ได้รับการบริการในระดับที่น่าพอใจ (Concentrate Here) กล่าวคือ ระดับการให้ความสำคัญที่ผู้รับบริการต้องการสูงกว่าระดับความพึงพอใจที่ได้รับ ดังนั้นหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปรับปรุงในกลุ่มนี้โดยเร่งด่วน เพื่อให้เข้าไปสู่ Quadrant ของ Keep Up Good Work ต่อไป

ตารางที่ 24 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านการตอบสนอง

ด้านการตอบสนอง	ระดับความสำคัญ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบแก่ไขเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้	18 (10.3)	97 (55.4)	55 (31.4)	4 (2.3)	1 (0.6)	3.73 (มาก)	0.70
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว	12 (6.9)	91 (52.0)	67 (38.3)	4 (2.3)	1 (0.6)	3.62 (มาก)	0.67
3. จำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอดีเพียงกับความต้องการ	11 (6.3)	93 (53.1)	65 (37.1)	6 (3.4)	0 (0.0)	3.62 (มาก)	0.66
4. ผู้ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตามการใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	10 (5.7)	74 (42.3)	78 (44.6)	12 (6.9)	1 (0.6)	3.46 (มาก)	0.73
ค่าเฉลี่ยรวม ^(แปลผล)						3.61 (มาก)	0.69

จากตารางที่ 24 พนวณด้านการตอบสนอง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61) ปัจจัยอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบ แก่ไข เครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้ (ค่าเฉลี่ย 3.73) ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว และจำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอดีเพียงกับความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.62) ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตามการใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.46)

ตารางที่ 25 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านการตอบสนอง


ด้านการตอบสนอง	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบแก้ไขเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้	11 (6.3)	75 (42.9)	78 (44.6)	9 (5.1)	2 (1.1)	3.48 (มาก)	0.74
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว	6 (3.4)	63 (36.0)	88 (50.3)	13 (7.4)	5 (2.9)	3.30 (ปานกลาง)	0.78
3. จำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอเพียงกับความต้องการ	2 (1.1)	58 (33.1)	94 (53.7)	16 (9.1)	5 (2.9)	3.21 (ปานกลาง)	0.74
4. ผู้ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตามการใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	3 (1.7)	54 (30.9)	85 (48.6)	30 (17.1)	3 (1.7)	3.14 (ปานกลาง)	0.78
ค่าเฉลี่ยรวม ^(แปลผล)					3.28	0.76	
					(ปานกลาง)		

จากตารางที่ 25 พบร่วมกันการตอบสนอง ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.28) ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีความพึงพอใจในระดับมากได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบแก้ไขเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้ (ค่าเฉลี่ย 3.48) และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเรียงลำดับคือ ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 3.30) จำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอเพียงกับความต้องการของ (ค่าเฉลี่ย 3.21) ผู้ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตามการใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.14)

ตารางที่ 26 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์ประกอบของคุณภาพด้านการตอบสนอง

ด้านการตอบสนอง	ระดับความสำคัญ	ระดับความพึงพอใจ		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบ แก้ไข เครื่องข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่องข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้	3.73	มาก	3.48	มาก
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว	3.62	มาก	3.30	ปานกลาง
3. จำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอเพียงกับความต้องการ	3.62	มาก	3.21	ปานกลาง
4. ผู้ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตามการใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการ เครื่องข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	3.46	มาก	3.14	ปานกลาง

จากตารางที่ 26 สามารถนำโน้ตเดลการวิเคราะห์ความสำคัญและความพึงพอใจ (Quadrant Analysis) มาใช้วิเคราะห์เพิ่มเติม โดยนำระดับความสำคัญของปัจจัยที่รับรู้โดยผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาสร้างเป็นแผนภาพ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยอย่างคุณภาพด้านการ โดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในตารางที่ 26 โดยใช้ Quadrant Analysis

จากรูปที่ 5 หมายเหตุเป็นตัวแทนขององค์ประกอบปัจจัยอย่างคุณภาพด้านการตอบสนอง ดังนี้ 1) ด้านผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบ แก้ไข เครื่องข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่องข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้ 2) ด้านผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว 3) ด้านจำนวนชุดคิดตึ้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอเพียงกับความต้องการ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตามการใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการเครื่องข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง ผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ใน Quadrant ที่

1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบอย่างหนึ่งหนึ่งมีความสำคัญสูง (Keep Up Good Work) และผู้รับบริการได้รับบริการในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นหน่วยงานต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

เมื่อพิจารณาในปัจจัยอย่างที่ 1 เรื่องผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบแก่ไข เครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้ พ布ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความสำคัญและความพึงพอใจสูง ซึ่งทำให้มีความโดดเด่นต่างจากปัจจัยอย่างอื่นๆ ในกลุ่มของ Quadrant ที่ 1 อาจจะเป็น เพราะว่าผู้ปฏิบัติงานผู้ให้บริการรู้หน้าที่รับผิดชอบงานของตนเองเป็นอย่างดี มีความตั้งใจในการทำงาน และมีหัวใจพร้อมให้บริการอย่างแท้จริง จึงทำให้ปัจจัยดังกล่าวโดดเด่น ดังนั้นจึงควรมีแผนงานในการพัฒนาจุดเด่นต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางตัวอย่างในการพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพด้านอื่นๆ ต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 27 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความสำคัญของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านอื่นๆ

ด้านอื่นๆ	ระดับความสำคัญ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. คุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	17 (9.7)	99 (56.6)	53 (30.3)	6 (3.4)	0 (0.0)	3.73 (มาก)	0.68
2. ความสะดวกสบายในการ พกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้ โดยสะดวก	10 (5.7)	83 (47.4)	75 (42.9)	7 (4.0)	0 (0.0)	3.55 (มาก)	0.67
3. ความสามารถในการใช้งาน ของเครื่องวิทยุ VHF อย่าง ต่อเนื่อง	15 (8.6)	80 (45.7)	71 (40.6)	8 (4.6)	1 (0.6)	3.57 (มาก)	0.74
4. จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งาน ในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความ ต้องการในแต่ละหน่วยงาน	13 (7.4)	76 (43.4)	58 (33.1)	23 (13.1)	5 (2.9)	3.39 (ปานกลาง)	0.91
5. การติดต่อผ่านทางเครื่อง ทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ใกล้ชิดตามที่ คาดหวัง	13 (7.4)	72 (41.1)	76 (43.4)	14 (8.0)	0 (0.0)	3.48 (มาก)	0.75
6. สามารถติดต่อประสานงาน กับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุก ครั้งในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง ในระบบส่งกำลังไฟฟ้า	20 (11.4)	82 (46.9)	66 (37.7)	6 (3.4)	1 (0.6)	3.65 (มาก)	0.75
ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล)						3.56 (มาก)	0.75

จากตารางที่ 27 พบร่วมกันอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความสำคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.56) ปัจจัยอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับมากคือ คุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 3.73) สามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกรอบ ในการณ์ที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ย 3.65) ความสามารถในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.57) ความสะดวกสบายในการพกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้โดยสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.55) การติดต่อผ่านทางเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ใกล้ชิดตามที่คาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 3.48) และให้ระดับความสำคัญในระดับปานกลางคือ จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อกำลังที่ต้องการในแต่ละหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 3.39)

จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 28 แสดงจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อองค์ประกอบคุณภาพด้านอื่นๆ

ด้านอื่นๆ	ระดับความพึงพอใจ					ค่าเฉลี่ย (แปลผล)	S.D.
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด		
	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)	จำนวน (ร้อยละ)		
1. คุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน	11 (6.3)	61 (34.9)	88 (50.3)	13 (7.4)	2 (1.2)	3.38 (ปานกลาง)	0.76
2. ความสะดวกสบายในการ พกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้ โดยสะดวก	4 (2.3)	50 (28.6)	91 (52.0)	25 (14.3)	5 (2.9)	3.13 (ปานกลาง)	0.79
3. ความสามารถในการใช้งาน ของเครื่องวิทยุ VHF อย่าง ต่อเนื่อง	1 (0.6)	54 (30.9)	98 (56.0)	20 (11.4)	2 (1.1)	3.18 (ปานกลาง)	0.68
4. จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งาน ในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความ ต้องการในแต่ละหน่วยงาน	2 (1.1)	31 (17.7)	77 (44.0)	48 (27.4)	17 (9.7)	2.73 (ปานกลาง)	0.90
5. การติดต่อผ่านทางเครื่อง ทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ใกล้ชิดตามที่ คาดหวัง	2 (1.1)	46 (26.3)	89 (50.9)	32 (18.3)	6 (3.4)	3.03 (ปานกลาง)	0.79
6. สามารถติดต่อประสานงาน กับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุก ครั้งในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง ในระบบส่งกำลังไฟฟ้า	5 (2.9)	56 (32.0)	96 (54.9)	16 (9.1)	2 (1.1)	3.26 (ปานกลาง)	0.71
ค่าเฉลี่ยรวม (แปลผล)						3.12 (ปานกลาง)	0.77


จากตารางที่ 28 พบว่าด้านอื่นๆ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.12) ปัจจัยอย่างมีความพึงพอใจทุกปัจจัยอยู่ในระดับปานกลางเรียงลำดับค่าเฉลี่ยดังนี้ คุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ค่าเฉลี่ย 3.38) สามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกรั้งในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า (ค่าเฉลี่ย 3.26) ความสามารถในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.18) ความสะดวกสบายในการพกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้โดยสะดวก (ค่าเฉลี่ย 3.13) การติดต่อผ่านทางเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ใกล้ชิดตามที่คาดหวัง (ค่าเฉลี่ย 3.03) จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อกำลังการในแต่ละหน่วยงาน (ค่าเฉลี่ย 2.73)

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 29 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์ประกอบบนคุณภาพด้านอื่นๆ

ด้านอื่นๆ	ระดับความสำคัญ	ระดับความพึงพอใจ		
1. คุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ปฎิบัติงานในปัจจุบัน	3.73	มาก	3.38	ปานกลาง
2. ความสะดวกสบายในการพกพา เครื่องวิทยุ VHF ได้โดยสะดวก	3.55	มาก	3.13	ปานกลาง
3. ความสามารถในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อ่าย่างต่อเนื่อง	3.57	มาก	3.18	ปานกลาง
4. จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละหน่วยงาน	3.39	ปานกลาง	2.73	ปานกลาง
5. การติดต่อผ่านทางเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ใกล้ชิดตามที่คาดหวัง	3.48	มาก	3.03	ปานกลาง
6. สามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกรังสีในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า	3.65	มาก	3.26	ปานกลาง

จากตารางที่ 29 สามารถนำโน้ตเดลการวิเคราะห์ความสำคัญและความพึงพอใจ (Quadrant Analysis) มาใช้วิเคราะห์เพิ่มเติม โดยนำระดับความสำคัญของปัจจัยที่รับรู้โดยผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาสร้างเป็นแผนภาพ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยอย่างคุณภาพด้านอื่นๆ โดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในตารางที่ 29 โดยใช้ Quadrant Analysis

จากรูปที่ 6 หมายเลขอืนตัวแทนขององค์ประกอบปัจจัยอย่างคุณภาพด้านอื่นๆ ดังนี้ 1) คุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 2) ความสะดวกสบายในการพกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้โดยสะดวก 3) ความสามารถในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง 4) จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละหน่วยงาน 5) การติดต่อผ่านทางเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ใกล้ชิดตามที่คาดหวัง 6) สามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกครั้งในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่ง

กำลังไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ปัจจัยอย่างด้านคุณภาพของสัญญาณเสียงและความชัดเจน ที่ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ด้านความสะกดสนใจในการพกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้โดยสะกด ด้านความสามารถในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง ด้านการติดต่อผ่านทางเครื่อง ทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ใกล้ขึ้นตามที่คาดหวัง และด้านสามารถติดต่อ ประสานงานกับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกรั้ง ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า แสดงถึงองค์ประกอบอย่างมีความสำคัญสูง (Keep Up Good Work) และผู้รับบริการ ได้รับบริการ ในระดับที่น่าพอใจ ดังนั้นหน่วยงานต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป


ส่วนปัจจัยอย่างด้านจำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความต้องการ ในแต่ละหน่วยงาน แสดงถึงองค์ประกอบอย่างมีความสำคัญสูง แต่ผู้รับบริการ ไม่ได้รับบริการ ในระดับที่น่าพอใจ (Concentrate Here) กล่าวคือ ระดับการให้ความสำคัญที่ผู้รับบริการต้องการสูง กว่าระดับความพึงพอใจที่ได้รับ ดังนั้นหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขปรับปรุงในกลุ่มนี้ โดยเร่งด่วน เพื่อให้เข้าไปสู่ Quadrant ของ Keep Up Good Work ต่อไป

ตารางที่ 30 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบคุณภาพ	ระดับความสำคัญ	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านความไว้วางใจได้	3.59	มาก
2. ด้านความมั่นใจ	3.68	มาก
3. ด้านรูปลักษณ์	3.47	มาก
4. ด้านความใส่ใจ	3.57	มาก
5. ด้านการตอบสนอง	3.61	มาก
6. ด้านอื่น	3.56	มาก

จากตารางที่ 30 พบร่วงองค์ประกอบคุณภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกด้าน สำหรับความพึงพอใจพบว่ามีความพึงพอใจทุกด้านในระดับในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความมั่นใจอยู่ในระดับมาก

จากตารางที่ 30 สามารถนำไปเดลการวิเคราะห์ความสำคัญและความพึงพอใจ (Quadrant Analysis) มาใช้วิเคราะห์เพิ่มเติม โดยนำระดับความสำคัญของปัจจัยที่รับรู้โดยผู้รับบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมาสร้างเป็นแผนภาพ แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยคุณภาพการให้บริการต่างๆ โดยผลการวิเคราะห์แสดงได้ดังรูป



รูปที่ 7 แสดงการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในตารางที่ 30 โดยใช้ Quadrant Analysis

จากรูปที่ 7 หมายเหลเป็นตัวแทนขององค์ประกอบคุณภาพด้านต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านความไว้วางใจ 2) ด้านความมั่นใจ 3) ด้านรูปลักษณ์ 4) ด้านความใส่ใจ 5) ด้านการตอบสนอง 6) ด้านอื่นๆ ผลการวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า ด้านความไว้วางใจ ด้านความเชื่อมั่น ด้านรูปลักษณ์ ด้านความใส่ใจ ด้านการตอบสนอง และด้านอื่นๆ แสดงถึงองค์ประกอบที่มีความสำคัญสูง (Keep Up Good Work) และผู้รับบริการได้รับบริการในระดับที่น่าพึงพอใจ ดังนั้นหน่วยงานต้องรักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับสูงต่อไป

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบคุณภาพด้านความมั่นใจ พบร่วมกับผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความสำคัญและความพึงพอใจสูง ซึ่งทำให้องค์ประกอบด้านนี้มีความโดดเด่นต่างจากองค์ประกอบคุณภาพด้านอื่นๆที่อยู่ใน Quadrant ที่ 1 ซึ่งเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานผู้ให้บริการมีความสุภาพอ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หรือมีการตรวจสอบเครื่องข่ายวิทยุ VHF เป็นประจำ จึงทำให้ผู้ใช้บริการเครื่องข่ายวิทยุ VHF เกิดความมั่นใจ ดังนั้นจึงควรมีแผนงานในการพัฒนาจุดเด่นต่างๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางตัวอย่างในการพัฒนาองค์ประกอบคุณภาพด้านอื่นๆต่อไป

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของพนักงานบำรุงรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้าต่อคุณภาพการบริการเครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำแนกตามพื้นที่ใช้งานและหน่วยงานที่สังกัด

3.1 การประเมินระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพการบริการเครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

เนื่องจากพื้นที่ใช้งานจะใช้เครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างออกปฏิบัติงานด้านบำรุงรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้า ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการประเมินว่าแต่ละพื้นที่ให้ความสำคัญและมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของระบบเครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อยู่ในระดับใด เนื่องด้วยเครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟในปัจจุบันให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีพื้นที่กว้างและมีการติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณ วิทยุวีเอชเอฟ และเชื่อมต่อเครื่องข่ายกระจายทั่วทั้งภาคเหนือ กองบำรุงรักษาระบบสื่อสารจึงมีหน่วยงานระดับแผนก เป็นผู้ให้บริการเครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟ และบำรุงรักษาโดยแบ่งพื้นที่ให้บริการเป็นภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจอยากรู้ทราบความพึงพอใจในการให้บริการ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ ซึ่งกำหนดตามโครงสร้างขององค์กร ทำให้เกิดการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบงานบำรุงรักษาในแต่ละแผนกอย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการประเมินความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ใช้สถิติค่าเฉลี่ยและการทดสอบตัวแปร 2 ตัวแปร ด้วยวิธีค่าแจกแจงแบบที่ (Independent Sample T-test) โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 31 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความสำคัญด้านความไว้วางใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านความไว้วางใจ	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความสามารถของเครื่องข่ายวิทยุ VHF ใน การให้บริการเป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้	3.74	3.76	-0.206	0.837
2. มีการสอนตาม หรือข้อเสนอแนะ เพื่อ นำมาปรับปรุงเครื่องข่ายวิทยุ VHF ตามที่ ต้องการ	3.26	3.43	-1.315	0.190
3. เครื่องข่ายวิทยุ VHF สามารถให้บริการได้ ทุกรังสี เมื่อออกไปปฏิบัติงาน	3.71	3.72	-0.091	0.928
4. ผู้ปฏิบัติงานมีการบำรุงรักษาเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็น ประจำปีละ 1 ครั้ง	3.47	3.54	-0.563	0.574
5. จำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการ เชื่อมต่อเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ	3.56	3.71	-1.211	0.227
ค่าเฉลี่ยรวม	3.55	3.63	-0.915	0.361

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 31 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความสำคัญด้านความมั่นใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านความมั่นใจ	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความสามารถของเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน	3.72	3.84	-1.110	0.269
2. เครื่อข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน	3.73	3.75	-0.182	0.856
3. ผู้ปฏิบัติงานมีกิริยามารยาทที่ดี เมื่อมาขอรับบริการ	3.69	3.79	-0.968	0.334
4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการใช้เครื่อข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี	3.51	3.71	-1.959	0.52
5. ความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่งของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้งในขณะที่ออกไปปฏิบัติงาน	3.63	3.66	-0.345	0.731
6. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ อย่างเชี่ยวชาญ	3.49	3.64	-1.498	0.136
ค่าเฉลี่ยรวม	3.63	3.73	-1.249	0.213

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 32 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความมั่นใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยู่พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 33 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความสำคัญด้านรูปถ่ายนี้ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านรูปถ่าย	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความทันสมัยของเครื่อข่าย	3.36	3.36	0.008	0.993
2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่น ตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ	3.59	3.64	-0.463	0.644
3. การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นระบบเรียบร้อย	3.58	3.57	0.080	0.936
4. มีการจัดทำข้อมูล, เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF	3.22	3.37	-1.223	0.223
5. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกายสุภาพ	3.56	3.48	0.706	0.481
ค่าเฉลี่ยรวม	3.46	3.49	-0.271	0.786

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 33 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านรูปถ่ายนี้ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 34 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความสำคัญด้านความใส่ใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านความใส่ใจ	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่ ดูแลเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ	3.64	3.67	-0.330	0.742
2. สามารถใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา	3.74	3.69	0.507	0.612
3. มีการแจ้งประกาศให้ทราบ ในกรณีที่ เครื่อข่ายวิทยุ VHF จุดใดจุดหนึ่งไม่สามารถ ใช้งานได้	3.22	3.40	-1.246	0.214
4. มีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงาน นำร่องรักษาเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้มีความ พร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ	3.62	3.70	-0.657	0.512
5. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็น อย่างดี	3.35	3.46	-0.921	0.358
6. มีการขยายพื้นที่การใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับ ศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก	3.64	3.71	-0.542	0.588
ค่าเฉลี่ยรวม	3.53	3.60	-0.670	0.504

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 34 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พนว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความสำคัญของผู้ตอบ แบบสอบถามที่มีต่อด้านความใส่ใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยู่พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 35 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความสำคัญด้านการตอบสนอง จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านการตอบสนอง	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบ แก๊ซ เครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้	3.71	3.74	-0.305	0.761
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว	3.56	3.69	-1.250	0.213
3. จำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอเพียงกับความต้องการของ	3.57	3.67	-1.051	0.295
4. ผู้ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตามการใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	3.40	3.52	-1.097	0.274
ค่าเฉลี่ยรวม	3.56	3.65	-1.073	0.285

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 35 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านการตอบสนอง จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยู่พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 36 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความสำคัญด้านอื่นๆ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านอื่นๆ	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. คุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ปฎิบัติงานในปัจจุบัน	3.69	3.76	-0.756	0.451
2. ความสะดวกสบายในการพกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้โดยสะดวก	3.51	3.58	-0.720	0.473
3. ความสามารถในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	3.55	3.60	-0.438	0.662
4. จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละหน่วยงาน	3.29)	3.49	-1.487	0.139
5. การติดต่อผ่านทางเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ใกล้ขึ้นตามที่คาดหวัง	3.42	3.54	-1.066	0.288
6. สามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกรั้งในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า	3.64	3.66	-0.206	0.837

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 36 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนน ระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านอื่นๆ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน เมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยู่พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.2 การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพการบริการเครือข่ายวิทยุวิเชียรฟองฝ่ายปฎิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความพึงพอใจด้านความไว้วางใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านความไว้วางใจ	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ใน การให้บริการเป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้	3.53	3.22	3.251	0.001*
2. มีการสอนงาน หรือข้อเสนอแนะ เพื่อ นำมาปรับปรุงเครือข่ายวิทยุ VHF ตามที่ ต้องการ	3.05	2.98	0.544	0.587
3. เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถให้บริการได้ ทุกครั้ง เมื่อออกไปปฏิบัติงาน	3.49	3.13	3.242	0.001*
4. ผู้ปฏิบัติงานมีการนำร่องรักษาเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็น ประจำปีละ 1 ครั้ง	3.31	3.04	2.050	0.042*
5. จำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการ เชื่อมต่อเครือข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ	3.34	3.02	2.622	0.010*
ค่าเฉลี่ยรวม	3.34	3.08	2.933	0.004*

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 37 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยู่พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง ความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ใน การให้บริการเป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้ เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถให้บริการได้ทุกครั้ง เมื่อออกไปปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานมีการ

บำรุงรักษาเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และจำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการเชื่อมต่อเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ

ตารางที่ 38 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความพึงพอใจด้านความมั่นใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านความมั่นใจ	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความสามารถของเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน	3.55	3.29	2.214	0.028*
2. เครื่องข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน	3.49	3.30	1.774	0.78
3. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระการทำงานที่ดี เมื่อมาขอรับบริการ	3.65	3.67	-0.234	0.815
4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการใช้เครื่องข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี	3.40	3.40	-0.096	0.923
5. ความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่งของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้งในขณะที่ออกปฏิบัติงาน	3.45	3.27	1.848	0.066
6. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลช่วยสารเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องข่ายวิทยุ อย่างเชี่ยวชาญ	3.40	3.29	1.066	0.288
ค่าเฉลี่ยรวม	3.49	3.37	1.536	0.126

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 38 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบร่วมค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความมั่นใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยพบร่วมค่าต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องความสามารถของเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออก

ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าภาคเหนือตอนบนติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในตำแหน่งที่แพร่กระจายสัญญาณได้ดี หรือผู้ปฏิบัติงานภาคเหนือตอนบนมีความรู้ในการปรับแต่งสัญญาณดีกว่า

ตารางที่ 39 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความพึงพอใจด้านรูปถ่ายณ์ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านรูปถ่ายณ์	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความทันสมัยของเครื่อข่าย	2.97	2.85	0.922	0.358
2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่น ตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ	3.34	3.19	1.396	0.164
3. การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นระบบเปลี่ยนเรียบร้อย	3.50	3.26	2.244	0.027*
4. มีการจัดทำข้อมูล, เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF	2.86	2.81	0.477	0.634
5. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกายสุภาพ	3.45	3.48	-0.279	0.781
ค่าเฉลี่ยรวม	3.22	3.12	1.271	0.205

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 39 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านรูปถ่ายณ์ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยู่พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องการติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นระบบเปลี่ยนเรียบร้อย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานภาคเหนือตอนบนมีความรู้ความชำนาญ มีความตั้งใจในการทำงาน และมีความรับผิดชอบในงานติดตั้งที่ดีกว่า จึงทำให้เครื่องวิทยุ VHF ที่ติดตั้งใช้งานแล้วมีความน่าสนใจในการใช้งาน และจะส่งผลทำให้พนักงานบำรุงรักษามีความต้องการใช้มาก

ตารางที่ 40 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความพึงพอใจด้านความใส่ใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านความใส่ใจ	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่ ดูแลเครื่อข่ายวิทยุ VHF อุปกรณ์ที่ดี	3.48	3.21	2.644	0.009*
2. สามารถใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา	3.43	3.17	2.234	0.027*
3. มีการแจ้งประกาศให้ทราบ ในกรณีที่ เครื่อข่ายวิทยุ VHF จุดใดจุดหนึ่งไม่สามารถ ใช้งานได้	2.83	2.73	0.686	0.494
4. มีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ	3.44	3.22	1.864	0.064
5. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็น อย่างดี	3.23	3.11	1.113	0.267
6. มีการขยายพื้นที่การใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับ ศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก	3.35	3.13	1.792	0.075
ค่าเฉลี่ยรวม	3.29	3.10	2.111	0.036*

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 40 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความใส่ใจ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยู่พบร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่ดูแลเครื่อข่ายวิทยุ VHF อุปกรณ์ที่ดี และสามารถใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานภาคเหนือ ตอนบนมีความรับผิดชอบ และสนใจดูแลเครื่อข่ายวิทยุที่ดีกว่า หรือมีแผนงานในการบำรุงรักษา

เครื่อข่ายวิทยุ VHF เป็นประจำทุกๆปี มีการตรวจสอบและตรวจซ่อมเครื่อข่ายวิทยุ VHF ทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งซ่อม เป็นต้น

ตารางที่ 41 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความพึงพอใจด้านการตอบสนอง จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านการตอบสนอง	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบ แก้ไข เครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้	3.55	3.42	1.168	0.245
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว	3.33	3.27	0.476	0.635
3. จำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอเพียงกับความต้องการ	3.23	3.18	0.472	0.637
4. ผู้ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตามการใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	3.15	3.12	0.234	0.815
ค่าเฉลี่ยรวม	3.31	3.25	0.685	0.495

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 41 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ t-test ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามตามที่มีต่อด้านการตอบสนอง จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยู่พบร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 42 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความความพึงพอใจด้านอื่นๆ จำแนกตามพื้นที่ใช้งาน

ด้านอื่นๆ	พื้นที่ใช้งาน		t-test	Sig. (2-tailed)
	ภาคเหนือ ตอนบน	ภาคเหนือ ตอนล่าง		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. คุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ปฎิบัติงานในปัจจุบัน	3.51	3.25	2.335	0.021*
2. ความสะดวกสบายในการพกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้โดยสะดวก	3.30	2.97	2.896	0.004*
3. ความสามารถในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	3.34	3.03	3.032	0.003*
4. จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละหน่วยงาน	2.93	2.54	2.926	0.004*
5. การติดต่อผ่านทางเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ใกล้ขั้นตามที่คาดหวัง	3.14	2.93	1.738	0.085
6. สามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกครั้งในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า	3.37	3.16	2.026	0.045*

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 42 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัย ข้อypนว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องคุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ปฎิบัติงานในปัจจุบัน ความสะดวกสบายในการพกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้โดยสะดวก ความสามารถในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละหน่วยงาน และสามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกครั้งในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่งกำลังไฟฟ้า

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคะแนนค่าเฉลี่ยพบว่าผู้ใช้งานที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนจะมีความพึงพอใจสูงกว่าผู้ใช้งานเขตภาคเหนือตอนล่าง อาจจะเป็นเพราะว่าภาคเหนือตอนบนมีการปรับแต่ง และตรวจระดับสัญญาณวิทยุ VHF ได้ละเอียดกว่า ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถมากกว่า และผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ดีกว่า และอาจเป็นเพราะหน่วยงานในภาคเหนือตอนบนมีเครื่องวิทยุ VHF มีขนาดพกพาได้โดยสะดวก หรือในเขตภาคเหนือตอนบน

มีจำนวนเครื่องวิทยุ VHF พอดีกับความต้องการ แต่ละหน่วยงานมีการจัดเครื่องวิทยุ VHF ที่เหมาๆ สม หรืออาจเป็นเพราภาคเหนือตอนบนมีจำนวนพนักงานนำร่องรักษาระบบส่งน้อยกว่า

3.3 การประเมินความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพการบริการเครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

เนื่องจากหน่วยงานที่สังกัดคือ กองนำร่องรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง กองนำร่องรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กองนำร่องรักษาระบบสื่อสาร และกองควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า ถือเป็นลูกค้าภายใน ที่ใช้เครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างออกปฏิบัติงานด้านนำร่องรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้า ซึ่งหน่วยงานทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นพนักงานนำร่องรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้า การที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานส่งผลงานที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานต่อไป จะนำไปสู่การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพไปสู่ลูกค้าภายนอกได้

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะหาค่าเฉลี่ยของปัจจัยคุณภาพการให้บริการต่างๆ โดยแยกตามหน่วยงาน เพื่ออย่างทราบถึงระดับการให้ความสำคัญและระดับความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากน้อยเพียงใด ซึ่งหน่วยงานแต่ละหน่วยมีพื้นที่และขอบเขตงานนำร่องรักษาที่ไม่เท่ากัน เช่นหน่วยงานนำร่องรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงจะใช้งานวิทยุเฉพาะบริเวณสถานีไฟฟ้า ส่วนหน่วยงานนำร่องรักษาสายส่งไฟฟ้าจะใช้ในบริเวณที่มีสายส่งแรงสูงพาดผ่าน ทำให้ความต้องการสัญญาณวิทยุครอบคลุม ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน และค่าเฉลี่ยของปัจจัยคุณภาพที่ได้ก็จะสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณเพื่อใช้ปรับปรุงเครื่องข่ายวิทยุ VHF ให้ตรงความต้องการของแต่ละหน่วยงานได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ยและการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) เพื่อหาระดับความสำคัญและความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้จะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพการบริการเครื่องข่ายวิทยุวีเอชเอฟในแต่ละหน่วยงานต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 43 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านความไว้วางใจ	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้า แรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายสั่ง	กอง ควบคุม ระบบ	กอง บำรุงรักษา ระบบ สื่อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ในการให้บริการ เป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้	3.72	3.82	3.50	3.96	2.042	0.110
2. มีการสอนตาม หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง เครือข่ายวิทยุ VHF ตามที่ ต้องการ	3.23	3.32	3.50	3.69	2.183	0.092
3. เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถ ให้บริการได้ทุกรถ เมื่อออกไปปฏิบัติงาน	3.75	3.66	3.50	3.81	0.782	0.506
4. ผู้ปฏิบัติงานมีการบำรุงรักษา เครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวน สัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง	3.46	3.37	3.75	3.69	1.214	0.306
5. จำนวนเครื่องทวนสัญญาณ วิทยุ และการเชื่อมต่อเครือข่าย วิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุม พื้นที่ที่ต้องการ	3.63	3.55	3.69	3.73	0.266	0.850
ค่าเฉลี่ยรวม	3.56	3.54	3.59	3.78	0.967	0.410

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 43 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอื่นพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 44 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญต่อด้านความมั่นใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านความมั่นใจ	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้าแรง สูง	กอง บำรุงรักษา สายส่ง	กอง ควบคุม ระบบ	กอง บำรุงรักษา ระบบ สื่อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน	3.84	3.68	3.63	3.81	0.703	0.551
2. เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน	3.76	3.79	3.44	3.81	1.060	0.368
3. ผู้ปฏิบัติงานมีภาระการทำงานที่ดีเมื่อมากอรับบริการ	3.65	3.84	3.81	3.85	1.061	0.367
4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบข้อบังคับ การใช้เครือข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี	3.67	3.61	3.69	3.35	1.735	0.162
5. ความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่ง ของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้งในขณะที่ออกไปปฏิบัติงาน	3.67	3.66	3.50	3.62	0.326	0.807
6. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานเครือข่ายวิทยุอย่างเชี่ยวชาญ	3.61	3.47	3.69	3.46	0.755	0.521
ค่าเฉลี่ยรวม	3.70	3.68	3.63	3.65	0.130	0.942

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 44 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความมั่นใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยพบร่วมกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญต่อด้านรูปแบบ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านรูปแบบ	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บ้ำรุงรักษ สถานี ไฟฟ้า แรงสูง	กอง บ้ำรุงรักษ สายส่ง	กอง ควบคุม ระบบ	กอง บ้ำรุงรักษ ระบบ สื่อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความทันสมัยของเครื่องข่าย	3.45	3.39	3.13	3.12	2.067	0.106
2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่น ตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ	3.72	3.63	3.25	3.46	2.803	0.041*
3. การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระบบที่มีการเรียบร้อย	3.61	3.55	3.38	3.62	0.571	0.635
4. มีการจัดทำข้อมูล, เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมใช้งานเครื่องข่ายวิทยุ VHF	3.29	3.34	3.38	3.19	0.230	0.875
5. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกาย สุภาพ	3.48	3.50	3.44	3.73	0.947	0.419
ค่าเฉลี่ยรวม	3.51	3.48	3.31	3.42	0.684	0.563

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 45 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านรูปแบบ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในปัจจัยอื่นๆพบว่ามีความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่น ตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ จึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 46

ตารางที่ 46 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความสำคัญต่อด้านรูปลักษณ์ จำแนกตาม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 2

ด้านความใส่ใจ	หน่วยงานที่ สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายสั่ง	กองควบคุม ระบบ	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร
			(3.72)	(3.63)	(3.25)	(3.46)
2. ความ เหนี่ยวสูนของ สถานที่ที่ใช้ ติดตั้งเครื่อง ทวนสัญญาณ วิทยุ VHF ใน พื้นที่ฝ่าย ปฏิบัติการ ภาคเหนือ เช่น ตามสถานี ไฟฟ้าแรงสูง ต่างๆ	กองบำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	3.72	-	0.08	0.47*	0.25
	กองบำรุงรักษา สายสั่ง	3.63			-	0.38
	กองควบคุม ระบบ	3.25				
	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร	3.46				-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 46 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับการให้ความสำคัญ จำแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พบว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับการให้ความสำคัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ คือ กลุ่มสังกัดหน่วยงานบำรุงรักษาสถานี ไฟฟ้าแรงสูง มีระดับการให้ความสำคัญในเรื่องความเหนี่ยวสูนของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวน สัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่นตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ มากกว่ากลุ่ม สังกัดกองควบคุมระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นเจ้าของพื้นที่ ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF จึงให้ความสำคัญมากกว่า และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF จะไม่ติดตั้งที่กองควบคุมระบบ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญน้อย

ตารางที่ 47 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญต่อด้านความใส่ใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านความใส่ใจ	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บำรุงรักษา สถานีไฟฟ้า แรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายส่ง	กองควบคุม ระบบ	กอง บำรุงรักษา ระบบ สื่อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่ดูแลเครื่องข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ	3.67	3.66	3.63	3.62	0.060	0.981
2. สามารถใช้งานเครื่องข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา	3.79	3.71	3.38	3.65)	1.421	0.238
3. มีการแจ้งประกาศให้ทราบ ในกรณีที่เครื่องข่ายวิทยุ VHF ชำรุดดูดหนึ่งไม่สามารถใช้งาน ได้	3.34	3.26	3.19	3.38	0.184	0.907
4. มีการตรวจสอบจาก ผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษา เครื่องข่ายวิทยุ VHF ให้มีความ พร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ	3.67	3.55	3.50	3.85	0.901	0.442
5. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครื่องข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็นอย่างดี	3.45	3.32	3.13)	3.54	1.159	0.327
6. มีการขยายพื้นที่การใช้งาน เครื่องข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อ ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุม ระบบ ก.พิษณุโลก	3.67	3.58	3.56	3.88)	0.814	0.488
ค่าเฉลี่ยรวม	3.60	3.51	3.40	3.65	0.610	0.610

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 47 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พ布ว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความใส่ใจ

จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยพบร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 48 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญต่อด้านการตอบสนอง จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านการตอบสนอง	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้า แรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายส่ง	กอง ควบคุม ระบบ	กอง บำรุงรักษา ระบบ สื่อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบ แก้ไขเครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้	3.72	3.68	3.56	3.92	1.036	0.378
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว	3.63	3.58	3.75	3.58	0.285	0.836
3. จำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอเพียงกับความต้องการ	3.65	3.61	3.63	3.54	0.214	0.886
4. ผู้ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตามการใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	3.47	3.42	3.44	3.46	0.050	0.985
ค่าเฉลี่ยรวม	3.62	3.57	3.59	3.63	0.064	0.979

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 48 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความสำคัญของผู้ต้องแบบสอบถามที่มีต่อด้านการตอบสนอง จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยพบร่วมกัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 49 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความสำคัญต่อด้านอื่นๆ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านอื่นๆ	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บำรุงรักษา สถานีไฟฟ้า แรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายส่ง	กองควบคุม ระบบ	กอง บำรุงรักษา ระบบ สื่อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. คุณภาพของสัญญาณเสียง และ ความชัดเจน ที่ใช้ปฎิบัติงานใน ปัจจุบัน	3.76	3.76	3.69	3.58	0.534	0.659
2. ความสะดวกสบายในการ พกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้ โดยสะดวก	3.57	3.55	3.50)	3.50	0.101	0.959
3. ความสามารถในการใช้งาน ของเครื่องวิทยุ VHF อย่าง ต่อเนื่อง	3.65	3.45	3.44	3.54	0.932	0.426
4. จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานใน ปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความ ต้องการในแต่ละหน่วยงาน	3.46	3.29	3.56	3.19	0.960	0.413
5. การติดต่อผ่านทางเครื่องทวน สัญญาณวิทยุ VHF สามารถ ติดต่อได้ใกล้ชิดตามที่คาดหวัง	3.48	3.50	3.31	3.54	0.326	0.807
6. สามารถติดต่อประสานงานกับ ศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกครั้งใน กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่ง กำลังไฟฟ้า	3.69	3.66	3.44	3.62	0.557	0.644

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 49 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนระดับความสำคัญของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อค่านอื่นๆ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เมื่อพิจารณาแยกตามปัจจัยอยู่พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

3.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อคุณภาพการบริการเครือข่ายวิทยุวิเชอฟของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ตารางที่ 50 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านความไว้วางใจ	หน่วยงานที่สังกัด					F-test	Sig.
	กอง บำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้า แรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายสั่ง	กอง ควบคุม ระบบ	กอง บำรุงรักษา ระบบ สื่อสาร			
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย			
1. ความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ใน การให้บริการ เป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้	3.42	3.29	2.75	3.73	9.052	0.000*	
2. มีการสอบตาม หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุง เครือข่ายวิทยุ VHF ตามที่ ต้องการ	3.04	2.71	2.88	3.42	4.126	0.007*	
3. เครือข่ายวิทยุ VHF สามารถ ให้บริการได้ทุกรถ แม่ออกໄป ปฏิบัติงาน	3.37	3.24	2.75	3.54	4.449	0.005*	
4. ผู้ปฏิบัติงานมีการบำรุงรักษา เครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวน สัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำปี ละ 1 ครั้ง	3.21	2.79	3.13)	3.65	5.510	0.001*	
5. จำนวนเครื่องทวนสัญญาณ วิทยุ และการเชื่อมต่อเครือข่าย วิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุม พื้นที่ที่ต้องการ	3.27	2.95	2.75	3.42	3.966	0.009*	
ค่าเฉลี่ยรวม	3.26	3.00	2.85	3.55	7.186	0.000*	

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 50 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ เมื่อพิจารณาในปัจจัยอื่นพบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกเรื่อง จึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ได้ผลลูกม้าดังตารางที่ 51-55

ตารางที่ 51 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 1

ด้านความ ไว้วางใจ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบารุง สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บารุงรักษา [*] สายส่ง	กองควบคุม ระบบ	กองบารุงรักษา [*] ระบบสื่อสาร
			(3.42)	(3.29)	(2.75)	(3.73)
1. ความสามารถ ของเครือข่าย วิทยุ VHF ใน การให้บริการ เป็นไปตามที่ ได้สัญญาไว้	กองบารุงรักษา [*] สถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.42	-	0.13	0.67*	0.31
	กองบารุงรักษา [*] สายส่ง	3.29		-	0.54*	0.44*
	กองควบคุมระบบ	2.75			-	0.98*
	กองบารุงรักษา [*] ระบบสื่อสาร	3.73				-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 51 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พบร่วมกันว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับการให้ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 4 คู่ คือ กลุ่มสังกัดหน่วยงานบารุงรักษาระบบสื่อสาร และ กลุ่มบารุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง มีระดับความพึงพอใจในเรื่องความสามารถของเครือข่ายวิทยุ VHF ในการให้บริการเป็นไปตามที่ได้สัญญาไว้ มากกว่ากลุ่มสังกัดกองบารุงรักษาสายส่ง และกอง

ควบคุมระบบ ซึ่งอาจจะเป็น เพราะว่า เป็นหน่วยงานที่ติดตั้งเครื่อข่ายวิทยุ VHF เอง จึงทำให้มีความพึงพอใจมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ

ตารางที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ยเบริญเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 2

ด้านความไว้วางใจ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง	กองบัญชารักษาระบบสายส่ง	กองควบคุมระบบ	กองบัญชารักษาระบบสื่อสาร
			(3.04)	(2.71)	(2.88)	(3.42)
2. มีการสอบถาม หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมา ปรับปรุง เครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามที่ ต้องการ	กองบัญชารักษาระบบสายส่ง	3.04	-	0.33	0.17	0.38
	กองบัญชารักษาระบบสายส่ง	2.71			0.16	0.71*
	กองควบคุมระบบ	2.88				0.55
	กองบัญชารักษาระบบสื่อสาร	3.42				-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 52 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พบร่วมกันว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบัญชารักษาระบบสื่อสาร มีระดับความพึงพอใจในเรื่องมีการสอบถาม หรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงเครื่อข่ายวิทยุ VHF ตามที่ต้องการ มากกว่ากลุ่มสังกัดกองบัญชารักษาระบบสายส่ง ซึ่งอาจจะเป็น เพราะว่า กองบัญชารักษาระบบสื่อสารเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF และจะเป็นหน่วยงานที่คิดคริเริ่มปรับปรุงระบบเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้ดีขึ้น โดยข้อมูลที่นำมาปรับปรุงส่วนหนึ่งก็มาจากหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานด้วย

ตารางที่ 53 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ของข้อคำถามที่ 3

ด้านความ ไว้วางใจ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชา สถานีไฟฟ้าแรงสูง	กอง บัญชา สายสั่ง	กองความคุณ ระบบ	กองบัญชา ระบบสื่อสาร
			(3.37)	(3.24)	(2.75)	(3.54)
3. เครื่อข่าย วิทยุ VHF สามารถ ให้บริการได้ ทุกรถ เมื่อ ออกไป ปฏิบัติงาน	กองบัญชา สถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.37	-	0.13	0.62*	0.17
	กองบัญชา สายสั่ง	3.24	-	-	0.49	0.30
	กองความคุณระบบ	2.75	-	-	-	0.79*
	กองบัญชา ระบบสื่อสาร	3.54	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 53 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนบว หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับการให้ความสำคัญแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ คือ กลุ่มสังกัดหน่วยงานบัญชาสถานีไฟฟ้าแรงสูง และกองบัญชาาระบบที่สื่อสาร มีระดับความพึงพอใจในเรื่อง เครื่อข่ายวิทยุ VHF สามารถให้บริการได้ทุกรถ เมื่อออกไปปฏิบัติงาน มากกว่ากลุ่มสังกัดกองความคุณระบบ ซึ่งอาจจะ เป็นเพราะกองบัญชาาระบบที่สื่อสารมีการตรวจสอบเครื่อข่ายวิทยุ VHF เป็นประจำทุกสปดาห์ และติดต่อสื่อสารทางวิทยุ VHF หลายๆพื้นที่พร้อมๆกัน แต่กองความคุณระบบจะใช้เครื่องวิทยุ VHF เฉพาะในช่วงที่มีเหตุการณ์ในระบบขัดข้อง หรืองานบัญชาาระบบที่กำลังไฟฟ้าเป็นครั้ง คราว หรืออาจเป็นเพราะว่ามักจะพบปัญหาใช้เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่ได้บ่อยครั้ง จึงมีความพอใจ น้อย

ตารางที่ 54 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 4

ด้านความ ไว้วางใจ	หน่วยงานที่ สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บัญชา รักษา ^a สายสั่ง	กองความคุม ระบบ	กองบัญชา รักษา ^a ระบบสื่อสาร
			(3.21)	(2.79)	(3.13)	(3.65)
4. ผู้ปฏิบัติงาน มีการ นำรุ่งรักษา ^a เครื่องวิทยุ VHF และ เครื่องทวน สัญญาณวิทยุ VHF เป็น ^b ประจำปีละ 1 ครั้ง	กองบัญชา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	3.21	-	0.42	0.09	0.44
	กองบัญชา รักษา ^a สายสั่ง	2.79	-	-	0.34	0.86*
	กองความคุม ระบบ	3.13	-	-	-	0.53
	กองบัญชา ระบบสื่อสาร	3.65	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 54 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนบฯ หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบัญชาฯ ระบบสื่อสารมีระดับความพึงพอใจ ในเรื่องผู้ปฏิบัติงานมีการนำรุ่งรักษาเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง มากกว่ากลุ่มสังกัดกองบัญชาฯ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ากองบัญชาฯ สายสั่งไม่รู้ว่ากองบัญชาฯ ระบบสื่อสารมีแผนงานนำรุ่งรักษาเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เป็นประจำทุกๆปี และแต่ละครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงานก็จะเข้าไปในพื้นที่ของกองบัญชาฯ สถานีไฟฟ้าแรงสูง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานของกองบัญชาฯ สถานีไฟฟ้าแรงสูง จะรู้ว่ากองบัญชาฯ ระบบสื่อสารเข้ามาปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องข่ายวิทยุ VHF

ตารางที่ 55 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านความไว้วางใจ จำแนกตามจำนวนหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ของข้อคำถามที่ 5

ด้านความ ไว้วางใจ	หน่วยงานที่ สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บัญชา รักษา ^a สายสั่ง	กองความคุม ระบบ	กองบัญชา รักษา ^a ระบบสื่อสาร
			(3.27)	(2.95)	(2.75)	(3.42)
5. จำนวน เครื่องทวน สัญญาณวิทยุ และการ เชื่อมต่อ เครือข่ายวิทยุ VHF ใน ปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ ที่ต้องการ	กองบัญชา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	3.27	-	0.33	0.52	0.15
	กองบัญชา รักษา ^a สายสั่ง	2.95	-	-	0.20	0.48*
	กองความคุม ระบบ	2.75	-	-	-	0.67*
	กองบัญชา ระบบสื่อสาร	3.42	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 55 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พบว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ คือ กลุ่มสังกัดหน่วยงานกองบัญชา
รักษา^aระบบสื่อสาร มีระดับความพึงพอใจในเรื่องจำนวนเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ และการเชื่อมต่อเครือข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ มากกว่ากลุ่มสังกัดกองบัญชา
รักษา^aสายสั่ง และกองความคุมระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF และเชื่อมต่อเครือข่ายวิทยุ VHF เองจึงมีความพึงพอใจมาก หรือเป็นเพราะมีความเข้าใจในการเชื่อมต่อเครือข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี และเป็นผู้กำหนดว่าต้องการให้สัญญาณวิทยุ VHF ครอบคลุมพื้นที่ตามต้องการ

ตารางที่ 56 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อด้านความมั่นใจจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านความมั่นใจ	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายส่ง	กองควบคุม ระบบ	กอง บำรุงรักษา ระบบสื่อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความสามารถของเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน	3.52	3.26	2.81	3.65	5.572	0.001*
2. เครื่องข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน	3.42	3.39	2.81	3.65	5.387	0.001*
3. ผู้ปฏิบัติงานมีกิริยามารยาทดีเมื่อมารอรับบริการ	3.59	3.74	3.81	3.73	0.949	0.418
4. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการใช้เครื่องข่ายวิทยุ VHF เป็นอย่างดี	3.40	3.32	3.50	3.46	0.446	0.720
5. ความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่ง ของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้งในขณะที่ออกปฏิบัติงาน	3.41	3.39	2.88	3.42	3.282	0.022*
6. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องข่ายวิทยุอย่างเชี่ยวชาญ	3.38	3.26	3.25	3.38	0.441	0.724
ค่าเฉลี่ยรวม	3.45	3.39	3.17	3.55	2.037	0.111

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 56 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านความมั่นใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในปัจจัยอื่นพบร่วมกัน ไม่มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง ความสามารถของเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน เครื่องข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน และความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่ง ของเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้ง ในขณะที่ออกໄไปปฏิบัติงานจึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 56-58

ตารางที่ 57 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านความมั่นใจ จำแนกตามจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 1

ด้านความมั่นใจ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชาการ สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กองบัญชาการ สายสั่ง	กองควบคุม ระบบ	กองบัญชาการ ระบบสื่อสาร
			(3.52)	(3.26)	(2.81)	(3.65)
1. ความสามารถของเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน	กองบัญชาการ สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	3.52	-	0.25	0.70*	0.14
	กองบัญชาการ สายสั่ง	3.26		-	0.45	0.39
	กองควบคุม ระบบ	2.81		-	-	0.84*
	กองบัญชาการ ระบบสื่อสาร	3.65				-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 57 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนวจ หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบ้ำรุ่งรักษยสถานีไฟฟ้าแรงสูง และกลุ่มสังกัดกองบ้ำรุ่งรักษาระบบสื่อสาร มีความพึงพอใจ ในเรื่อง ความสามารถของเครื่องข่ายวิทยุ VHF ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน มากกว่ากลุ่มสังกัดกองควบคุมระบบ ซึ่งเป็นเพราะว่ากองบ้ำรุ่งรักษยสถานีไฟฟ้าแรงสูง และกองบ้ำรุ่งรักษาระบบสื่อสารมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานมากกว่ากองควบคุมระบบ

ตารางที่ 58 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านความมั่นใจ จำแนกตามจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 2

ด้านมั่นใจ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบ้ำรุ่ง สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บ้ำรุ่งรักษ สายส่ง	กองควบคุม ระบบ	กองบ้ำรุ่งรักษ ระบบสื่อสาร
			(3.42)	(3.39)	(2.81)	(3.65)
2. เครื่องข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัยในขณะที่ออกปฏิบัติงาน	กองบ้ำรุ่งรักษยสถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.42	-	0.03	0.61*	0.23
	กองบ้ำรุ่งรักษสายส่ง	3.39	-	-	0.58*	0.26
	กองควบคุมระบบ	2.81	-	-	-	0.84*
	กองบ้ำรุ่งรักษาระบบสื่อสาร	3.65	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 58 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนวจ หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มสังกัดหน่วยงานกองบารุงรักษา ระบบสื่อสาร กลุ่มสังกัด กองบารุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง และกลุ่มสังกัดกองบารุงรักษาสายสั่ง มีระดับความพึงพอใจในเรื่องเครื่อข่ายวิทยุ VHF สามารถสร้างความมั่นใจ และทำให้รู้สึกปลอดภัย ในขณะที่ออกปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มสังกัดกองควบคุมระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกองควบคุม ระบบมีการใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ประจำที่คืออยู่ที่ จ.พิษณุโลก จึงไม่ทราบว่าเครื่อข่ายวิทยุ VHF ครอบคลุมพื้นที่เพียงใด ในขณะที่ทั้ง 3 หน่วยงานจะมีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมหลาย จังหวัด จึงมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย และอาจจะเป็น เพราะว่าจำนวนครั้งในการใช้งานเครื่อข่ายวิทยุที่ใช้งานได้มีมากกว่าใช้งานไม่ได้



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 59 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความสำคัญต่อด้านความมั่นใจ จำแนกตาม จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 5

ด้านความมั่นใจ	หน่วยงานที่ สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายส่ง	กองความคุ้ม ระบบ	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร
			(3.41)	(3.39)	(2.88)	(3.42)
5. ความแรง ของสัญญาณที่ ใช้ในการรับ-ส่ง ของเครื่อง วิทยุ VHF และ เครื่องทวน สัญญาณวิทยุ VHF สร้าง ความมั่นใจทุก ครั้ง ในขณะที่ ออกไป ปฏิบัติงาน	กองบำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	3.41	-	0.02	0.54*	0.01
	กองบำรุงรักษา สายส่ง	3.39		-	0.52	0.03
	กองความคุ้ม ระบบ	2.88		-	-	0.55
	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร	3.42				-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 59 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พบร่วมกันว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ คือ กลุ่มสังกัดบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง มี ระดับความพึงพอใจในเรื่องความแรงของสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่ง ของเครื่องวิทยุ VHF และ เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สร้างความมั่นใจทุกครั้ง ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงาน มากกว่ากลุ่ม สังกัดกองความคุ้มระบบ

ตารางที่ 60 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อด้านรูปถ่ายตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านรูปถ่าย	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายส่ง	กอง ควบคุม ระบบ	กอง บำรุงรักษา ระบบสื่อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ความทันสมัยของเครื่อข่าย	2.98	2.89	2.63	2.85	0.979	0.404
2. ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในพื้นที่ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ เช่น สถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ	3.35	3.13	3.00	3.31	1.744	0.160
3. การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นระเบียบเรียบร้อย	3.42	3.26	2.94	3.65	3.847	0.011*
4. มีการจัดทำข้อมูล, เอกสารเผยแพร่ พื้นที่ครอบคลุมให้กับเครื่อข่ายวิทยุ VHF	2.87	2.76	2.75	2.85	0.297	0.828
5. ผู้ปฏิบัติงานให้บริการแต่งกายสุภาพ	3.42	3.50	3.44	3.62	0.557	0.644
ค่าเฉลี่ยรวม	3.20	3.11	2.95	3.25	1.403	0.244

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 60 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านรูปถ่าย จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในปัจจัยอยู่พบว่า มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 60

ตารางที่ 61 แสดงค่าเฉลี่ยเบริญเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านรูปลักษณ์ จำแนกตามจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 3

ด้านรูปลักษณ์	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง	กองบัญชาการ สายส่ง	กองควบคุมระบบ	กองบัญชาการระบบสื่อสาร
			(3.42)	(3.26)	(2.94)	(3.65)
3. การติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองบัญชาการสถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.42	-	0.16	0.48	0.23
	กองบัญชาการสายส่ง	3.26		-	0.33	0.39
	กองควบคุมระบบ	2.94			-	0.72*
	กองบัญชาการระบบสื่อสาร	3.65				-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 61 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบัญชาการระบบสื่อสาร มีระดับความพึงพอใจในเรื่องการติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF, เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นระเบียบเรียบร้อย มากกว่ากลุ่มสังกัดกองควบคุมระบบ ซึ่งอาจเป็นเพราะว่ากองบัญชาการระบบสื่อสารเป็นหน่วยงานติดตั้งเครื่องวิทยุ VHF และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF เอง และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุไม่ได้ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองควบคุมระบบ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานกองควบคุมระบบอาจจะไม่เคยเห็นการติดตั้งใช้งานของเครื่องทวนสัญญาณฯ หรืออาจจะเป็น เพราะไปเคยเห็นจุดติดตั้งที่ไม่เรียบร้อย

ตารางที่ 62 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อด้านความใส่ใจจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านความใส่ใจ	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บ้ำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้า แรงสูง	กอง บ้ำรุงรักษา สายส่ง	กอง ควบคุม ระบบ	กอง บ้ำรุงรักษา ระบบ ล้อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และ เอาใจใส่ดูแลเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ	3.36	3.18	3.31	3.54	1.502	0.216
2. สามารถใช้งานเครือข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา	3.38	3.21	2.75	3.46	3.651	0.014*
3. มีการแจ้งประกาศให้ทราบ ใน กรณีที่เครือข่ายวิทยุ VHF จุดใด จุดหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้	2.85	2.53	2.50	3.04	2.411	0.069
4. มีการตรวจสอบจาก ผู้ปฏิบัติงานบ้ำรุงรักษาเครือข่าย วิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ	3.31	3.18	3.19	3.73	3.077	0.029*
5. มีการรับฟังข้อเสนอแนะ ปรับปรุง เครือข่ายวิทยุ VHF ตามความต้องการเป็นอย่างดี	3.18	2.97	3.13	3.46	2.486	0.062
6. มีการขยายพื้นที่การใช้งาน เครือข่ายวิทยุ VHF ให้คิดต่อได้ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น การติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ จ. พิษณุโลก	3.22	3.18	2.88	3.62	3.261	0.023*
ค่าเฉลี่ยรวม	3.22	3.04	2.95	3.47	3.488	0.017*

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 62 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อค่านความใส่ใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในปัจจัยอื่นพบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง ผู้ปฏิบัติงานมีความสนใจ และเอาใจใส่คุ้มครองข่ายวิทยุ VHF อย่างสม่ำเสมอ มีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้มีความพร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ และมีการขยายพื้นที่การใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก จึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 62-64

ตารางที่ 63 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความสำคัญต่อค่านความใส่ใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 2

ค่านความใส่ใจ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบำรุง สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บำรุงรักษา [*] สายส่ง	กองควบคุม ระบบ	กองบำรุงรักษา [*] ระบบสื่อสาร
2. สามารถใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ได้อย่างคล่องแคล่ว	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.38	-	0.17	0.63*	0.08
	กองบำรุงรักษาสายส่ง	3.21	-	-	0.46	0.25
	กองควบคุมระบบ	2.75	-	-	-	0.71*
	กองบำรุงรักษาระบบสื่อสาร	3.46	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 63 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนวจ หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบ้ำรุ่งรักษยาสถานีไฟฟ้าแรงสูง และกลุ่มสังกัดกองบ้ำรุ่งรักษาระบบสื่อสาร มีระดับความพึงพอใจในเรื่องสามารถใช้งานเครื่อข่าย วิทยุ VHF ได้อย่างตลอดเวลา มากกว่ากลุ่มสังกัดกองควบคุมระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกองบ้ำรุ่งรักษาระบบสื่อสารและกองบ้ำรุ่งรักษยาสถานีไฟฟ้าแรงสูง มีจำนวนครั้งใช้งานเครื่อข่ายวิทยุ VHF ได้มากกว่ากองควบคุมระบบ และทั้ง 2 หน่วยงานปฏิบัติงานสัมผัสกับอุปกรณ์ระบบส่ง มากกว่ากองควบคุมระบบซึ่งมีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารผ่านทางวิทยุ VHF บ่อยครั้ง

ตารางที่ 64 แสดงค่าเฉลี่ยเบริญเทียนความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านความใส่ใจ จำแนก ตามจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 4

ด้านความใส่ใจ	หน่วยงานที่ สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบ้ำรุ่ง สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บ้ำรุ่งรักษยา สายส่ง	กองควบคุม ระบบ	กองบ้ำรุ่งรักษยา ระบบสื่อสาร
		(3.31)	(3.18)	(3.19)	(3.73)	
4. มีการ ตรวจสอบจาก ผู้ปฏิบัติงาน บ้ำรุ่งรักษยา เครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้มีความ พร้อมใช้งาน อายุสม่ำเสมอ	กองบ้ำรุ่งรักษยา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	3.31	-	0.12	0.12	0.43*
	กองบ้ำรุ่งรักษยา สายส่ง	3.18		-	0.00	0.55*
	กองควบคุม ระบบ	3.19		-	-	0.54*
	กองบ้ำรุ่งรักษยา ระบบสื่อสาร	3.73				-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 64 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนวจ หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบ้ำรุ่งรักษาระบบสื่อสาร มีระดับ ความพึงพอใจในเรื่องมีการตรวจสอบจากผู้ปฏิบัติงานบ้ำรุ่งรักษาระบบสื่อสาร ให้มีความ พร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ มากกว่ากลุ่มสังกัดกองบ้ำรุ่งรักษาระบบสื่อสารที่ดูแล บำรุงรักษา ตรวจซ่อม ตรวจสอบ เครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้มีความ พร้อมใช้งาน อย่างสม่ำเสมอ มากกว่ากลุ่มสังกัดกองบ้ำรุ่งรักษาระบบสื่อสารที่ดูแล บำรุงรักษา ตรวจซ่อม ตรวจสอบ เครื่อข่ายวิทยุ VHF

ตารางที่ 65 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านความใส่ใจ จำแนก ตามจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 6

ด้านความใส่ใจ	หน่วยงานที่ สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบ้ำรุ่ง สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บ้ำรุ่งรักษา สายสั่ง	กองควบคุม ระบบ	กองบ้ำรุ่งรักษา ระบบสื่อสาร
			(3.22)	(3.18)	(2.88)	(3.62)
6. มีการขยาย พื้นที่การใช้งาน เครื่อข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อ ได้อย่าง กว้างขวางมาก ยิ่งขึ้น เช่นการ ติดต่อระหว่าง สถานีไฟฟ้ากับศูนย์ ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก	กองบ้ำรุ่งรักษา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	3.22	-	0.04	0.35	0.39
	กองบ้ำรุ่งรักษา สายสั่ง	3.18	-	-	0.31	0.43
	กองควบคุม ระบบ	2.88	-	-	-	0.74*
	กองบ้ำรุ่งรักษา ระบบสื่อสาร	3.62	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 65 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนวจ หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบ้ำรุ่งรักษาระบบที่สื่อสาร มีระดับ ความพึงพอใจในเรื่องมีการขยายพื้นที่การใช้งานเครือข่ายวิทยุ VHF ให้ติดต่อได้อย่างกว้างขวาง มากยิ่งขึ้น เช่นการติดต่อระหว่างสถานีไฟฟ้ากับศูนย์ควบคุมระบบ จ.พิษณุโลก มากกว่า กลุ่มสังกัดกองควบคุมระบบ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่คิดค้น ปรับปรุง พัฒนา วิธีการขยายเครือข่าย วิทยุ VHF ให้ผู้ปฏิบัติงานของกองบ้ำรุ่งรักษาระบบที่สื่อสารนี้ไฟฟ้าแรงสูงสามารถติดต่อ กับกองควบคุม ระบบ ได้ถึงแม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆ ในบริเวณลาน ไฟฟ้าตามสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright[©] by Chiang Mai University
All rights reserved

ตารางที่ 66 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อด้านการตอบสนองจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านการตอบสนอง	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บัญรักษา ^{สำนักไฟฟ้า} แรงสูง	กอง บัญรักษา ^{สายสั่ง}	กองควบคุม ^{ระบบ}	กอง บัญรักษา ^{ระบบ} สื่อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบ แก้ไข เครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้	3.39	3.50	3.38	3.85	2.784	0.042*
2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถให้บริการอย่างรวดเร็ว	3.24	3.18	3.44	3.58	1.755	0.158
3. จำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอดีเพียงกับความต้องการ	3.29	3.05	2.75	3.38	3.722	0.013*
4. ผู้ปฏิบัติงานมีแผนงานติดตาม การใช้บริการ หลังจากที่ได้ใช้บริการเครื่อข่ายวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	3.04	3.18	3.13	3.42	1.722	0.164
ค่าเฉลี่ยรวม	3.24	3.23	3.17	3.56	1.980	0.119

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 66 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยรวม โดยวิธีการ F-test พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยรวม ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านการตอบสนอง จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ เมื่อพิจารณาในปัจจัยอื่นพบว่ามีความสำคัญแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบ แก้ไข เครื่อข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่เครื่อข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้ และจำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีความพอดีเพียงกับความต้องการ จึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc

Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ได้ผลลูกมานดังตารางที่ 66-67

ตารางที่ 67 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านการตอบสนอง จำแนกตามจำนวนหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 1

ด้านการ ตอบสนอง	หน่วยงานที่ สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญรุ่ง สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บัญรักษา [*] สายสั่ง	กองความคุณ ระบบ	กองบัญรักษา [*] ระบบสื่อสาร
			(3.39)	(3.50)	(3.38)	(3.85)
1. ผู้ปฏิบัติงานมี ความเต็มใจที่จะ [*] ให้บริการ ตรวจสอบ แก้ไข [*] เครือข่ายวิทยุ VHF ในกรณีที่ เครือข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถ ใช้งานได้	กอง บัญรุ่งรักษา [*] สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	3.39	-	0.11	0.01	0.46*
	กอง บัญรุ่งรักษา [*] สายสั่ง	3.50	-	-	0.13	0.35
	กองความคุณ ระบบ	3.38	-	-	-	0.47
	กอง บัญรุ่งรักษา [*] ระบบสื่อสาร	3.85	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 67 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พบร่วมกันว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบัญรุ่งรักษาระบบสื่อสาร มีระดับ ความพึงพอใจในเรื่องผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจที่จะให้บริการตรวจสอบ แก้ไข เครือข่ายวิทยุ VHF

ในกรณีที่เครื่องข่ายวิทยุ VHF ไม่สามารถใช้งานได้ มากกว่ากลุ่มสังกัดกองบัญรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ตารางที่ 68 แสดงค่าเฉลี่ยเบริญเพียงเที่ยนความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านการตอบสนอง
จำแนกตามจำนวนหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ของข้อคำถามที่ 3

ด้านการ ตอบสนอง	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญรักษา [*] สถานีไฟฟ้าแรงสูง	กองบัญรักษา [*] สายสั่ง	กองควบคุม [*] ระบบ	กองบัญรักษา [*] ระบบสื่อสาร
			(3.29)	(3.05)	(2.75)	(3.38)
3. จำนวนจุด ติดตั้งเครื่อง ทวนสัญญาณ วิทยุ VHF มี ความ พอยเพียงกับ ความ ต้องการ	กองบัญรักษา [*] สถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.29	-	0.24	0.54*	0.09
	กองบัญรักษา [*] สายสั่ง	3.05		-	0.30	0.33
	กองควบคุมระบบ	2.75			-	0.63*
	กองบัญรักษา [*] ระบบสื่อสาร	3.38				-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 68 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนวจ หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบัญรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง
และกองบัญรักษาระบบสื่อสาร มีระดับความพึงพอใจในเรื่องจำนวนจุดติดตั้งเครื่องทวน
สัญญาณวิทยุ VHF มีความพอยเพียงกับความต้องการ มากกว่ากลุ่มสังกัดกองควบคุมระบบ ซึ่งอาจ
เป็นเพราะปัจจุบันกองบัญรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่ปฏิบัติงานภายใต้สถานีไฟฟ้าแรงสูง
ซึ่งจะมีสัญญาณวิทยุ VHF ครอบคลุมทุกสถานีไฟฟ้า และส่วนใหญ่จะติดต่อทั้งกองควบคุมระบบ
และเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF และการเชื่อมต่อเครื่องข่ายวิทยุ VHF จะอยู่ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง
ดังนั้นทั้ง 2 หน่วยงานจึงมีความพอยมากกว่า

ตารางที่ 69 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อด้านอื่นๆ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด

ด้านอื่นๆ	หน่วยงานที่สังกัด				F-test	Sig.
	กอง บ้ำรุ่งรักษা สถานี ไฟฟ้า แรงสูง	กอง บ้ำรุ่งรักษาก สายส่ง	กอง ควบคุม ระบบ	กอง บ้ำรุ่งรักษาร ระบบ ล้อสาร		
	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย		
1. คุณภาพของสัญญาณเสียง และ ความชัดเจน ที่ใช้ปฎิบัติงานใน ปัจจุบัน	3.47	3.32	2.56	3.62	8.501	0.000*
2. ความสะดวกสบายในการ พกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้ โดยสะดวก	3.20	3.13	2.56	3.23	3.284	0.022*
3. ความสามารถในการใช้งาน ของเครื่องวิทยุ VHF อย่าง ต่อเนื่อง	3.27	3.18	2.50	3.27	6.707	0.000*
4. จำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานใน ปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความ ต้องการในแต่ละหน่วยงาน	2.82	2.42)	2.38	3.08	4.103	0.008*
5. การติดต่อผ่านทางเครื่องทวน สัญญาณวิทยุ VHF สามารถ ติดต่อได้ใกล้เข็มตามที่คาดหวัง	3.12	2.84	2.38	3.42	7.601	0.000*
6. สามารถติดต่อประสานงานกับ ศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกครั้งใน กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในระบบส่ง กำลังไฟฟ้า	3.39	3.13	2.38	3.54	13.433	0.000*

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 69 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อด้านการตอบสนอง จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เมื่อพิจารณาในปัจจัยย่อยพบว่ามีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกรายการ จึงได้ทำการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ (Post Hoc Multiple Comparison Test) โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 69-74

ตารางที่ 70 แสดงค่าเฉลี่ยเบริยนเทียบความแตกต่างของความพึงใจต่อด้านอื่นๆ จำแนกตามจำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 1

ด้านอื่นๆ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง	กองบัญชาการ สายสั่ง	กองควบคุม ระบบ	กองบัญชาการ ระบบสื่อสาร
			(3.47)	(3.32)	(2.56)	(3.62)
1. คุณภาพ ของ สัญญาณเสียง และความ ชัดเจน ที่ใช้ ปฏิบัติงานใน ปัจจุบัน	กองบัญชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.47	-	0.16	0.91*	0.14
	กองบัญชาการ สายสั่ง	3.32		-	0.75*	0.30
	กองควบคุมระบบ	2.56			-	1.05*
	กองบัญชาการ ระบบสื่อสาร	3.62				-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 70 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พบร่วมกันว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบัญชาการระบบสื่อสาร บัญชาการสายสั่ง สถานีไฟฟ้าแรงสูง และ กองบัญชาการสายสั่ง มีระดับความพึงพอใจในเรื่องคุณภาพของสัญญาณเสียง และความชัดเจน ที่ใช้ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หากกว่ากลุ่มสังกัดกองควบคุมระบบ

ตารางที่ 71 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านอื่นๆ จำแนกตาม
จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 2

ด้านอื่นๆ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบำรุง สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายส่ง	กองความคุ้ม ระบบ	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร
			(3.20)	(3.13)	(2.56)	(3.23)
2. ความ สะดวกสบาย ในการพกพา เครื่องวิทยุ VHF ได้ โดยสะดวก	กองบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.20	-	0.07	0.64*	0.03
	กองบำรุงรักษา สายส่ง	3.13	-	-	0.57	0.10
	กองความคุ้มระบบ	2.56	-	-	-	0.67
	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร	3.23	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 71 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนบว หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ กือ กลุ่มสังกัดกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง มี
ระดับความพึงพอใจในเรื่องความสะดวกสบายในการพกพาเครื่องวิทยุ VHF ได้โดยสะดวก
มากกว่ากลุ่มสังกัดกองความคุ้มระบบ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานของกองบำรุงรักษาสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่จะมีเครื่องวิทยุ Hand Held ใช้งาน แต่ผู้ปฏิบัติงานกองความคุ้มระบบจะใช้
เครื่องวิทยุแบบประจำตัว

ตารางที่ 72 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านอื่นๆ จำแนกตาม
จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 3

ด้านอื่นๆ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบำรุง สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายส่ง	กองควบคุม ระบบ	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร
			(3.27)	(3.18)	(2.50)	(3.27)
3. ความสามารถในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง	กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.27	-	0.09	0.77*	0.00
	กองบำรุงรักษาสายส่ง	3.18	-	-	0.68*	0.09
	กองควบคุมระบบ	2.50	-	-	-	0.77*
	กองบำรุงรักษาระบบสื่อสาร	3.27	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 72 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนวจ หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง
กองบำรุงรักษาสายส่ง และกองบำรุงรักษาระบบสื่อสารมีระดับความพึงพอใจในเรื่องความสามารถ
ในการใช้งานของเครื่องวิทยุ VHF อย่างต่อเนื่อง มากกว่ากลุ่มสังกัดกองควบคุมระบบ ซึ่งอาจเป็น
 เพราะทั้ง 3 หน่วยงานได้รับการบำรุงรักษาเครื่องวิทยุ VHF ที่ดีกว่าเครื่องวิทยุของกองควบคุม
 ระบบ หรือเป็นเพราะสภาพเครื่องวิทยุของทั้ง 3 หน่วยงานมีสภาพที่ดีกว่าของกองควบคุมระบบ

ตารางที่ 73 แสดงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านอื่นๆ จำแนกตาม
จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 4

ด้านอื่นๆ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบัญชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง	กองบัญชาการ สายสั่ง	กองความคุ้ม ระบบ	กองบัญชาการ ระบบสื่อสาร
			(2.82)	(2.42)	(2.38)	(3.08)
4. จำนวน เครื่องวิทยุที่ มีใช้งานใน ปัจจุบัน มี เพียงพอต่อ ความ ต้องการใน แต่ละ หน่วยงาน	กองบัญชาการ สถานีไฟฟ้าแรงสูง	2.82	-	0.40	0.45	0.26
	กองบัญชาการ สายสั่ง	2.42	-	-	0.05	0.66*
	กองความคุ้มระบบ	2.38	-	-	-	0.70
	กองบัญชาการ ระบบสื่อสาร	3.08	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 73 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พบร่วมกันว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบัญชาการระบบสื่อสาร มีระดับ
ความพึงพอใจในเรื่องจำนวนเครื่องวิทยุที่มีใช้งานในปัจจุบัน มีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละ
หน่วยงาน มากกว่ากลุ่มสังกัดกองบัญชาการสายสั่ง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิทยุ
ซึ่งมีเครื่องวิทยุที่ใช้สำรองมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ

ตารางที่ 74 แสดงค่าเฉลี่ยเบริญเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านอื่นๆ จำแนกตาม
จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 5

ด้านอื่นๆ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กอง บำรุงรักษา สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายสั่ง	กองควบคุม ระบบ	กอง บำรุงรักษา ระบบสื่อสาร
			(3.12)	(2.84)	(2.38)	(3.42)
5. การติดต่อผ่าน ทางเครื่องทวน สัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ ไกลขึ้นตามที่ คาดหวัง	กองบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.12	-	0.27	0.74*	0.31
	กองบำรุงรักษา สายสั่ง	2.84	-	-	0.47	0.58*
	กองควบคุมระบบ	2.38	-	-	-	1.05*
	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร	3.42	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 74 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พบร่วมกันว่า หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบำรุงรักษาระบบสื่อสาร มีระดับ
ความพึงพอใจในเรื่องการติดต่อผ่านทางเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF สามารถติดต่อได้ไกลขึ้น
ตามที่คาดหวังมากกว่ากลุ่มสังกัดกองบำรุงสายสั่ง และกองควบคุมระบบ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็น
หน่วยงานที่ปรับปรุงจุดติดต่อทางเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF จึงสามารถกำหนดพื้นที่ที่จะให้
สัญญาณวิทยุ VHF ครอบคลุมพื้นที่ตามต้องการได้ และกลุ่มบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง มีความ
พึงพอใจมากกว่ากลุ่มสังกัดกองควบคุมระบบ อาจจะเป็นเพราะว่ากองบำรุงรักษาสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่จะใช้งานวิทยุ VHF ติดต่อ กับกองควบคุมระบบเพียงหน่วยงานเดียว ถึงแม้
จะติดต่อได้ไกลขึ้น การใช้งานวิทยุก็ยังคงติดต่อ กับกองควบคุมระบบได้เหมือนเดิม แต่กองควบคุม
ระบบติดต่อทั้ง 3 หน่วยงาน จึงต้องการที่จะให้เครื่องข่ายวิทยุ VHF ครอบคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีสายสั่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน เพื่อติดต่อ กับผู้ปฏิบัติงานสายสั่งกำลังไฟฟ้า
ในการณ์ที่มีการขอดับไฟ

ตารางที่ 75 แสดงค่าเฉลี่ยเบริกน์เทียบความแตกต่างของความพึงพอใจต่อด้านอื่นๆ จำแนกตาม
จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ ของข้อคำถามที่ 6

ด้านอื่นๆ	หน่วยงานที่สังกัด	ค่าเฉลี่ย	ผลต่างค่าเฉลี่ย / Sig			
			กองบำรุง สถานี ไฟฟ้าแรงสูง	กอง บำรุงรักษา สายสั่ง	กองความคุณ ระบบ	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร
			(2.39)	(3.13)	(2.38)	(3.54)
6. สามารถ ติดต่อ ประสานงาน กับศูนย์ ควบคุม ระบบ ได้ทุก ครั้งในกรณีที่ เกิด [*] เหตุขัดข้อง ในระบบสั่ง กำลังไฟฟ้า	กองบำรุงรักษา สถานีไฟฟ้าแรงสูง	3.39	-	0.26	1.01*	0.15
	กองบำรุงรักษา สายสั่ง	3.13	-	-	0.76*	0.41
	กองความคุณระบบ	2.38	-	-	-	1.16*
	กองบำรุงรักษา ระบบสื่อสาร	3.54	-	-	-	-

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

Post Hoc Multiple Comparisons LSD

จากตารางที่ 75 เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความพึงพอใจ จำแนกตาม
หน่วยงานที่สังกัด เป็นรายคู่ พนบว หน่วยงานที่สังกัดต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มสังกัดกองบำรุงรักษาระบบสื่อสาร มีระดับ
ความพึงพอใจในเรื่องความสามารถติดต่อประสานงานกับศูนย์ควบคุมระบบ ได้ทุกครั้งในกรณีที่เกิด^{*}
เหตุขัดข้องในระบบสั่งกำลังไฟฟ้า มากกว่ากลุ่มสังกัดกองบำรุงสายสั่ง และกองความคุณระบบ
และกลุ่มบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง และกองบำรุงรักษาสายสั่ง มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่ม
สังกัดกองความคุณระบบ เป็นเพียงกองความคุณระบบเป็นหน่วยงานที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงาน

ต่างๆทางวิทยุ VHF มากที่สุด จึงต้องการความคาดหวังในปัจจัยอย่างนี้สูงกว่าหน่วยงานอื่นๆ สำหรับการติดต่อได้ทุกรังสีที่เกิดเหตุการณ์ขัดข้องในระบบ

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและอื่นๆ เพื่อปรับปรุงในการให้บริการ

สามารถแบ่งตามองค์ประกอบคุณภาพบริการ (Quality Service) ดังนี้
ด้านความไว้วางใจ

1. พื้นที่ใช้งานใน จ.พิษณุโลก ไม่สามารถติดต่อกันที่ศูนย์พิษณุโลกได้ ต้องแก้ไขให้สามารถติดต่อได้ทุกพื้นที่ใน จ.พิษณุโลก
2. ควรจะให้มีการจัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทนของเดิม
3. ปรับปรุงอย่างไรก็ไม่ได้ผล ถ้าหากไม่มีการซื้อเครื่องวิทยุ VHF ใหม่
4. ยังมีบางพื้นที่ที่ไม่สามารถติดต่อใช้งานได้เช่น ในบริเวณพื้นที่ที่มีสายส่งกำลังไฟฟ้า เป็นระยะทางไกลๆ เช่น สายส่งกำลังไฟฟ้าที่ไปจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
5. สถานีทวนสัญญาณวิทยุ VHF มีจำนวนน้อยเกินไป ทำให้ไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ออกปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุบเขาและป่าเขา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เครื่องทวนสัญญาณวิทยุ VHF จะติดตั้งอยู่ใน สถานีไฟฟ้าแรงสูง ทำให้สัญญาณไม่ครอบคลุม ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ติดตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุฯ อยู่บนที่สูงหรือยอดเขา เป็นด้าน
6. ระบบ VHF ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากมีสัญญาณรบกวนตลอดเวลา การรับ-ส่ง ไม่ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน

ด้านความมั่นใจ

1. ควรจะมีการทบทวนการใช้งานวิทยุ VHF ให้กับผู้ใช้บริการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทบทวนการใช้งาน
2. เครือข่ายเครื่องทวนสัญญาณวิทยุ (Base Repeater) ควรจะเป็นระบบที่ไม่ให้สัญญาณมารบกวนผู้ใช้งาน คือ Base Repeater ไม่ควรจะเป็นแบบ Fix ความถี่ และสามารถติดต่อประสานงานกันเป็นกลุ่มๆ ได้โดยต้องมีสัญญาณคุณภาพเสียงชัดเจน
3. ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เพิ่มเติมในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องวิทยุ VHF ด้วย
4. ผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องวิทยุยังขาดความชำนาญในการตรวจสอบเครื่องวิทยุ VHF

5. เนื่องจากผู้กรอกแบบสอบถามมีความรู้น้อย เกี่ยวกับวิทยุ VHF แต่การใช้งานวิทยุ VHF มีความสำคัญต่องานบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามวาระเป็นอย่างมาก เช่นงานตรวจสอบ อุปกรณ์ฯ หากไม่มีวิทยุ VHF จะทำให้ล่าช้ามาก เพราะต้องทดสอบ Function การใช้งานเป็นจำนวนมาก กิดว่าระบบ VHF ยังมีความสำคัญมากต่องาน กฟผ.
6. อยากให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ การใช้งานวิทยุ VHF ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ด้านรูปลักษณ์

1. เครื่องวิทยุ VHF เก่าล้าสมัยแล้ว คุณภาพเป็นสื่อมไปตามอายุการใช้งาน
2. คุณภาพของเครื่องวิทยุ VHF แบบมือถือยังไม่มีคุณภาพ เครื่องจะหาเครื่องใหม่มาทดแทนโดยอาศัยอายุการใช้งานเป็นตัวกำหนด

ด้านความใส่ใจ

1. อยากจะให้มีการตรวจสอบสัญญาณที่รบกวนมาจากหน่วยงานภายนอก กฟผ. อย่างสม่ำเสมอ และอยากให้ปรับปรุงความชัดเจนของคุณภาพสัญญาณของสื่องวิทยุ VHF ให้ชัดเจนทุกๆพื้นที่ที่ให้บริการ
2. ควรมีการกำหนดแผนงานในการตรวจสอบเครื่องวิทยุ VHF ที่อยู่ตามแต่ละฐานปฏิบัติงานในพื้นที่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วย
3. สภาพเครื่องวิทยุ VHF แบบพกพาไม่สภาพเก่าและชำรุดบ่อยๆ
4. ในกรณีที่ใช้เครื่องวิทยุมือถือเชื่อมต่อกับเครื่องวิทยุที่ใช้ประจำสถานีไฟฟ้าฯ ความดังของสัญญาณเสียงไม่ค่อยดี ควรปรับปรุงอุปกรณ์ชุดเชื่อมต่อให้มีมาตรฐานและให้สามารถใช้งานได้ดีกว่าที่ผ่านมา
5. มีเครื่องวิทยุ VHF แบบมือถือ แต่ขาดการดูแลรักษา ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถใช้งานได้
6. วิทยุ VHF แบบมือถือบางครั้งไม่สามารถติดต่อประสานงานกับทางศูนย์ควบคุมระบบที่พิษณุโลกได้ เนื่องจากอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อไม่ดี
7. ควรให้พนักงานบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุ VHF ใช้เครื่องมือตรวจสอบเครื่องวิทยุฯ เป็นวาระประจำปี ไม่ใช่ใช้วิธีโทรศัพท์สอบถามว่าใช้งานได้หรือไม่
8. ควรปรับปรุงเครื่องข่ายวิทยุ VHF ให้สามารถใช้งานให้ครอบคลุมทุกสถานีไฟฟ้าแรงสูง ให้สามารถติดต่อ กับศูนย์ควบคุมระบบฯ ที่ จ.พิษณุโลก ได้

9. ควรมีการทดสอบสัญญาณวิทยุ เป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง
10. ควรจะมีการสอนตามเกี่ยวกับเครื่องรับวิทยุ ว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ เช่น ชำรุด หรืออุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน

ด้านการตอบสนอง

1. ควรให้หน่วยงานผู้ให้บริการมีเครื่องวิทยุสำรองให้ใช้งานได้
2. อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ไม่มีความพร้อมหากการนำร่องรักษาส่งเครื่องซ่อมไม่มีเครื่องมาทดแทนและใช้เวลาในการซ่อมนานมาก
3. ขั้นตอนการซ่อมเครื่องวิทยุ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่ยืดหยุ่น ควรจะให้สามารถจัดซื้อจัด จ้างในพื้นที่ได้

ด้านอื่นๆ

1. วิทยุที่ใช้งานเป็นแบบเก่ามีขนาดใหญ่หนักมาก ไม่เหมาะสมในการใช้งาน อยากให้เปลี่ยนเป็นแบบเล็กๆ ติดตั้งสะดวก
2. ควรลงทุนเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุ VHF ให้มากกว่านี้ ส่วนผู้ปฏิบัติงานผู้ให้บริการ ให้บริการดีแล้ว
3. หน่วยงานอื่นๆใน กฟผ. ซื้อได้ แต่ทำไม่หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซื้อไม่ได้ ทั้งที่เป็นหน่วยงานใน กฟผ. เหมือนกัน
4. จำนวนเครื่องวิทยุ VHF ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน เช่นวิทยุ VHF สำหรับ พกพา หรือ วิทยุที่ใช้สำหรับติดรถยนต์ ควรเป็นแบบกะทัดรัดและทันสมัย
5. ควรปฏิรูประบบสื่อสารภายใน กฟผ. ให้มีความล้ำสมัยมากกว่านี้ ซึ่งโดยศักยภาพของ คน กฟผ. และสภาพคล่องทางการเงิน สามารถดำเนินการได้
6. ควรจะมีการเพิ่มจำนวนเครื่องวิทยุ VHF ให้เพียงพอต่อความต้องการ
7. ควรส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบวิทยุ VHF เป็นประจำ เพื่อสร้างความชำนาญให้กับ พนักงาน เช่นการตั้งชั้นรมผู้ใช้งานเครื่องขยายวิทยุ VHF และติดต่อประสานงานผ่านทาง ระบบวิทยุ VHF ทุกวัน
8. อุปกรณ์ Battery ที่ใช้กับเครื่องวิทยุมีอีดีใช้งานได้ไม่นาน
9. ควรมีการจัดเตรียมโทรศัพท์ไร้สายที่มีคุณภาพสูงสำหรับใช้งานในล้านไก เพื่อความ ปลอดภัยในการทำงาน
10. วิทยุสื่อสารระหว่างล้านไกไฟฟ้ากับห้องควบคุมฯ ไม่มีใช้งาน

11. ควรเตรียมงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องวิทยุมาทคแทนของเดิมที่ชำรุด หรือใช้งาน
มานาน เนื่องจากเป็นการใช้งานในส่วนรวม



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved